ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación **Provincial** de

Municipio: BLIECOS Núcleo: **BLIECOS** Código INE: 037

Código INE: **037000101**

Altitud (m.): 1046

Km2 en el término municipal:

3




SORIA

| Pobl | ación | Nº de viviendas | Plazas hoteleras | | |
|-----------|------------|-----------------|-------------------|--|--|
| Residente | Estacional | iv de viviendas | 1 lazas noteletas | | |
| 33 | 150 | 40 | 0 | | |

INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



| | CA | TR | OT | % nuc | % prov |
|----------------|-------|----|----|-------|--------|
| Bueno | 8.571 | 0 | 0 | 90,7 | 69,9 |
| Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,1 |
| Regular | 251 | 0 | 0 | 2,7 | 12,4 |
| Malo | 275 | 0 | 0 | 2,9 | 2,9 |
| No pavimentado | 346 | 0 | 0 | 3,7 | 14,7 |
| TOTAL | 9.444 | 0 | 0 | 100% | 100% |

0

Número de viviendas deficitarias:

(unidades en m2)

% prov

ALUMBRADO

| Nº de puntos | 29 |
|------------------------------|-----|
| Potencia instalada (Kw): | 1,0 |
| Nº de viviendas deficitarias | 0 |
| Longitud deficitaria | 0 |


Calidad del servicio: Bueno

ABASTECIMIENTO DE AGUA

| Calidad del servicio | В |
|-------------------------|------|
| Año de instalación | 1971 |
| Restricciones de agua | NO |
| Utilización de cisterna | NO |

| | | | Bueno | Ejecucion | Regular | Maio |
|-----------------------|---------|------------|-------|-----------|---------|------|
| Nº de captaciones | 0 | Estado (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Longitud conducción | 3.732 m | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Capacidad depósitos | 75 m | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nº de potabilizadoras | 1 | Estado (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

RED DE DISTRIBUCIÓN



| Bueno | 1.065 | 100,0 | 77,4 | |
|-----------|-------|-------|------|--|
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| Regular | 0 | 0,0 | 11,0 | |
| Malo | 0 | 0,0 | 11,6 | |

Longitud

TOTAL:

1.065 metros

% nuc

| Consumo de invierno (m3/día) | 7 |
|--|-----|
| Consumo de verano (m3/día) | 37 |
| Pérdidas de red | 0 % |
| Nº de viviendas con exceso de presión | 0 |
| Nº de viviendas con déficit de presión | 0 |

Viviendas conectadas: 40 Viviendas no conectadas: 0 DÉFICITS Nº de viviendas deficitarias: 0

0 Longitud del déficit (m): Población residente: 0

0

AUTÓNOMAS

Población estacional:

Nº de viviendas autónomas: 0 Población residente: 0 Población estacional: 0

INFORME DE NÚCLEO

Diputación

Municipio: **BLIECOS**

Provincial de Código INE: 037000101 Núcleo: **BLIECOS**


Página 2 de 2 **SORIA**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

| Calidad del servicio | Bueno |
|---------------------------|-------|
| Caudal tratado (m3/año) | 0 |
| Caudal desaguado (m3/año) | 4382 |

| | | | Bueno | Ejecución | Regular | Malo |
|---------------------|-------|------------|------------|-----------|---------|------|
| Longitud emisarios | 132 m | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Longitud colectores | 351 m | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nº de depuradoras | 0 | Ca | apacidad (| m3/año): | C |) |

RAMALES



| | Longitud | % nuc | % prov |
|-----------|----------|-------|--------|
| Bueno | 619 | 100,0 | 88,2 |
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0 | 0,0 | 6,6 |
| Malo | 0 | 0,0 | 5,2 |

0 Viviendas no conectadas: DÉFICITS Nº de viviendas deficitarias: 0 Longitud del déficit (m): 0 0 Población residente: 0 Población estacional: **AUTÓNOMAS**

037

TOTAL: 619 metros

Población residente: Población estacional:

Viviendas conectadas:

DEPURACIÓN

| | SP | FM | IF | FE | EI | AB | VI | IN | OT | CE |
|-------------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|-------|------------|--------|-------|----|
| Problemas en depuradora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tratamiento Lodos | | | | | | | | | | |
| Destino final Lodos (%) | Agric | ultura co | n compo | staje: | | Agric | ıltura sir | compos | taje: | |
| | Incine | rar: | | V | ertederos | :: | | Otros: | | |
| | | | | | | | | | | |

SP: Sin problemas FM: Falta de mantenimiento IF: Infradimensionamiento FE: Falta de elementos básicos

PROBLEMAS EN DEPUR.:

TRATAMIENTO DE LODOS: CO: Consorcio EM: Empresa municipal

VI: Vertidos industriales IN: Sistema inadecuado OT: Otros CE: Costes elevados

AB: Abandonada o sin uso

9 de junio de 2023

40

MU: Municipal NO: No hay tratamiento OT: Otros PV: Privada VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y

VIN

Vertederos

0 0 0 0 0 0

vcs vcc

PLV PCE ISA ICA PTC PTI

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento

VCC: Vertedero controlado con explotación de

PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque

| | Tm/año o | contenedore | s Calidad | Gestión |
|-----------------|----------|-------------|-----------|--------------------------|
| No seleccionada | 15,40 | 3 | Adecuado | Mancomunida d directa |
| Papel | 0,80 | 1 | Adecuado | Otros |
| Vidrio | 0,00 | 0 | | |
| Plástico | 0,00 | 0 | | |
| Pilas | 0,00 | 0 | | |
| Otros | 0,00 | 0 | | |

Nº

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 3.332 m2

| N° instalaciones | Tipo | m2 sup. cubierta | Estado | | | |
|------------------|------|---------------------|--------|---|---|---|
| | | | В | Е | R | M |
| 1 | IDEP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CCES | 197 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PJNA | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | LMFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | СЕМЕ | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CSAN | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | EXTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AYUN | 465 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | EPSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PCE: Planta de clasificación de envases TANA: Tanatorios ISA: Incineradoras sin aprovechamiento CSAN: Centros sanitarios ICA: Incineradoras con aprovechamiento CASI: Centros asistenciales CENS: Centros de enseñanza

Plantas Tratamiento

EST

0

0

IDEP: Instalaciones deportivas

LMFE: Lonjas, mercados y ferias

CCES: Centros culturales

PJNA: Parques y jardines

MATA: Mataderos

CEME: Cementerios

OTR

0

EXTI: Extinción de incendios AYUN: Edificios administrativos EPSU: Edificios públicos sin uso

Total instalaciones núcleo:

7

PTC: Planta de compostaje PTI: Planta de tratamiento integrado EST: Estación de transferencia

VIN: Vertedero incontrolado

OTR: Otros tipos

En núcleo

Código INE:

Fecha del informe:

Nº de viviendas autónomas:

Sistema utilizado:

EP: Empresa pública no municipal MA: Mancomunidad