



**ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES**

|                                       |                             |                              |   |   |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|
| <b>Diputación Provincial de SORIA</b> | Municipio: <b>CAÑAMAQUE</b> | Código INE: <b>050</b>       | Altitud (m.):<br>974<br><br>Km2 en el término municipal:<br>0 |  |
|                                       | Núcleo: <b>CAÑAMAQUE</b>    | Código INE: <b>050000101</b> |   |   |

| Población |            | Nº de viviendas | Plazas hoteleras |
|-----------|------------|-----------------|------------------|
| Residente | Estacional |                 |                  |
| 32        | 300        | 98              | 0                |

|                               |   |                  |
|-------------------------------|---|------------------|
| <b>INFRAESTRUCTURA VIARIA</b> | CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios | <b>ALUMBRADO</b> |
|-------------------------------|---|------------------|



|                | CA            | TR       | OT           | % nuc       | % prov      |
|----------------|---------------|----------|--------------|-------------|-------------|
| Bueno          | 8.227         | 0        | 231          | 53,9        | 66,4        |
| Ejecución      | 0             | 0        | 0            | 0,0         | 0,1         |
| Regular        | 1.268         | 0        | 0            | 8,1         | 13,4        |
| Malo           | 2.830         | 0        | 0            | 18,1        | 3,0         |
| No pavimentado | 1.399         | 0        | 1.712        | 19,9        | 17,1        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>13.724</b> | <b>0</b> | <b>1.943</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

(unidades en m2)


Número de viviendas deficitarias: 0

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Nº de puntos                 | 39  |
| Potencia instalada (Kw):     | 1,0 |
| Nº de viviendas deficitarias | 0   |
| Longitud deficitaria         | 0   |

Calidad del servicio: Regular

|                               |  |                              |
|-------------------------------|--|------------------------------|
| <b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b> |  | Bueno Ejecución Regular Malo |
|-------------------------------|--|------------------------------|

|                         |      |                       |       |            |       |     |      |     |
|-------------------------|------|-----------------------|-------|------------|-------|-----|------|-----|
| Calidad del servicio    | B    | Nº de captaciones     | 0     | Estado (%) | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| Año de instalación      | 1973 | Longitud conducción   | 887 m | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| Restricciones de agua   | NO   | Capacidad depósitos   | 80 m3 | Estado (%) | 25,0  | 0,0 | 75,0 | 0,0 |
| Utilización de cisterna | SE   | Nº de potabilizadoras | 1     | Estado (%) | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 |



|               | Longitud            | % nuc | % prov |
|---------------|---------------------|-------|--------|
| Bueno         | 1.567               | 100,0 | 75,8   |
| Ejecución     | 0                   | 0,0   | 0,0    |
| Regular       | 0                   | 0,0   | 11,8   |
| Malo          | 0                   | 0,0   | 12,4   |
| <b>TOTAL:</b> | <b>1.567 metros</b> |       |        |

|  |     |
|--|-----|
| Consumo de invierno (m3/día)           | 7   |
| Consumo de verano (m3/día)             | 75  |
| Pérdidas de red                        | 5 % |
| Nº de viviendas con exceso de presión  | 50  |
| Nº de viviendas con déficit de presión | 46  |

Viviendas conectadas: 98

Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**Diputación  
Provincial de  
SORIA**

Municipio: **CAÑAMAQUE**

Código INE: **050**


Núcleo: **CAÑAMAQUE**

Código INE: **050000101**

**SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN**

|                           |      | Buena               | Ejecución | Regular             | Malo  |     |     |     |
|---------------------------|------|---------------------|-----------|---------------------|-------|-----|-----|-----|
| Calidad del servicio      | Malo | Longitud emisarios  | 351 m     | Estado (%)          | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Caudal tratado (m3/año)   | 0    | Longitud colectores | 577 m     | Estado (%)          | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Caudal desaguado (m3/año) | 7092 | Nº de depuradoras   | 0         | Capacidad (m3/año): | 0     |     |     |     |

**RAMALES**



|           | Longitud | % nuc | % prov |
|-----------|----------|-------|--------|
| Buena     | 1.138    | 100,0 | 88,0   |
| Ejecución | 0        | 0,0   | 0,0    |
| Regular   | 0        | 0,0   | 6,7    |
| Malo      | 0        | 0,0   | 5,3    |

**TOTAL: 1.138 metros**

Viviendas conectadas: 98

Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

**DEPURACIÓN**

|                         | SP                          | FM | IF | FE | EI | AB                          | VI | IN | OT | CE |        |
|-------------------------|-----------------------------|----|----|----|----|-----------------------------|----|----|----|----|--------|
| Problemas en depuradora | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  |        |
| Tratamiento Lodos       |                             |    |    |    |    |                             |    |    |    |    |        |
| Destino final Lodos (%) | Agricultura con compostaje: |    |    |    |    | Agricultura sin compostaje: |    |    |    |    |        |
|                         | Incinerar:                  |    |    |    |    | Vertederos:                 |    |    |    |    | Otros: |

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**RECOGIDA DE BASURAS**

|                 | Tm/año | Nº contenedores | Calidad    | Gestión |
|-----------------|--------|-----------------|------------|---------|
| No seleccionada | 24,00  | 2               | Inadecuado | Otros   |
| Papel           | 0,00   | 0               |            |         |
| Vidrio          | 0,00   | 0               |            |         |
| Plástico        | 0,00   | 0               |            |         |
| Pilas           | 0,00   | 0               |            |         |
| Otros           | 0,00   | 0               |            |         |

**EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada 2.532 m2

| Nº instalaciones | Tipo | m2 sup. cubierta | Estado |   |   |   |
|------------------|------|------------------|--------|---|---|---|
|                  |      |                  | B      | E | R | M |
| 1                | IDEP | 0                | 1      | 0 | 0 | 0 |
| 1                | CCES | 194              | 0      | 0 | 0 | 1 |
| 1                | PJNA | 984              | 1      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | LMFE | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | MATA | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 1                | CEME | 610              | 1      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | TANA | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 1                | CSAN | 90               | 1      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | CASI | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | CENS | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | EXTI | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 2                | AYUN | 324              | 2      | 0 | 0 | 0 |
| 3                | EPSU | 330              | 1      | 0 | 0 | 2 |

**Total instalaciones núcleo:**

**10**

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

|           | Vertederos |     |     | Almacenamiento |     | Plantas Tratamiento |     |     |     | EST | OTR |
|-----------|------------|-----|-----|----------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|           | VIN        | VCS | VCC | PLV            | PCE | ISA                 | ICA | PTC | PTI |     |     |
|           |            |     |     |                |     |                     |     |     |     |     |     |
| En núcleo | 0          | 0   | 0   | 0              | 0   | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   |

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso