# ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial

Municipio: CIDONES Núcleo: **HERREROS** 

Código INE: 061

Código INE: **061000201** 

Altitud (m.): 1118 Km2 en el término municipal: 48

Fecha del Informe:




Frovincia
de
SORIA

Pobla	Población		Plazas hoteleras	
Residente	Estacional	Nº de viviendas	1 lazas lioteteras	
65	400	126	0	

## INFRAESTRUCTURA VIARIA

## CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	6.955	1.134	0	25,5	69,9
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	6.848	0	0	21,5	12,4
Malo	7.043	464	0	23,6	2,9
No pavimentado	7.145	1.107	1.104	29,4	14,7
TOTAL	27.990	2.705	1.104	100%	100%

Número de viviendas deficitarias:

(unidades en m2) 0

#### **ALUMBRADO**

Nº de puntos	77
Potencia instalada (Kw):	10,0
Nº de viviendas deficitarias	15
Longitud deficitaria	500


Calidad del servicio: Bueno

### ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	В
Año de instalación	1971
Restricciones de agua	NO
Utilización de cisterna	NO

			Bueno	Ejecucion	Regular	Maio
Nº de captaciones	0	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Longitud conducción	17.846 m	Estado (%)	85,2	0,0	11,0	3,8
Capacidad depósitos	875 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	2	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0

## RED DE DISTRIBUCIÓN



	Longitud	/o nuc	/o prov
Bueno	1.379	63,5	77,4
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	793	36,5	11,0
Malo	0	0,0	11,6

2.172 metros TOTAL:

Consumo de invierno (m3/día)	14
Consumo de verano (m3/día)	100
Pérdidas de red	0 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Viviendas conectadas:	126
Viviendas no conectadas:	0
DÉFICITS	
Nº de viviendas deficitarias:	0
Longitud del déficit (m):	0
Población residente:	0
Población estacional:	0
AUTÓNOMAS	
Nº de viviendas autónomas:	0
Población residente:	0

0

Población estacional:

## INFORME DE NÚCLEO

Provincial de

Diputación Municipio: **CIDONES** 

> Código INE: 061000201 Núcleo: **HERREROS**

Página 2 de 2 **SORIA** 

## SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN


Calidad del servicio	Regular
Caudal tratado (m3/año)	0
Caudal desaguado (m3/año)	10554

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Longitud emisarios	302 m	Estado (%)	2,0	0,0	98,0	0,0
Longitud colectores	893 m	Estado (%)	50,0	0,0	50,0	0,0
Nº de depuradoras	0	Ca	pacidad (	m3/año):	C	)

Fecha del informe:

Código INE:

#### RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	1.567	94,2	88,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	97	5,8	6,6
Malo	0	0,0	5,2

1 665 metros

125 Viviendas conectadas: Viviendas no conectadas: 1

061

#### DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0 Longitud del déficit (m): 0 0 Población residente: 0 Población estacional:

#### **AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas:

Población residente: Población estacional: Sistema utilizado:

#### DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	_EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: Agricultura sin compostaje:									
	Incine	rar:		Ve	ertederos	s:		Otros:		

TOTAL:

PROBLEMAS EN DEPUR.: SP: Sin problemas FM: Falta de mantenimiento IF: Infradimensionamiento FE: Falta de elementos básicos

TRATAMIENTO DE LODOS: CO: Consorcio EM: Empresa municipal EP: Empresa pública no municipal MA: Mancomunidad

AB: Abandonada o sin uso VI: Vertidos industriales IN: Sistema inadecuado

9 de junio de 2023

OT: Otros CE: Costes elevados

> MU: Municipal NO: No hay tratamiento OT: Otros PV: Privada

> > Estado

VE: Vecinal

### RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año o	contenedore	es Calidad	Gestión	
No seleccionada	35,20	5	Adecuado	Municipal	
	,			contratada	
Papel	1,80	1 1	Adecuado	Mancomunida	
				d contratada	
Vidrio	2,30	1	Adecuado	Otros	
Plástico	2,00	1	Adecuado	Otros	
Pilas	0,00	0			
Otros	0,00	0			

NT0

# **EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada 122.607 m2

Tipo

m2 sup.

1	Tipo	mz sup.	Estado					
instalaciones		cubierta	В	Е	R	M		
1	IDEP	0	0	0	1	0		
1	CCES	150	1	0	0	0		
1	PJNA	120.150	0	0	0	1		
0	LMFE	0	0	0	0	0		
0	MATA	0	0	0	0	0		
1	CEME	1.050	1	0	0	0		
0	TANA	0	0	0	0	0		
2	CSAN	328	2	0	0	0		
0	CASI	0	0	0	0	0		
0	CENS	0	0	0	0	0		
0	EXTI	0	0	0	0	0		
2	AYUN	543	2	0	0	0		
1	EPSU	386	0	0	0	1		

VIN: Vertedero incontrolado

En núcleo

VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento VCC: Vertedero controlado con explotación de

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y

VIN

Vertederos

0 0 0 0 0 0

vcs vcc

PLV PCE ISA ICA PTC PTI

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque PCE: Planta de clasificación de envases ISA: Incineradoras sin aprovechamiento ICA: Incineradoras con aprovechamiento PTC: Planta de compostaje

PTI: Planta de tratamiento integrado EST: Estación de transferencia

OTR: Otros tipos

CCES: Centros culturales PJNA: Parques y jardines LMFE: Lonjas, mercados y ferias MATA: Mataderos CEME: Cementerios TANA: Tanatorios CSAN: Centros sanitarios CASI: Centros asistenciales CENS: Centros de enseñanza EXTI: Extinción de incendios AYUN: Edificios administrativos EPSU: Edificios públicos sin uso

IDEP: Instalaciones deportivas

EST

0

OTR

0

Plantas Tratamiento

Total instalaciones núcleo:

9