




**ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES**

<b>Diputación Provincial de SORIA</b>	Municipio: <b>LANGA DE DUERO</b>	Código INE: <b>103</b>	Altitud (m.): 855  Km2 en el término municipal: 91.55	
	Núcleo: <b>LANGA DE DUERO</b>	Código INE: <b>103000301</b>		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
545	1800	547	36

<p><b>INFRAESTRUCTURA VIARIA</b></p> <p style="text-align: center;">CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios</p>  <p>Número de viviendas deficitarias: 0</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>CA</th> <th>TR</th> <th>OT</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td>15.938</td> <td>17.967</td> <td>443</td> <td>42,9</td> <td>65,2</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td>29.605</td> <td>899</td> <td>0</td> <td>38,1</td> <td>13,7</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td>2.950</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3,7</td> <td>3,0</td> </tr> <tr> <td>No pavimentado</td> <td>8.142</td> <td>0</td> <td>4.147</td> <td>15,3</td> <td>18,1</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>56.636</b></td> <td><b>18.866</b></td> <td><b>4.590</b></td> <td><b>100%</b></td> <td><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">(unidades en m2)</p>		CA	TR	OT	% nuc	% prov	Bueno	15.938	17.967	443	42,9	65,2	Ejecución	0	0	0	0,0	0,0	Regular	29.605	899	0	38,1	13,7	Malo	2.950	0	0	3,7	3,0	No pavimentado	8.142	0	4.147	15,3	18,1	<b>TOTAL</b>	<b>56.636</b>	<b>18.866</b>	<b>4.590</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<p><b>ALUMBRADO</b></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nº de puntos</td> <td style="text-align: center;">307</td> </tr> <tr> <td>Potencia instalada (Kw):</td> <td style="text-align: center;">23,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas deficitarias</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Longitud deficitaria</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> <p>Calidad del servicio: <b>Bueno</b></p>	Nº de puntos	307	Potencia instalada (Kw):	23,0	Nº de viviendas deficitarias	0	Longitud deficitaria	0
	CA	TR	OT	% nuc	% prov																																															
Bueno	15.938	17.967	443	42,9	65,2																																															
Ejecución	0	0	0	0,0	0,0																																															
Regular	29.605	899	0	38,1	13,7																																															
Malo	2.950	0	0	3,7	3,0																																															
No pavimentado	8.142	0	4.147	15,3	18,1																																															
<b>TOTAL</b>	<b>56.636</b>	<b>18.866</b>	<b>4.590</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>																																															
Nº de puntos	307																																																			
Potencia instalada (Kw):	23,0																																																			
Nº de viviendas deficitarias	0																																																			
Longitud deficitaria	0																																																			

<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td style="text-align: center;">B</td> </tr> <tr> <td>Año de instalación</td> <td style="text-align: center;">1971</td> </tr> <tr> <td>Restricciones de agua</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td>Utilización de cisterna</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> </table>	Calidad del servicio	B	Año de instalación	1971	Restricciones de agua	NO	Utilización de cisterna	NO	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Bueno</th> <th>Ejecución</th> <th>Regular</th> <th>Malo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nº de captaciones</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Longitud conducción</td> <td style="text-align: center;">773 m</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Capacidad depósitos</td> <td style="text-align: center;">250 m3</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de potabilizadoras</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> </tbody> </table>			Bueno	Ejecución	Regular	Malo	Nº de captaciones	2	100,0	0,0	0,0	0,0	Longitud conducción	773 m	100,0	0,0	0,0	0,0	Capacidad depósitos	250 m3	100,0	0,0	0,0	0,0	Nº de potabilizadoras	1	100,0	0,0	0,0	0,0
Calidad del servicio	B																																						
Año de instalación	1971																																						
Restricciones de agua	NO																																						
Utilización de cisterna	NO																																						
		Bueno	Ejecución	Regular	Malo																																		
Nº de captaciones	2	100,0	0,0	0,0	0,0																																		
Longitud conducción	773 m	100,0	0,0	0,0	0,0																																		
Capacidad depósitos	250 m3	100,0	0,0	0,0	0,0																																		
Nº de potabilizadoras	1	100,0	0,0	0,0	0,0																																		
<p><b>RED DE DISTRIBUCIÓN</b></p>  <p><b>TOTAL: 8.906 metros</b></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Longitud</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: center;">8.906</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">74,7</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">12,3</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">13,0</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Consumo de invierno (m3/día)</td> <td style="text-align: center;">122</td> </tr> <tr> <td>Consumo de verano (m3/día)</td> <td style="text-align: center;">450</td> </tr> <tr> <td>Pérdidas de red</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas con exceso de presión</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas con déficit de presión</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>		Longitud	% nuc	% prov	Bueno	8.906	100,0	74,7	Ejecución	0	0,0	0,0	Regular	0	0,0	12,3	Malo	0	0,0	13,0	Consumo de invierno (m3/día)	122	Consumo de verano (m3/día)	450	Pérdidas de red	0 %	Nº de viviendas con exceso de presión	0	Nº de viviendas con déficit de presión	0	<p>Viviendas conectadas: 547</p> <p>Viviendas no conectadas: 0</p> <p><b>DÉFICITS</b></p> <p>Nº de viviendas deficitarias: 0</p> <p>Longitud del déficit (m): 0</p> <p>Población residente: 0</p> <p>Población estacional: 0</p> <p><b>AUTÓNOMAS</b></p> <p>Nº de viviendas autónomas: 0</p> <p>Población residente: 0</p> <p>Población estacional: 0</p>								
	Longitud	% nuc	% prov																																				
Bueno	8.906	100,0	74,7																																				
Ejecución	0	0,0	0,0																																				
Regular	0	0,0	12,3																																				
Malo	0	0,0	13,0																																				
Consumo de invierno (m3/día)	122																																						
Consumo de verano (m3/día)	450																																						
Pérdidas de red	0 %																																						
Nº de viviendas con exceso de presión	0																																						
Nº de viviendas con déficit de presión	0																																						

**Diputación  
Provincial de  
SORIA**

Municipio: **LANGA DE DUERO**

Código INE: **103**


Núcleo: **LANGA DE DUERO**

Código INE: **103000301**

**SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN**

		Buena	Ejecución	Regular	Malo			
Calidad del servicio	Buena	Longitud emisarios	272 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	0	Longitud colectores	881 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	59765	Nº de depuradoras	0	Capacidad (m3/año):	0			

**RAMALES**



	Longitud	% nuc	% prov
Buena	5.860	92,8	76,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	457	7,2	7,5
Malo	0	0,0	16,3

**TOTAL: 6.317 metros**

Viviendas conectadas: 547

Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

**DEPURACIÓN**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje:					Agricultura sin compostaje:				
	Incinerar:					Vertederos:			Otros:	

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**RECOGIDA DE BASURAS**

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	240.4	54	Inadecuado	Municipal directa
Papel	9,0	4	Adecuado	Otros
Vidrio	2,0	6	Adecuado	Otros
Plástico	8,0	2	Adecuado	Otros
Pilas	0,0	6	Adecuado	Otros
Otros	0,0	0		

**EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada 11.170 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
7	IDEP	1.932	5	0	1	1
5	CCES	928	4	0	1	0
1	PJNA	665	1	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	2.752	1	0	0	0
1	TANA	80	1	0	0	0
1	CSAN	284	1	0	0	0
2	CASI	500	2	0	0	0
1	CENS	1.003	1	0	0	0
1	EXTI	84	1	0	0	0
5	AYUN	2.570	4	0	1	0
1	EPSU	372	0	0	0	1

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y  
TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso

**Total instalaciones núcleo: 26**