



ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA	Municipio: BERLANGA DE DUERO	Código INE: 035	Altitud (m.): 912 Km2 en el término municipal: 55.00	
	Núcleo: MORALES	Código INE: 035000901		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
27	300	52	0

<p>INFRAESTRUCTURA VIARIA</p> <p style="text-align: center;">CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios</p>  <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>CA</th> <th>TR</th> <th>OT</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: center;">2.789</td> <td style="text-align: center;">659</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">59,7</td> <td style="text-align: center;">69,9</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,1</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: center;">812</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">14,0</td> <td style="text-align: center;">12,4</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">503</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">8,7</td> <td style="text-align: center;">2,9</td> </tr> <tr> <td>No pavimentado</td> <td style="text-align: center;">1.017</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">17,6</td> <td style="text-align: center;">14,7</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: center;">4.618</td> <td style="text-align: center;">1.162</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Número de viviendas deficitarias: 3 (unidades en m2)</p>		CA	TR	OT	% nuc	% prov	Bueno	2.789	659	0	59,7	69,9	Ejecución	0	0	0	0,0	0,1	Regular	812	0	0	14,0	12,4	Malo	0	503	0	8,7	2,9	No pavimentado	1.017	0	0	17,6	14,7	TOTAL	4.618	1.162	0	100%	100%	<p>ALUMBRADO</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Nº de puntos</td> <td style="text-align: center;">29</td> </tr> <tr> <td>Potencia instalada (Kw):</td> <td style="text-align: center;">1,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas deficitarias</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Longitud deficitaria</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">Calidad del servicio: Bueno</p>	Nº de puntos	29	Potencia instalada (Kw):	1,0	Nº de viviendas deficitarias	0	Longitud deficitaria	0
	CA	TR	OT	% nuc	% prov																																														
Bueno	2.789	659	0	59,7	69,9																																														
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1																																														
Regular	812	0	0	14,0	12,4																																														
Malo	0	503	0	8,7	2,9																																														
No pavimentado	1.017	0	0	17,6	14,7																																														
TOTAL	4.618	1.162	0	100%	100%																																														
Nº de puntos	29																																																		
Potencia instalada (Kw):	1,0																																																		
Nº de viviendas deficitarias	0																																																		
Longitud deficitaria	0																																																		

ABASTECIMIENTO DE AGUA		Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Calidad del servicio	M	Nº de captaciones	0	Estado (%)	0,0
Año de instalación	1960	Longitud conducción	525 m	Estado (%)	64,0
Restricciones de agua	RM	Capacidad depósitos	50 m3	Estado (%)	100,0
Utilización de cisterna	NO	Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	0,0

	Longitud	% nuc	% prov	
Bueno	985	100,0	77,4	Viviendas conectadas:
Ejecución	0	0,0	0,0	Viviendas no conectadas:
Regular	0	0,0	11,0	DÉFICITS
Malo	0	0,0	11,6	Nº de viviendas deficitarias:
TOTAL:	985 metros			Longitud del déficit (m):

	Consumo de invierno (m3/día)	6
	Consumo de verano (m3/día)	75
	Pérdidas de red	0 %
	Nº de viviendas con exceso de presión	0
	Nº de viviendas con déficit de presión	0

	Población residente:	0
	Población estacional:	0
AUTÓNOMAS		
	Nº de viviendas autónomas:	0
	Población residente:	0
	Población estacional:	0

**Diputación
Provincial de
SORIA**

Municipio: **BERLANGA DE DUERO**

Código INE: **035**


Núcleo: **MORALES**

Código INE: **035000901**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

		Buena	Ejecución	Regular	Malo			
Calidad del servicio	Regular	Longitud emisarios	273 m	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	100,0
Caudal tratado (m3/año)	0	Longitud colectores	366 m	Estado (%)	33,3	0,0	0,0	66,7
Caudal desaguado (m3/año)	6847	Nº de depuradoras	0	Capacidad (m3/año):	0			

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Buena	90	32,6	88,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,6
Malo	185	67,4	5,2

TOTAL: 275 metros

Viviendas conectadas: 51

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 1

Población residente: 0

Población estacional: 4

Sistema utilizado: Fosa séptica

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje:					Agricultura sin compostaje:				
	Incinerar:					Vertederos:			Otros:	

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	24,00	1	Inadecuado	Otros
Papel	0,00	0		
Vidrio	1,50	1	Adecuado	Otros
Plástico	0,00	0		
Pilas	0,00	0		
Otros	0,00	0		

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 807 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
1	IDEP	0	0	0	1	0
1	CCES	65	1	0	0	0
0	PJNA	0	0	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	367	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	55	1	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
1	AYUN	240	1	0	0	0
2	EPSU	80	0	0	1	1

Total instalaciones núcleo:

7

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso