



ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA	Municipio: PINILLA DEL CAMPO	Código INE: 139	Altitud (m.): 1061 Km2 en el término municipal: 3	
	Núcleo: PINILLA DEL CAMPO	Código INE: 139000101		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
24	50	25	0

<p>INFRAESTRUCTURA VIARIA</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios</p>  <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>CA</th> <th>TR</th> <th>OT</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: right;">5.654</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">51,1</td> <td style="text-align: center;">65,2</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: right;">2.230</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">20,1</td> <td style="text-align: center;">13,7</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: right;">398</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">3,6</td> <td style="text-align: center;">3,0</td> </tr> <tr> <td>No pavimentado</td> <td style="text-align: right;">2.786</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">25,2</td> <td style="text-align: center;">18,1</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">11.067</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 5px;">Número de viviendas deficitarias: 0 (unidades en m2)</p>		CA	TR	OT	% nuc	% prov	Bueno	5.654	0	0	51,1	65,2	Ejecución	0	0	0	0,0	0,0	Regular	2.230	0	0	20,1	13,7	Malo	398	0	0	3,6	3,0	No pavimentado	2.786	0	0	25,2	18,1	TOTAL	11.067	0	0	100%	100%	<p>ALUMBRADO</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Nº de puntos</td> <td style="text-align: right;">21</td> </tr> <tr> <td>Potencia instalada (Kw):</td> <td style="text-align: right;">1,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas deficitarias</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Longitud deficitaria</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 10px;">Calidad del servicio: Bueno</p>	Nº de puntos	21	Potencia instalada (Kw):	1,0	Nº de viviendas deficitarias	0	Longitud deficitaria	0
	CA	TR	OT	% nuc	% prov																																														
Bueno	5.654	0	0	51,1	65,2																																														
Ejecución	0	0	0	0,0	0,0																																														
Regular	2.230	0	0	20,1	13,7																																														
Malo	398	0	0	3,6	3,0																																														
No pavimentado	2.786	0	0	25,2	18,1																																														
TOTAL	11.067	0	0	100%	100%																																														
Nº de puntos	21																																																		
Potencia instalada (Kw):	1,0																																																		
Nº de viviendas deficitarias	0																																																		
Longitud deficitaria	0																																																		

ABASTECIMIENTO DE AGUA		Bueno Ejecución Regular Malo
Calidad del servicio	B	
Año de instalación	1975	
Restricciones de agua	NO	
Utilización de cisterna	NO	

		Estado (%)	Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Nº de captaciones	1		100,0	0,0	0,0	0,0
Longitud conducción	828 m		100,0	0,0	0,0	0,0
Capacidad depósitos	50 m3		100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	1		100,0	0,0	0,0	0,0

RED DE DISTRIBUCIÓN		Bueno Ejecución Regular Malo		
	Longitud	% nuc	% prov	
Bueno	494	100,0	74,7	Viviendas conectadas:
Ejecución	0	0,0	0,0	Viviendas no conectadas:
Regular	0	0,0	12,3	
Malo	0	0,0	13,0	
TOTAL:	494 metros			

	Viviendas conectadas:	25
	Viviendas no conectadas:	0
DÉFICITS		
	Nº de viviendas deficitarias:	0
	Longitud del déficit (m):	0
	Población residente:	0
	Población estacional:	0
AUTÓNOMAS		
	Nº de viviendas autónomas:	0
	Población residente:	0
	Población estacional:	0

Consumo de invierno (m3/día)	5
Consumo de verano (m3/día)	12
Pérdidas de red	2 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

**Diputación
Provincial de
SORIA**

Municipio: **PINILLA DEL CAMPO**

Código INE: **139**


Núcleo: **PINILLA DEL CAMPO**

Código INE: **139000101**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

		Buena	Ejecución	Regular	Malo			
Calidad del servicio	Buena	Longitud emisarios	256 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	0	Longitud colectores	330 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	1975	Nº de depuradoras	0	Capacidad (m3/año):	0			

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Buena	195	100,0	76,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	7,5
Malo	0	0,0	16,3

TOTAL: 195 metros

Viviendas conectadas: 24
Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 1
Longitud del déficit (m): 5
Población residente: 2
Población estacional: 4

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 1
Población residente: 2
Población estacional: 4
Sistema utilizado: Fosa séptica

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje:					Agricultura sin compostaje:				
	Incinerar:					Vertederos:			Otros:	

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso
VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal
NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	8.5	2	Adecuado	Municipal contratada
Papel	0,0	1	Adecuado	Otros
Vidrio	0,0	0		
Plástico	0,0	0		
Pilas	0,0	0		
Otros	0,0	0		

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 955 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
1	IDEP	0	1	0	0	0
1	CCES	57	1	0	0	0
1	PJNA	270	1	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	239	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	57	1	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
1	AYUN	228	1	0	0	0
2	EPSU	104	2	0	0	0

Total instalaciones núcleo: 8

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso