# ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación **Provincial** de

Municipio: SAN ESTEBAN DE GORMAZ Núcleo: **SAN ESTEBAN DE GORMAZ**  Código INE: 162

Código INE: **162001401** 

Altitud (m.): 879 Km2 en el término municipal:

262,00

Fecha del Informe:




**SORIA** 

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras			
	Residente	Estacional	TV de viviendas	1 lazas noteletas		
	2404	6000	1680	83		

### INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	128.718	66.411	20.165	91,5	70,6
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	9.787	1.918	0	5,0	12,3
Malo	463	0	0	0,2	2,8
No pavimentado	7.846	0	0	3,3	14,2
TOTAL	146.814	68.329	20.165	100%	100%

0

Número de viviendas deficitarias:

(unidades en m2)

### **ALUMBRADO**

Nº de puntos	913
Potencia instalada (Kw):	83,0
Nº de viviendas deficitarias	20
Longitud deficitaria	300


Calidad del servicio: Bueno

### ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	R
Año de instalación	1930
Restricciones de agua	NO
Utilización de cisterna	NO

			Bueno	Ejecucion	Regular	Malo
Nº de captaciones	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Longitud conducción	2.665 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Capacidad depósitos	1.500 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0

### RED DE DISTRIBUCIÓN



	Longitud		70 prov		
Bueno	12.434	57,6	78,2		
Ejecución	0	0,0	0,0		
Regular	1.521	7,1	10,4		
Malo	7.599	35,3	11,4		

TOTAL: 21.554 metros

Consumo de invierno (m3/día)	540
Consumo de verano (m3/día)	1560
Pérdidas de red	40 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	200

Viviendas conectadas:	1677
Viviendas no conectadas:	0
DÉFICITS	
Nº de viviendas deficitarias:	0
Longitud del déficit (m):	0
Población residente:	0
Población estacional:	0
AUTÓNOMAS	
Nº de viviendas autónomas:	3
Población residente:	6
Población estacional:	10

## INFORME DE NÚCLEO

Diputación

Municipio:

**SAN ESTEBAN DE GORMAZ** 

Código INE: 162

Fecha del informe:

Provincial de **SORIA** 

Núcleo:

**SAN ESTEBAN DE GORMAZ** 

Código INE: 162001401

Página 2 de 2


17 de julio de 2025

### SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

Calidad del servicio	Regular
Caudal tratado (m3/año)	228533
Caudal desaguado (m3/año)	228533

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Longitud emisarios	1.185m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Longitud colectores	1.626 m	Estado (%)	50,0	0,0	0,0	50,0
Nº de depuradoras	1	Ca	229	.270		

#### RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov		
Bueno	5.451	31,1	88,3		
Ejecución	0	0,0	0,0		
Regular	0	0,0	6,5		
Malo	12.070	68,9	5,2		

TOTAL: 17.521 metros

1680 Viviendas conectadas: Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0 Longitud del déficit (m): 0 0 Población residente: 0 Población estacional:

**AUTÓNOMAS** 

Nº de viviendas autónomas:

Población residente: Población estacional: Sistema utilizado:

#### DEPURACIÓN

DEFURACION	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agrico	ultura co	n compo	staje:	0,0	Agric	ıltura sin	compos	taje:	100,0
	Incine	rar:	0,0	•	Vertederos:		0,0	Otros:	0,0	

PROBLEMAS EN DEPUR.: SP: Sin problemas FM: Falta de mantenimiento

IF: Infradimensionamiento FE: Falta de elementos básicos

TRATAMIENTO DE LODOS: CO: Consorcio EM: Empresa municipal EP: Empresa pública no municipal MA: Mancomunidad

m2 sun

AB: Abandonada o sin uso VI: Vertidos industriales IN: Sistema inadecuado OT: Otros

CE: Costes elevados MU: Municipal

NO: No hay tratamiento OT: Otros PV: Privada VE: Vecinal

Estado

# RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	contenedore	s Calidad	Gestión	
No seleccionada	799,50	126	Adecuado	Mancomunida d contratada	
Papel	40,50	10	Adecuado	Otros	
Vidrio	51,30	16	Adecuado	Otros	
Plástico	44,40	10	Adecuado	Otros	
Pilas	0,10	20	Adecuado	Otros	
Otros	0,00	0			

No.

# **EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada 119.042 m2

Tipo

instalaciones	Про	mz sup. cubierta	Estado			
			В	Е	R	M
11	IDEP	3.871	11	0	0	0
8	CCES	3.214	7	0	1	0
9	PJNA	89.775	9	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	6.390	1	0	0	0
1	TANA	132	1	0	0	0
1	CSAN	524	1	0	0	0
4	CASI	7.470	4	0	0	0
5	CENS	6.126	5	0	0	0
1	EXTI	500	1	0	0	0
4	AYUN	960	4	0	0	0
1	EPSU	80	1	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado

En núcleo

VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y

VIN

Vertederos

0 0 0 0 0 0

vcs vcc

PLV PCE

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

VCC: Vertedero controlado con explotación de

PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque PCE: Planta de clasificación de envases ISA: Incineradoras sin aprovechamiento

ICA: Incineradoras con aprovechamiento

PTC: Planta de compostaje

PTI: Planta de tratamiento integrado

EST: Estación de transferencia OTR: Otros tipos

CCES: Centros culturales PJNA: Parques y jardines LMFE: Lonjas, mercados y ferias MATA: Mataderos CEME: Cementerios TANA: Tanatorios CSAN: Centros sanitarios CASI: Centros asistenciales CENS: Centros de enseñanza

0

IDEP: Instalaciones deportivas

EST

0

OTR

0

Plantas Tratamiento

ICA PTC PTI

ISA

EXTI: Extinción de incendios AYUN: Edificios administrativos EPSU: Edificios públicos sin uso

46 Total instalaciones núcleo: