




ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|---|
| Diputación Provincial de SORIA | Municipio: MONTEJO DE TIERMES | Código INE: 120 | Altitud (m.): 1190 Km2 en el término municipal: 19.10 |  |
| | Núcleo: VALDERROMAN | Código INE: 120001101 | | |

| Población | | Nº de viviendas | Plazas hoteleras |
|-----------|------------|-----------------|------------------|
| Residente | Estacional | | |
| 12 | 130 | 64 | 0 |

| <p>INFRAESTRUCTURA VIARIA</p>  <p>Número de viviendas deficitarias: 0</p> | <p style="text-align: center;">CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>CA</th> <th>TR</th> <th>OT</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: center;">3.551</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">62,8</td> <td style="text-align: center;">65,2</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: center;">1.211</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">21,4</td> <td style="text-align: center;">13,7</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">3,0</td> </tr> <tr> <td>No pavimentado</td> <td style="text-align: center;">767</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">125</td> <td style="text-align: center;">15,8</td> <td style="text-align: center;">18,1</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: center;">5.529</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">125</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">(unidades en m2)</p> | | CA | TR | OT | % nuc | % prov | Bueno | 3.551 | 0 | 0 | 62,8 | 65,2 | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Regular | 1.211 | 0 | 0 | 21,4 | 13,7 | Malo | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,0 | No pavimentado | 767 | 0 | 125 | 15,8 | 18,1 | TOTAL | 5.529 | 0 | 125 | 100% | 100% | <p>ALUMBRADO</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nº de puntos</td> <td style="text-align: center;">27</td> </tr> <tr> <td>Potencia instalada (Kw):</td> <td style="text-align: center;">3,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas deficitarias</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Longitud deficitaria</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> <p>Calidad del servicio: Bueno</p> | Nº de puntos | 27 | Potencia instalada (Kw): | 3,0 | Nº de viviendas deficitarias | 0 | Longitud deficitaria | 0 |
|---|--|----------|------------|-------------|-------------|-------|--------|-------|-------|---|---|------|------|-----------|---|---|---|-----|-----|---------|-------|---|---|------|------|------|---|---|---|-----|-----|----------------|-----|---|-----|------|------|--------------|--------------|----------|------------|-------------|-------------|---|--------------|----|--------------------------|-----|------------------------------|---|----------------------|---|
| | CA | TR | OT | % nuc | % prov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bueno | 3.551 | 0 | 0 | 62,8 | 65,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Regular | 1.211 | 0 | 0 | 21,4 | 13,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malo | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No pavimentado | 767 | 0 | 125 | 15,8 | 18,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 5.529 | 0 | 125 | 100% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº de puntos | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Potencia instalada (Kw): | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº de viviendas deficitarias | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Longitud deficitaria | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|-----------------------|-----------|------------|-------|-----|-----|-----|
| ABASTECIMIENTO DE AGUA | | Bueno | Ejecución | Regular | Malo | | | |
| Calidad del servicio | B | Nº de captaciones | 2 | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Año de instalación | 1979 | Longitud conducción | 492 m | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Restricciones de agua | NO | Capacidad depósitos | 100 m3 | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Utilización de cisterna | NO | Nº de potabilizadoras | 1 | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| <p>RED DE DISTRIBUCIÓN</p>  | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Longitud</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: center;">544</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">74,7</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">12,3</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">13,0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">544 metros</td> </tr> </tbody> </table> | | Longitud | % nuc | % prov | Bueno | 544 | 100,0 | 74,7 | Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 | Regular | 0 | 0,0 | 12,3 | Malo | 0 | 0,0 | 13,0 | TOTAL: | 544 metros | | | <p>Viviendas conectadas: 64</p> <p>Viviendas no conectadas: 0</p> <p>DÉFICITS</p> <p>Nº de viviendas deficitarias: 0</p> <p>Longitud del déficit (m): 0</p> <p>Población residente: 0</p> <p>Población estacional: 0</p> <p>AUTÓNOMAS</p> <p>Nº de viviendas autónomas: 0</p> <p>Población residente: 0</p> <p>Población estacional: 0</p> |
|--|---|-------|----------|-------|--------|-------|-----|-------|------|-----------|---|-----|-----|---------|---|-----|------|------|---|-----|------|---------------|-------------------|--|--|--|
| | Longitud | % nuc | % prov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bueno | 544 | 100,0 | 74,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Regular | 0 | 0,0 | 12,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malo | 0 | 0,0 | 13,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL: | 544 metros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|-----|
| Consumo de invierno (m3/día) | 2 |
| Consumo de verano (m3/día) | 32 |
| Pérdidas de red | 0 % |
| Nº de viviendas con exceso de presión | 0 |
| Nº de viviendas con déficit de presión | 0 |

**Diputación
Provincial de
SORIA**

Municipio: **MONTEJO DE TIERMES**

Código INE: **120**

Núcleo: **VALDERROMAN**

Código INE: **120001101**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

| | | Buena | Ejecución | Regular | Malo | | | |
|---------------------------|-------|---------------------|-----------|---------------------|-------|-----|-----|-----|
| Calidad del servicio | Buena | Longitud emisarios | 255 m | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Caudal tratado (m3/año) | 2792 | Longitud colectores | 257 m | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Caudal desaguado (m3/año) | 2792 | Nº de depuradoras | 1 | Capacidad (m3/año): | 0 | | | |

RAMALES



| | Longitud | % nuc | % prov |
|-----------|----------|-------|--------|
| Buena | 345 | 100,0 | 76,2 |
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0 | 0,0 | 7,5 |
| Malo | 0 | 0,0 | 16,3 |

TOTAL: 345 metros

Viviendas conectadas: 64

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

| | SP | FM | IF | FE | EI | AB | VI | IN | OT | CE |
|-------------------------|---------------------------------|----|-----------------|----|----|---------------------------------|----|----|----|----|
| Problemas en depuradora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tratamiento Lodos | NO | | | | | | | | | |
| Destino final Lodos (%) | Agricultura con compostaje: 0,0 | | | | | Agricultura sin compostaje: 0,0 | | | | |
| | Incinerar: 0,0 | | Vertederos: 0,0 | | | Otros: 0,0 | | | | |

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

| | Tm/año | Nº contenedores | Calidad | Gestión |
|-----------------|--------|-----------------|------------|-----------------------|
| No seleccionada | 11.6 | 3 | Inadecuado | Mancomunida d directa |
| Papel | 0,0 | 0 | | |
| Vidrio | 0,0 | 0 | | |
| Plástico | 0,0 | 0 | | |
| Pilas | 0,0 | 0 | | |
| Otros | 0,0 | 0 | | |

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 566 m2

| Nº instalaciones | Tipo | m2 sup. cubierta | Estado | | | |
|------------------|------|------------------|--------|---|---|---|
| | | | B | E | R | M |
| 0 | IDEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CCES | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | PJNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | LMFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CEME | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CSAN | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | EXTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AYUN | 144 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EPSU | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 |

Total instalaciones núcleo: 8

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y
TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

| | Vertederos | | | Almacena- miento | | Plantas Tratamiento | | | | EST | OTR |
|-----------|------------|-----|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | VIN | VCS | VCC | PLV | PCE | ISA | ICA | PTC | PTI | | |
| En núcleo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso