



**ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES**


<b>Diputación Provincial de SORIA</b>	Municipio: <b>SAN ESTEBAN DE GORMAZ</b>	Código INE: <b>162</b>	Altitud (m.): 915  Km2 en el término municipal: 262,00	
	Núcleo: <b>VILLALVARO</b>	Código INE: <b>162001901</b>		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
119	600	127	0

<p><b>INFRAESTRUCTURA VIARIA</b></p> <p style="text-align: center; font-size: small;">CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios</p>  <p>Número de viviendas deficitarias: 6 (unidades en m2)</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>CA</th> <th>TR</th> <th>OT</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: right;">12.822</td> <td style="text-align: right;">4.937</td> <td style="text-align: right;">816</td> <td style="text-align: right;">65,7</td> <td style="text-align: right;">70,4</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,1</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: right;">725</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">2,6</td> <td style="text-align: right;">12,3</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: right;">3.544</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">324</td> <td style="text-align: right;">13,7</td> <td style="text-align: right;">2,8</td> </tr> <tr> <td>No pavimentado</td> <td style="text-align: right;">5.073</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">18,0</td> <td style="text-align: right;">14,4</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>22.164</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4.937</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.140</b></td> <td style="text-align: right;"><b>100%</b></td> <td style="text-align: right;"><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </table>		CA	TR	OT	% nuc	% prov	Bueno	12.822	4.937	816	65,7	70,4	Ejecución	0	0	0	0,0	0,1	Regular	725	0	0	2,6	12,3	Malo	3.544	0	324	13,7	2,8	No pavimentado	5.073	0	0	18,0	14,4	<b>TOTAL</b>	<b>22.164</b>	<b>4.937</b>	<b>1.140</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<p><b>ALUMBRADO</b></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nº de puntos</td> <td style="text-align: right;">61</td> </tr> <tr> <td>Potencia instalada (Kw):</td> <td style="text-align: right;">9,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas deficitarias</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Longitud deficitaria</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> <p>Calidad del servicio: <b>Bueno</b></p>	Nº de puntos	61	Potencia instalada (Kw):	9,0	Nº de viviendas deficitarias	0	Longitud deficitaria	0
	CA	TR	OT	% nuc	% prov																																															
Bueno	12.822	4.937	816	65,7	70,4																																															
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1																																															
Regular	725	0	0	2,6	12,3																																															
Malo	3.544	0	324	13,7	2,8																																															
No pavimentado	5.073	0	0	18,0	14,4																																															
<b>TOTAL</b>	<b>22.164</b>	<b>4.937</b>	<b>1.140</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>																																															
Nº de puntos	61																																																			
Potencia instalada (Kw):	9,0																																																			
Nº de viviendas deficitarias	0																																																			
Longitud deficitaria	0																																																			

<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Calidad del servicio	B	Nº de captaciones	1	Estado (%)	100,0
Año de instalación	1979	Longitud conducción	2.503 m	Estado (%)	6,8
Restricciones de agua	NO	Capacidad depósitos	193 m3	Estado (%)	0,0
Utilización de cisterna	NO	Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	0,0

<p><b>RED DE DISTRIBUCIÓN</b></p>  <p><b>TOTAL: 2.698 metros</b></p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Longitud</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: right;">2.229</td> <td style="text-align: right;">82,6</td> <td style="text-align: right;">77,9</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: right;">10,8</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: right;">470</td> <td style="text-align: right;">17,4</td> <td style="text-align: right;">11,3</td> </tr> </tbody> </table>		Longitud	% nuc	% prov	Bueno	2.229	82,6	77,9	Ejecución	0	0,0	0,0	Regular	0	0,0	10,8	Malo	470	17,4	11,3	<p>Viviendas conectadas: 127</p> <p>Viviendas no conectadas: 0</p> <p><b>DÉFICITS</b></p> <p>Nº de viviendas deficitarias: 0</p> <p>Longitud del déficit (m): 0</p> <p>Población residente: 0</p> <p>Población estacional: 0</p> <p><b>AUTÓNOMAS</b></p> <p>Nº de viviendas autónomas: 0</p> <p>Población residente: 0</p> <p>Población estacional: 0</p>
	Longitud	% nuc	% prov																			
Bueno	2.229	82,6	77,9																			
Ejecución	0	0,0	0,0																			
Regular	0	0,0	10,8																			
Malo	470	17,4	11,3																			

Consumo de invierno (m3/día)	26
Consumo de verano (m3/día)	150
Pérdidas de red	15 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	10

**Diputación  
Provincial de  
SORIA**

Municipio: **SAN ESTEBAN DE GORMAZ**

Código INE: **162**


Núcleo: **VILLALVARO**

Código INE: **162001901**

**SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN**

		Buena	Ejecución	Regular	Malo			
Calidad del servicio	Regular	Longitud emisarios	1.145m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	16888	Longitud colectores	476 m	Estado (%)	33,3	0,0	66,7	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	16888	Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):	0			

**RAMALES**



	Longitud	% nuc	% prov
Buena	150	8,4	88,4
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	1.637	91,6	6,5
Malo	0	0,0	5,1

**TOTAL: 1.787 metros**

Viviendas conectadas: 127

Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

**DEPURACIÓN**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	NO									
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**RECOGIDA DE BASURAS**

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	58,50	7	Adecuado	Mancomunida d contratada
Papel	3,00	1	Adecuado	Otros
Vidrio	3,80	1	Adecuado	Otros
Plástico	0,00	0		
Pilas	0,00	0		
Otros	0,00	0		

**EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada 2.340 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
1	IDEP	0	1	0	0	0
1	CCES	91	0	0	0	1
0	PJNA	0	0	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	587	0	0	0	1
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	120	0	0	1	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
3	AYUN	713	1	0	1	1
5	EPSU	829	1	0	2	2

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

	Vertederos			Almacena- miento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso

**Total instalaciones núcleo: 12**