

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA	Municipio: AUSEJO DE LA SIERRA	Código INE: 028	Plazas Hoteleras: 0	Superficie término municipal (Hectareas): 2027.18	
	Número de Núcleos: 3	Núcleos Abandonados: 0			

Población		Nº de Viviendas	Plan Urbanístico
Residente	Estacional		
83	155	81	N.P (AD)

Red de Carreteras

	ES	CA	PR	MU	OT	%mun	% prov
Buena	0,0	5,2	1,5	0,0	0,0	62,0	59,4
Ejecución	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regular	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	38,0	21,8
Mala	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8
Total	0,0	5,2	5,6	0,0	0,0	100%	100%

Titularidad:
 ES: Estado
 CA: Comunidad Autónoma
 PR: Provincial/Insular
 MU: Municipal
 OT: Otras

(Unidades en Kilómetros)

Infraestructura Viaria

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios

	CA	TR	OT	% mun	% prov
Buena	10.778	791	194	41,4	66,0
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	2.285	0	0	8,1	13,6
Mala	96	549	0	2,3	2,9
No Pavimentado	13.657	0	0	48,2	17,4
Total	26.814	1.341	194	100%	100%

Número de Viviendas Deficitarias: **4** (Unidades en m2)

Alumbrado

Nº de Puntos:	45
Potencia Instalada (kw):	8,0
Nº de Viviendas Deficitarias:	0
Longitud Deficitaria (m):	0

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

Buena	Regular	Mala	Carece	Ejec.
2	1	0	0	0

Abastecimiento de Agua

Calidad del servicio (número de núcleos):

bueno	regular	malo	carece
2	0	1	0

	Número	estado (%)	Buena	Ejecución	Regular	Mala
Captaciones	7	estado (%)	85,7	0,0	0,0	14,3
Conducciones	Longitud	8.635 m	estado (%)	93,0	0,0	7,0
Depósitos	Capacidad	195 m3	estado (%)	84,6	0,0	0,0
Potabilizadoras	Número	2	estado (%)	100,0	0,0	0,0

Red de Distribución

	longitud	% mun	% prov
Buena	2.003	84,9	75,7
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	11,9
Mala	356	15,1	12,4
Total:	2.360 Metros		

Viviendas Conectadas: **81**
 Viviendas no Conectadas: **0**

Déficits
 Nº de Viviendas Deficitarias: **0**
 Longitud del Déficit (m): **0**
 Población Residente: **0**
 Población Estacional: **0**

Autónomas
 Nº de Viviendas Autónomas: **0**
 Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: **0**


Saneamiento y Depuración

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

Bueno	Regular	Malo	Carece
3	0	0	0

Emisarios	Longitud	403 m	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Colectores	Longitud	825 m	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Depuradoras	Número	2	Capacidad (m3/año)		0		

Ramales



	Longitud	% mun	% prov
Bueno	1.413	100,0	88,0
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,7
Malo	0	0,0	5,3

total: 1.413 metros

Déficits

Nº de Viviendas Deficitarias:	0
Longitud del Déficit (m):	0
Población Residente:	0
Población Estacional:	0

Autónomas

Nº de Viviendas Autónomas:	0
Nº de Viv. Autónomas Deficitarias:	0

Depuración

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en Depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	NO,NO									
Destino Final Lodos (%)	Agricultura con Compostaje: 0,0					Agricultura sin Compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

PROBLEMAS EN DEPUR:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

EI: Explotación incorrecta
AB: Abandonada o sin uso
VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal
NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

Recogida de Basuras

	Tm/Año	Nº Contenedores
No Seleccionada	26,30	5
Papel	-	0
Vidrio	0,00	0
Plástico	0,00	0
Pilas	0,00	0
Otros	0,00	0

Equipamientos

Superficie Total Dedicada: 1.662 m2

Nº Instalaciones	Tipo	M2 sup. Cubierta	Estado			
			B	E	R	M
4	IDEP	0	4	0	0	0
5	CCES	373	4	0	1	0
1	PJNA	80	1	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
3	CEME	315	2	0	0	1
0	TANA	0	0	0	0	0
2	CSAN	62	2	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
1	CENS	150	1	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
4	AYUN	501	2	0	1	1
3	EPSU	181	0	0	0	3

Total Instalaciones Municipio: 23

Instalaciones de Eliminación y Tratamiento de Residuos

	vertederos			Almacenamiento		plantas tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En Núcleo	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso