

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA	Municipio: BERLANGA DE DUERO	Código INE: 035	Plazas Hoteleras: 81 Superficie término municipal (Hectareas): 22034.12	
	Número de Núcleos: 10			
	Núcleos Abandonados: 1			

Población		Nº de Viviendas	Plan Urbanístico
Residente	Estacional		
901	5.007	1.116	N.M (AD)

Red de Carreteras

	ES	CA	PR	MU	OT	%mun	% prov
Buena	0,0	17,4	20,8	0,0	0,0	57,3	59,4
Ejecución	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regular	0,0	13,7	3,8	0,0	0,0	26,2	21,8
Mala	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	16,5	18,8
Total	0,0	31,1	35,6	0,0	0,0	100%	100%

Titularidad:
ES: Estado
CA: Comunidad Autónoma
PR: Provincial/Insular
MU: Municipal
OT: Otras

(Unidades en Kilómetros)

Infraestructura Viaria

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios

	CA	TR	OT	% mun	% prov
Buena	80.627	22.050	0	68,2	66,0
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	18.095	2.364	0	13,6	13,6
Mala	2.494	503	0	2,0	2,9
No Pavimentado	24.441	28	0	16,2	17,4
Total	125.656	24.945	0	100%	100%

Número de Viviendas Deficitarias: **27** (Unidades en m2)

Alumbrado

Nº de Puntos:	582
Potencia Instalada (kw):	113,0
Nº de Viviendas Deficitarias:	6
Longitud Deficitaria (m):	175

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

Buena	Regular	Mala	Carece	Ejec.
10	0	0	0	0

Abastecimiento de Agua

Calidad del servicio (número de núcleos):

	Buena	Ejecución	Regular	Mala
bueno	2	2	6	0

	Número	estado (%)	Buena	Ejecución	Regular	Mala
Captaciones	16	estado (%)	93,8	0,0	0,0	6,3
Conducciones	Longitud 16.571 m	estado (%)	74,0	0,0	19,5	6,4
Depósitos	Capacidad 1.504 m3	estado (%)	91,2	0,0	2,8	6,0
Potabilizadoras	Número 10	estado (%)	90,0	0,0	0,0	10,0

Red de Distribución

	longitud	% mun	% prov
Buena	11.736	70,9	75,7
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	4.018	24,3	11,9
Mala	786	4,8	12,4
Total:	16.540 Metros		

Viviendas Conectadas: **1.088**
Viviendas no Conectadas: **28**

Déficits

Nº de Viviendas Deficitarias: **0**
Longitud del Déficit (m): **0**
Población Residente: **0**
Población Estacional: **0**

Autónomas


Nº de Viviendas Autónomas: **0**
Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: **0**

Saneamiento y Depuración

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

Bueno	Regular	Malo	Carece	Emisarios	Longitud	3.562 m	estado (%)	Bueno	Ejecución Regular	Malo
2	6	2	0	Colectores	Longitud	5.108 m	estado (%)	83,1	0,0	9,3
				Depuradoras	Número	6	Capacidad (m3/año)		33	

Ramales



	Longitud	% mun	% prov
Bueno	7.699	77,4	88,0
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	2.055	20,7	6,7
Malo	185	1,9	5,3

total: 9.939 metros

Déficits

Nº de Viviendas Deficitarias:	0
Longitud del Déficit (m):	0
Población Residente:	0
Población Estacional:	0

Autónomas

Nº de Viviendas Autónomas:	1
Nº de Viv. Autónomas Deficitarias:	0

Depuración

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en Depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	NO,NO,NO,NO,PV									
Destino Final Lodos (%)	Agricultura con Compostaje: 0,0					Agricultura sin Compostaje: 100,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

PROBLEMAS EN DEPUR:

- SP: Sin problemas
- FM: Falta de mantenimiento
- IF: Infradimensionamiento
- FE: Falta de elementos básicos
- EI: Explotación incorrecta
- AB: Abandonada o sin uso
- VI: Vertidos industriales
- IN: Sistema inadecuado
- OT: Otros

TRATAMIENTO DE LODOS:

- CO: Consorcio
- EM: Empresa municipal
- EP: Empresa pública no municipal
- MA: Mancomunidad
- MU: Municipal
- NO: No hay tratamiento
- OT: Otros
- PV: Privada
- VE: Vecinal

Recogida de Basuras

	Tm/Año	Nº Contenedores
No Seleccionada	594,20	26
Papel	17,50	6
Vidrio	25,00	9
Plástico	17,40	5
Pilas	0,10	6
Otros	0,00	0

Equipamientos

Superficie Total Dedicada: 22.478 m2

Nº Instalaciones	Tipo	M2 sup. Cubierta	Estado			
			B	E	R	M
12	IDEP	2.088	7	0	1	4
12	CCES	2.378	9	0	2	1
2	PJNA	744	1	0	0	1
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
10	CEME	5.727	5	0	2	3
0	TANA	0	0	0	0	0
7	CSAN	736	5	0	1	1
3	CASI	2.095	3	0	0	0
1	CENS	4.089	1	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
13	AYUN	4.039	9	0	3	1
10	EPSU	582	0	0	4	6

Total Instalaciones Municipio: 70

Instalaciones de Eliminación y Tratamiento de Residuos

	vertederos			Almacenamiento		plantas tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En Núcleo	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

- VIN: Vertedero incontrolado
- VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
- VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
- PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
- PCE: Planta de clasificación de envases
- ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
- ICA: Incineradoras con aprovechamiento
- PTC: Planta de compostaje
- PTI: Planta de tratamiento integrado
- EST: Estación de transferencia
- OTR: Otros tipos

- IDEP: Instalaciones deportivas
- CCES: Centros culturales
- PJNA: Parques y jardines
- LMFE: Lonjas, mercados y ferias
- MATA: Mataderos
- CEME: Cementerios
- TANA: Tanatorios
- CSAN: Centros sanitarios
- CASI: Centros asistenciales
- CENS: Centros de enseñanza
- EXTI: Extinción de incendios
- AYUN: Edificios administrativos
- EPSU: Edificios públicos sin uso