

## ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

<b>Diputación Provincial de SORIA</b>	Municipio: <b>CIHUELA</b>	Código INE: <b>063</b>	Plazas Hoteleras: <b>0</b>	Superficie término municipal (Hectareas): <b>3496</b>	
	Número de Núcleos: <b>1</b>	Núcleos Abandonados: <b>0</b>			

Población		Nº de Viviendas	Plan Urbanístico
Residente	Estacional		
50	400	163	N.P (AD)

### Red de Carreteras

	ES	CA	PR	MU	OT	%mun	% prov
Buena	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	100,0	59,5
Ejecución	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regular	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8
Mala	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7
<b>Total</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Titularidad:  
 ES: Estado  
 CA: Comunidad Autónoma  
 PR: Provincial/Insular  
 MU: Municipal  
 OT: Otras

(Unidades en Metros)

### Infraestructura Viaria

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios

	CA	TR	OT	% mun	% prov
Buena	8.426	1.890	0	69,2	66,4
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	1.176	0	0	7,9	13,4
Mala	0	0	0	0,0	3,0
No Pavimentado	3.419	0	0	22,9	17,1
<b>Total</b>	<b>13.022</b>	<b>1.890</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Número de Viviendas Deficitarias: **0** (Unidades en m2)

### Alumbrado

Nº de Puntos:	48
Potencia Instalada (kw):	9,0
Nº de Viviendas Deficitarias:	7
Longitud Deficitaria (m):	100

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

Buena	Regular	Mala	Carece	Ejec.
0	1	0	0	0

### Abastecimiento de Agua

Calidad del servicio (número de núcleos):

bueno	regular	malo	carece
1	0	0	0

	Número	estado (%)	Buena	Ejecución	Regular	Mala
<b>Captaciones</b>	2	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
<b>Conducciones</b>	Longitud 4.428 m	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
<b>Depósitos</b>	Capacidad 140 m3	estado (%)	71,4	0,0	28,6	0,0
<b>Potabilizadoras</b>	Número 1	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0

### Red de Distribución

	longitud	% mun	% prov
Buena	2.125	100,0	75,8
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	11,8
Mala	0	0,0	12,4
<b>Total:</b>	<b>2.125 Metros</b>		

Viviendas Conectadas: **163**  
 Viviendas no Conectadas: **0**

**Déficits**  
 Nº de Viviendas Deficitarias: **0**  
 Longitud del Déficit (m): **0**  
 Población Residente: **0**  
 Población Estacional: **0**


**Autónomas**  
 Nº de Viviendas Autónomas: **0**  
 Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: **0**

**Saneamiento y Depuración**

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

Bueno	Regular	Malo	Carece	<b>Emisarios</b>	Longitud	188 m	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
1	0	0	0	<b>Colectores</b>	Longitud	432 m	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
				<b>Depuradoras</b>	Número	0	Capacidad (m3/año)	0			

**Ramales**



	Longitud	% mun	% prov
Bueno	1.519	100,0	88,0
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,7
Malo	0	0,0	5,3

**total: 1.519 metros**

**Déficits**

Nº de Viviendas Deficitarias:	0
Longitud del Déficit (m):	0
Población Residente:	0
Población Estacional:	0

**Autónomas**

Nº de Viviendas Autónomas:	0
Nº de Viv. Autónomas Deficitarias:	0

**Depuración**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en Depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino Final Lodos (%)	Agricultura con Compostaje: 0,0					Agricultura sin Compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

**PROBLEMAS EN DEPUR:**

SP: Sin problemas	EI: Explotación incorrecta
FM: Falta de mantenimiento	AB: Abandonada o sin uso
IF: Infradimensionamiento	VI: Vertidos industriales
FE: Falta de elementos básicos	IN: Sistema inadecuado
	OT: Otros

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio	MU: Municipal
EM: Empresa municipal	NO: No hay tratamiento
EP: Empresa pública no municipal	OT: Otros
MA: Mancomunidad	PV: Privada
	VE: Vecinal

**Recogida de Basuras**

	Tm/Año	Nº Contenedores
No Seleccionada	33,30	4
Papel	-	0
Vidrio	2,10	1
Plástico	0,00	0
Pilas	0,00	0
Otros	0,00	0

**Equipamientos**

Superficie Total Dedicada: 2.700 m2

Nº Instalaciones	Tipo	M2 sup. Cubierta	Estado			
			B	E	R	M
1	IDEP	0	1	0	0	0
2	CCES	235	1	0	1	0
2	PJNA	350	1	0	1	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	1.600	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	20	1	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
1	AYUN	471	1	0	0	0
1	EPSU	24	0	0	1	0

**Total Instalaciones Municipio: 9**

**Instalaciones de Eliminación y Tratamiento de Residuos**

	vertederos			Almacena- miento		plantas tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
	En Núcleo	0	0	0	0	0	0	0	0		

- VIN: Vertedero incontrolado
- VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
- VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
- PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
- PCE: Planta de clasificación de envases
- ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
- ICA: Incineradoras con aprovechamiento
- PTC: Planta de compostaje
- PTI: Planta de tratamiento integrado
- EST: Estación de transferencia
- OTR: Otros tipos

- IDEP: Instalaciones deportivas
- CCES: Centros culturales
- PJNA: Parques y jardines
- LMFE: Lonjas, mercados y ferias
- MATA: Mataderos
- CEME: Cementerios
- TANA: Tanatorios
- CSAN: Centros sanitarios
- CASI: Centros asistenciales
- CENS: Centros de enseñanza
- EXTI: Extinción de incendios
- AYUN: Edificios administrativos
- EPSU: Edificios públicos sin uso