




ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---|
| Diputación Provincial de SORIA | Municipio: CUEVA DE AGREDA | Código INE: 073 | Plazas Hoteleras: 0 | Superficie término municipal (Hectareas): 3026 |  |
| | Número de Núcleos: 1 | Núcleos Abandonados: 0 | | | |

| Población | | Nº de Viviendas | Plan Urbanístico |
|-----------|------------|-----------------|------------------|
| Residente | Estacional | | |
| 70 | 500 | 125 | N.M (AD) |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|--|
| <p>Red de Carreteras</p>  | | ES | CA | PR | MU | OT | %mun | % prov | Titularidad: ES: Estado CA: Comunidad Autónoma PR: Provincial/Insular MU: Municipal OT: Otras (Unidades en Kilómetros) |
| | Buena | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,4 | |
| | Ejecución | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Regular | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 21,8 | |
| | Malo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | |
| | Total | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 100% | 100% | |

| | | | | | | |
|--|---|--------------|----------|-------------|-------------|--------|
| <p>Infraestructura Viaria</p>  | CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios | | | | | |
| | | CA | TR | OT | % mun | % prov |
| | Buena | 5.190 | 2.532 | 0 | 49,9 | 66,0 |
| | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,1 |
| | Regular | 1.070 | 559 | 0 | 10,6 | 13,6 |
| | Malo | 1.722 | 0 | 0 | 11,2 | 2,9 |
| | No Pavimentado | 4.369 | 0 | 0 | 28,3 | 17,4 |
| Total | 12.351 | 3.092 | 0 | 100% | 100% | |

Número de Viviendas Deficitarias: **2** (Unidades en m2)


| | |
|-------------------------------|------|
| Alumbrado | |
| Nº de Puntos: | 56 |
| Potencia Instalada (kw): | 42,0 |
| Nº de Viviendas Deficitarias: | 0 |
| Longitud Deficitaria (m): | 0 |

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

| | | | | |
|-------|---------|------|--------|-------|
| Buena | Regular | Malo | Carece | Ejec. |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---------|------|--------|-------|-----------|---------|------|
| Abastecimiento de Agua | | | | Buena | Ejecución | Regular | Malo |
| Calidad del servicio (número de núcleos): | | | | | | | |
| bueno | regular | malo | carece | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---------|------------|-------|-----|-----|-----|
| Captaciones | Número | 1 | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Conducciones | Longitud | 2.439 m | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Depósitos | Capacidad | 150 m3 | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Potabilizadoras | Número | 1 | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |


| | | | | | | |
|---|---------------------|-------|-------|-------|--------|---|
| <p>Red de Distribución</p>  | longitud | | | % mun | % prov | Viviendas Conectadas: 125 Viviendas no Conectadas: 0 Déficits Nº de Viviendas Deficitarias: 0 Longitud del Déficit (m): 0 Población Residente: 0 Población Estacional: 0 Autónomas Nº de Viviendas Autónomas: 0 Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: 0 |
| | Buena | 1.801 | 100,0 | 75,7 | | |
| | Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | Regular | 0 | 0,0 | 11,9 | | |
| | Malo | 0 | 0,0 | 12,4 | | |
| Total: | 1.801 Metros | | | | | |

Saneamiento y Depuración

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

| Bueno | Regular | Malo | Carece | Emisarios | Longitud | 511 m | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------|---------|------|--------|-------------|----------|-------|--------------------|-------|-----|-----|-----|
| 1 | 0 | 0 | 0 | Colectores | Longitud | 293 m | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | Depuradoras | Número | 1 | Capacidad (m3/año) | 35 | | | |

Ramales



| | Longitud | % mun | % prov |
|-----------|----------|-------|--------|
| Bueno | 953 | 100,0 | 88,0 |
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0 | 0,0 | 6,7 |
| Malo | 0 | 0,0 | 5,3 |

total: 953 metros

Déficits

| | |
|-------------------------------|---|
| Nº de Viviendas Deficitarias: | 0 |
| Longitud del Déficit (m): | 0 |
| Población Residente: | 0 |
| Población Estacional: | 0 |

Autónomas

| | |
|------------------------------------|---|
| Nº de Viviendas Autónomas: | 0 |
| Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: | 0 |

Depuración

| | SP | FM | IF | FE | EI | AB | VI | IN | OT | CE |
|-------------------------|---------------------------------|----|-----------------|----|----|---------------------------------|----|----|----|----|
| Problemas en Depuradora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tratamiento Lodos | NO | | | | | | | | | |
| Destino Final Lodos (%) | Agricultura con Compostaje: 0,0 | | | | | Agricultura sin Compostaje: 0,0 | | | | |
| | Incinerar: 0,0 | | Vertederos: 0,0 | | | Otros: 0,0 | | | | |

PROBLEMAS EN DEPUR:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

EI: Explotación incorrecta
AB: Abandonada o sin uso
VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal
NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

Recogida de Basuras

| | Tm/Año | Nº Contenedores |
|-----------------|--------|-----------------|
| No Seleccionada | 55,80 | 7 |
| Papel | - | 0 |
| Vidrio | 2,60 | 1 |
| Plástico | 0,00 | 0 |
| Pilas | 0,00 | 0 |
| Otros | 0,00 | 0 |

Equipamientos

Superficie Total Dedicada: 1.514 m2

| Nº Instalaciones | Tipo | M2 sup. Cubierta | Estado | | | |
|------------------|------|------------------|--------|---|---|---|
| | | | B | E | R | M |
| 0 | IDEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CCES | 499 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | PJNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | LMFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CEME | 638 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CSAN | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | EXTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AYUN | 243 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | EPSU | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Total Instalaciones Municipio:

7

Instalaciones de Eliminación y Tratamiento de Residuos

| | vertederos | | | Almacenamiento | | plantas tratamiento | | | | EST | OTR |
|-----------|------------|-----|-----|----------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | VIN | VCS | VCC | PLV | PCE | ISA | ICA | PTC | PTI | | |
| En Núcleo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso