

## ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

<b>Diputación Provincial de SORIA</b>	Municipio: <b>FUENTELMONGE</b>	Código INE: <b>088</b>	Plazas Hoteleras: <b>0</b>	Superficie término municipal (Hectareas): <b>4182</b>	
	Número de Núcleos: <b>1</b>	Núcleos Abandonados: <b>0</b>			

Población		Nº de Viviendas	Plan Urbanístico
Residente	Estacional		
69	400	152	N.P (AD)

### Red de Carreteras

	ES	CA	PR	MU	OT	%mun	% prov
Bueno	0,0	7,9	0,0	2,9	0,0	87,1	59,4
Ejecución	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regular	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8
Malo	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	12,9	18,8
<b>Total</b>	<b>0,0</b>	<b>7,9</b>	<b>1,6</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Titularidad:  
 ES: Estado  
 CA: Comunidad Autónoma  
 PR: Provincial/Insular  
 MU: Municipal  
 OT: Otras

(Unidades en Kilómetros)

### Infraestructura Viaria

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios

	CA	TR	OT	% mun	% prov
Bueno	10.514	4.249	0	70,1	66,0
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	1.200	0	0	5,7	13,6
Malo	0	0	0	0,0	2,9
No Pavimentado	5.095	0	0	24,2	17,4
<b>Total</b>	<b>16.809</b>	<b>4.249</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Número de Viviendas Deficitarias: **14** (Unidades en m2)

### Alumbrado

Nº de Puntos:	56
Potencia Instalada (kw):	16,0
Nº de Viviendas Deficitarias:	0
Longitud Deficitaria (m):	0

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

Bueno	Regular	Malo	Carece	Ejec.
1	0	0	0	0

### Abastecimiento de Agua

Calidad del servicio (número de núcleos):

bueno	regular	malo	carece
0	0	1	0

	Número	estado (%)	Bueno	Ejecución	Regular	Malo
<b>Captaciones</b>	1	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
<b>Conducciones</b>	Longitud 6.373 m	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
<b>Depósitos</b>	Capacidad 100 m3	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
<b>Potabilizadoras</b>	Número 1	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0

### Red de Distribución

	longitud	% mun	% prov
Bueno	2.464	100,0	75,7
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	11,9
Malo	0	0,0	12,4
<b>Total:</b>	<b>2.464</b>	<b>Metros</b>	

Viviendas Conectadas: **152**  
 Viviendas no Conectadas: **0**

**Déficits**

Nº de Viviendas Deficitarias: **0**  
 Longitud del Déficit (m): **0**  
 Población Residente: **0**  
 Población Estacional: **0**

**Autónomas**


Nº de Viviendas Autónomas: **0**  
 Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: **0**

**Saneamiento y Depuración**

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

Bueno	Regular	Malo	Carece	Emisarios	Longitud	702 m	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
0	1	0	0	Colectores	Longitud	392 m	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
				Depuradoras	Número	1	Capacidad (m3/año)		82		

**Ramales**



	Longitud	% mun	% prov
Bueno	1.694	100,0	88,0
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,7
Malo	0	0,0	5,3

total: **1.694 metros**

**Déficits**

Nº de Viviendas Deficitarias:	0
Longitud del Déficit (m):	0
Población Residente:	0
Población Estacional:	0

**Autónomas**

Nº de Viviendas Autónomas:	0
Nº de Viv. Autónomas Deficitarias:	0

**Depuración**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en Depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	NO									
Destino Final Lodos (%)	Agricultura con Compostaje: <b>0,0</b>					Agricultura sin Compostaje: <b>0,0</b>				
	Incinerar: <b>0,0</b>		Vertederos: <b>0,0</b>			Otros: <b>0,0</b>				

**PROBLEMAS EN DEPUR:**

- SP: Sin problemas
- FM: Falta de mantenimiento
- IF: Infradimensionamiento
- FE: Falta de elementos básicos
- EI: Explotación incorrecta
- AB: Abandonada o sin uso
- VI: Vertidos industriales
- IN: Sistema inadecuado
- OT: Otros

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

- CO: Consorcio
- EM: Empresa municipal
- EP: Empresa pública no municipal
- MA: Mancomunidad
- MU: Municipal
- NO: No hay tratamiento
- OT: Otros
- PV: Privada
- VE: Vecinal

**Recogida de Basuras**

	Tm/Año	Nº Contenedores
No Seleccionada	47,70	3
Papel	1,70	1
Vidrio	2,20	1
Plástico	1,70	1
Pilas	0,00	0
Otros	0,00	0

**Equipamientos**

Superficie Total Dedicada: **5.149 m2**

Nº Instalaciones	Tipo	M2 sup. Cubierta	Estado			
			B	E	R	M
1	IDEP	0	0	0	1	0
3	CCES	791	2	0	1	0
1	PJNA	730	1	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
2	CEME	1.750	2	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	75	1	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
3	AYUN	1.305	3	0	0	0
3	EPSU	498	1	0	1	1

**Total Instalaciones Municipio: 14**

**Instalaciones de Eliminación y Tratamiento de Residuos**

	vertederos			Almacenamiento		plantas tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En Núcleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

- VIN: Vertedero incontrolado
- VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
- VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
- PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
- PCE: Planta de clasificación de envases
- ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
- ICA: Incineradoras con aprovechamiento
- PTC: Planta de compostaje
- PTI: Planta de tratamiento integrado
- EST: Estación de transferencia
- OTR: Otros tipos

- IDEP: Instalaciones deportivas
- CCES: Centros culturales
- PJNA: Parques y jardines
- LMFE: Lonjas, mercados y ferias
- MATA: Mataderos
- CEME: Cementerios
- TANA: Tanatorios
- CSAN: Centros sanitarios
- CASI: Centros asistenciales
- CENS: Centros de enseñanza
- EXTI: Extinción de incendios
- AYUN: Edificios administrativos
- EPSU: Edificios públicos sin uso