

**ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES**

|                                       |                          |                        |  |  |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|--|--|
| <b>Diputación Provincial de SORIA</b> | Municipio: <b>GARRAY</b> | Código INE: <b>094</b> | Plazas Hoteleras:<br>105<br><br>Superficie término municipal (Hectareas):<br>7606.00 |  |
|                                       | Número de Núcleos: 6     |                        |  |  |
|                                       | Núcleos Abandonados: 0   |                        |  |  |

| Población |            | Nº de Viviendas | Plan Urbanístico |
|-----------|------------|-----------------|------------------|
| Residente | Estacional |                 |                  |
| 745       | 1.016      | 523             | N.M (AD)         |

**Red de Carreteras**

|              | ES         | CA         | PR          | MU         | OT         | %mun        | % prov      |
|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Buena        | 4,8        | 2,0        | 21,7        | 0,0        | 0,0        | 89,9        | 59,4        |
| Ejecución    | 0,0        | 0,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0         | 0,0         |
| Regular      | 0,0        | 0,0        | 2,1         | 0,0        | 0,0        | 6,6         | 21,8        |
| Mala         | 0,0        | 0,0        | 1,1         | 0,0        | 0,0        | 3,5         | 18,8        |
| <b>Total</b> | <b>4,8</b> | <b>2,0</b> | <b>24,9</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

Titularidad:  
 ES: Estado  
 CA: Comunidad Autónoma  
 PR: Provincial/Insular  
 MU: Municipal  
 OT: Otras

(Unidades en Kilómetros)

**Infraestructura Viaria**

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios

|                | CA             | TR       | OT           | % mun       | % prov      |
|----------------|----------------|----------|--------------|-------------|-------------|
| Buena          | 119.058        | 0        | 3.788        | 75,3        | 66,0        |
| Ejecución      | 0              | 0        | 0            | 0,0         | 0,1         |
| Regular        | 6.357          | 0        | 0            | 3,9         | 13,6        |
| Mala           | 1.090          | 0        | 0            | 0,7         | 2,9         |
| No Pavimentado | 32.711         | 0        | 0            | 20,1        | 17,4        |
| <b>Total</b>   | <b>159.216</b> | <b>0</b> | <b>3.788</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

Número de Viviendas Deficitarias: 50 (Unidades en m2)

**Alumbrado**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Nº de Puntos:                 | 465  |
| Potencia Instalada (kw):      | 75,0 |
| Nº de Viviendas Deficitarias: | 20   |
| Longitud Deficitaria (m):     | 595  |

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

| Buena | Regular | Mala | Carece | Ejec. |
|-------|---------|------|--------|-------|
| 5     | 1       | 0    | 0      | 0     |

**Abastecimiento de Agua**

Calidad del servicio (número de núcleos):

|  | bueno | regular | malo | carece |
|--|-------|---------|------|--------|
|  | 3     | 0       | 3    | 0      |

|                        | Número             | estado (%) | Buena | Ejecución | Regular | Mala |
|------------------------|--------------------|------------|-------|-----------|---------|------|
| <b>Captaciones</b>     | 11                 | estado (%) | 90,9  | 0,0       | 0,0     | 9,1  |
| <b>Conducciones</b>    | Longitud 28.040 m  | estado (%) | 71,9  | 0,0       | 28,1    | 0,0  |
| <b>Depósitos</b>       | Capacidad 2.437 m3 | estado (%) | 100,0 | 0,0       | 0,0     | 0,0  |
| <b>Potabilizadoras</b> | Número 6           | estado (%) | 100,0 | 0,0       | 0,0     | 0,0  |

**Red de Distribución**

|               | longitud             | % mun | % prov |
|---------------|----------------------|-------|--------|
| Buena         | 19.285               | 99,2  | 75,7   |
| Ejecución     | 0                    | 0,0   | 0,0    |
| Regular       | 164                  | 0,8   | 11,9   |
| Mala          | 0                    | 0,0   | 12,4   |
| <b>Total:</b> | <b>19.448 Metros</b> |       |        |

Viviendas Conectadas: 523  
 Viviendas no Conectadas: 0

**Déficits**

Nº de Viviendas Deficitarias: 0  
 Longitud del Déficit (m): 0  
 Población Residente: 0  
 Población Estacional: 0

**Autónomas**


Nº de Viviendas Autónomas: 0  
 Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: 0

**Saneamiento y Depuración**

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

| Bueno | Regular | Malo | Carece | Emisarios   | Longitud | 3.310 m | estado (%)         | 94,5 | 0,0 | 5,5  | 0,0 |
|-------|---------|------|--------|-------------|----------|---------|--------------------|------|-----|------|-----|
| 4     | 2       | 0    | 0      | Colectores  | Longitud | 4.242 m | estado (%)         | 81,3 | 0,0 | 12,5 | 0,0 |
|       |         |      |        | Depuradoras | Número   | 7       | Capacidad (m3/año) |      | 158 |      |     |

**Ramales**



|           | Longitud | % mun | % prov |
|-----------|----------|-------|--------|
| Bueno     | 11.341   | 98,8  | 88,0   |
| Ejecución | 0        | 0,0   | 0,0    |
| Regular   | 76       | 0,7   | 6,7    |
| Malo      | 59       | 0,5   | 5,3    |

total: **11.476 metros**

**Déficits**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Nº de Viviendas Deficitarias: | 1  |
| Longitud del Déficit (m):     | 50 |
| Población Residente:          | 0  |
| Población Estacional:         | 2  |

**Autónomas**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Nº de Viviendas Autónomas:         | 1 |
| Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: | 0 |

**Depuración**

|                         | SP                                     | FM | IF                     | FE | EI | AB                                     | VI | IN | OT | CE |
|-------------------------|--|----|------------------------|----|----|--|----|----|----|----|
| Problemas en Depuradora | 0                                      | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Tratamiento Lodos       | NO,NO,NO,NO,NO                         |    |                        |    |    |  |    |    |    |    |
| Destino Final Lodos (%) | Agricultura con Compostaje: <b>0,0</b> |    |                        |    |    | Agricultura sin Compostaje: <b>0,0</b> |    |    |    |    |
|                         | Incinerar: <b>0,0</b>                  |    | Vertederos: <b>0,0</b> |    |    | Otros: <b>0,0</b>                      |    |    |    |    |

**PROBLEMAS EN DEPUR:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

EI: Explotación incorrecta  
AB: Abandonada o sin uso  
VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

MU: Municipal  
NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**Recogida de Basuras**

|                 | Tm/Año | Nº Contenedores |
|-----------------|--------|-----------------|
| No Seleccionada | 254,70 | 30              |
| Papel           | 5,90   | 5               |
| Vidrio          | 11,70  | 12              |
| Plástico        | 5,90   | 5               |
| Pilas           | 0,10   | 1               |
| Otros           | 0,00   | 0               |

**Instalaciones de Eliminación y Tratamiento de Residuos**

|           | vertederos |     |     | Almacenamiento |     | plantas tratamiento |     |     |     | EST | OTR |
|-----------|------------|-----|-----|----------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|           | VIN        | VCS | VCC | PLV            | PCE | ISA                 | ICA | PTC | PTI |     |     |
| En Núcleo | 0          | 0   | 0   | 1              | 0   | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso

**Equipamientos**

Superficie Total Dedicada: **15.294 m2**

| Nº Instalaciones | Tipo | M2 sup. Cubierta | Estado |   |   |   |
|------------------|------|------------------|--------|---|---|---|
|                  |      |                  | B      | E | R | M |
| 8                | IDEP | 0                | 6      | 0 | 1 | 1 |
| 13               | CCES | 2.414            | 12     | 0 | 1 | 0 |
| 6                | PJNA | 9.700            | 6      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | LMFE | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | MATA | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 7                | CEME | 1.742            | 4      | 0 | 1 | 2 |
| 0                | TANA | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 1                | CSAN | 112              | 1      | 0 | 0 | 0 |
| 1                | CASI | 200              | 1      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | CENS | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | EXTI | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 8                | AYUN | 1.005            | 6      | 0 | 1 | 1 |
| 2                | EPSU | 121              | 1      | 0 | 0 | 1 |

**Total Instalaciones Municipio: 46**