

**ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES**

<b>Diputación Provincial de SORIA</b>	Municipio: <b>MEDINACELI</b>	Código INE: <b>113</b>	Plazas Hoteleras: <b>280</b>	Superficie término municipal (Hectareas): <b>20484.56</b>	
	Número de Núcleos: <b>12</b>	Núcleos Abandonados: <b>4</b>			

Población		Nº de Viviendas	Plan Urbanístico
Residente	Estacional		
721	2.385	1.010	N.M (AD)

**Red de Carreteras**

	ES	CA	PR	MU	OT	%mun	% prov
Buena	45,1	15,2	22,8	0,0	0,0	87,8	59,5
Ejecución	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regular	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	21,8
Malo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7
<b>Total</b>	<b>56,6</b>	<b>15,2</b>	<b>22,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Titularidad:  
ES: Estado  
CA: Comunidad Autónoma  
PR: Provincial/Insular  
MU: Municipal  
OT: Otras

(Unidades en Metros)

**Infraestructura Viaria**

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios

	CA	TR	OT	% mun	% prov
Buena	77.428	23.759	14.119	73,6	66,4
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	11.142	2.155	1.674	9,5	13,4
Malo	1.171	103	0	0,8	3,0
No Pavimentado	16.667	1.102	7.511	16,1	17,1
<b>Total</b>	<b>106.407</b>	<b>27.118</b>	<b>23.303</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Número de Viviendas Deficitarias: **53** (Unidades en m2)

**Alumbrado**

Nº de Puntos:	441
Potencia Instalada (kw):	51,0
Nº de Viviendas Deficitarias:	17
Longitud Deficitaria (m):	425

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

Buena	Regular	Malo	Carece	Ejec.
10	1	1	0	0

**Abastecimiento de Agua**

Calidad del servicio (número de núcleos):

	bueno	regular	malo	carece
	4	0	8	0

	Número	estado (%)	Buena	Ejecución	Regular	Malo
<b>Captaciones</b>	20	estado (%)	90,0	0,0	0,0	10,0
<b>Conducciones</b>	Longitud 18.280 m	estado (%)	73,2	0,0	4,6	22,2
<b>Depósitos</b>	Capacidad 2.262 m3	estado (%)	95,1	0,0	4,9	0,0
<b>Potabilizadoras</b>	Número 10	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0

**Red de Distribución**

	longitud	% mun	% prov
Buena	8.530	53,7	75,8
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	4.303	27,1	11,8
Malo	3.050	19,2	12,4
<b>Total:</b>	<b>15.883 Metros</b>		

Viviendas Conectadas: **1.004**  
Viviendas no Conectadas: **4**

**Déficits**

Nº de Viviendas Deficitarias: **0**  
Longitud del Déficit (m): **0**  
Población Residente: **0**  
Población Estacional: **0**

**Autónomas**


Nº de Viviendas Autónomas: **2**  
Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: **2**

**Saneamiento y Depuración**

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

Bueno	Regular	Malo	Carece	Emisarios	Longitud	2.726 m	estado (%)	93,6	0,0	0,0	6,4
8	4	0	0	Colectores	Longitud	6.197 m	estado (%)	75,7	0,0	8,1	0,0
				Depuradoras	Número	7	Capacidad (m3/año)		19.602		

**Ramales**



	Longitud	% mun	% prov
Bueno	6.356	65,8	88,0
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	1.512	15,6	6,7
Malo	1.802	18,6	5,3

total: 9.670 metros

**Déficits**

Nº de Viviendas Deficitarias:	5
Longitud del Déficit (m):	255
Población Residente:	0
Población Estacional:	17

**Autónomas**

Nº de Viviendas Autónomas:	5
Nº de Viv. Autónomas Deficitarias:	0

**Depuración**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en Depuradora	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	NO,NO,NO,NO,NO									
Destino Final Lodos (%)	Agricultura con Compostaje: 0,0					Agricultura sin Compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

**PROBLEMAS EN DEPUR:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

EI: Explotación incorrecta  
AB: Abandonada o sin uso  
VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
MU: Municipal  
NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**Recogida de Basuras**

	Tm/Año	Nº Contenedores
No Seleccionada	274,60	40
Papel	9,20	10
Vidrio	13,50	14
Plástico	10,00	6
Pilas	0,10	8
Otros	0,00	0

**Instalaciones de Eliminación y Tratamiento de Residuos**

	vertederos			Almacenamiento		plantas tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En Núcleo	11	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso

**Equipamientos**

Superficie Total Dedicada: 28.622 m2

Nº Instalaciones	Tipo	M2 sup. Cubierta	Estado			
			B	E	R	M
12	IDEP	820	3	0	6	3
17	CCES	6.654	16	0	1	0
6	PJNA	4.134	5	0	1	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
12	CEME	5.212	4	0	2	6
0	TANA	0	0	0	0	0
11	CSAN	730	9	0	2	0
3	CASI	6.514	3	0	0	0
1	CENS	754	1	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
12	AYUN	2.210	9	0	3	0
11	EPSU	1.594	1	0	4	6

Total Instalaciones Municipio: 85