

## ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

<b>Diputación Provincial de SORIA</b>	Municipio: <b>QUINTANA REDONDA</b>	Código INE: <b>144</b>	Plazas Hoteleras: <b>0</b>	Superficie término municipal (Hectareas): <b>18319</b>	
	Número de Núcleos: <b>11</b>	Núcleos Abandonados: <b>0</b>			

Población		Nº de Viviendas	Plan Urbanístico
Residente	Estacional		
493	1.440	523	N.M (AD)

<p><b>Red de Carreteras</b></p>		ES	CA	PR	MU	OT	%mun	% prov	Titularidad: ES: Estado CA: Comunidad Autónoma PR: Provincial/Insular MU: Municipal OT: Otras  (Unidades en Kilómetros)
	Buena	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	4,9	59,4	
	Ejecución	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Regular	0,0	11,8	5,5	0,0	0,0	29,5	21,8	
	Malo	0,0	0,0	38,5	0,0	0,0	65,6	18,8	
	<b>Total</b>	<b>0,0</b>	<b>14,7</b>	<b>44,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

<p><b>Infraestructura Viaria</b></p>	CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios					
		CA	TR	OT	% mun	% prov
	Buena	55.962	0	0	51,8	66,0
	Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
	Regular	26.831	0	0	24,9	13,6
	Malo	539	0	0	0,5	2,9
No Pavimentado	24.575	0	0	22,8	17,4	
<b>Total</b>	<b>107.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

Número de Viviendas Deficitarias: **7** (Unidades en m2)

<b>Alumbrado</b>				
Nº de Puntos:	398			
Potencia Instalada (kw):	136,0			
Nº de Viviendas Deficitarias:	7			
Longitud Deficitaria (m):	290			
Calidad del Servicio (Número de Núcleos):				
Buena	Regular	Malo	Carece	Ejec.
7	3	1	0	0

<b>Abastecimiento de Agua</b>				Buena	Ejecución	Regular	Malo
Calidad del servicio (número de núcleos):							
bueno	regular	malo	carece				
8	0	1	2				

<b>Captaciones</b>	Número	17	estado (%)	64,7	0,0	29,4	5,9
<b>Conducciones</b>	Longitud	14.129 m	estado (%)	61,4	0,0	38,6	0,0
<b>Depósitos</b>	Capacidad	1.042 m3	estado (%)	89,4	0,0	9,6	1,0
<b>Potabilizadoras</b>	Número	10	estado (%)	60,0	0,0	40,0	0,0


<p><b>Red de Distribución</b></p>	longitud	% mun	% prov	Viviendas Conectadas: <b>515</b> Viviendas no Conectadas: <b>1</b>  <b>Déficits</b> Nº de Viviendas Deficitarias: <b>2</b> Longitud del Déficit (m): <b>400</b> Población Residente: <b>2</b> Población Estacional: <b>5</b>  <b>Autónomas</b> Nº de Viviendas Autónomas: <b>7</b> Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: <b>5</b>	
	Buena	5.496	49,8		75,7
	Ejecución	0	0,0		0,0
	Regular	5.551	50,2		11,9
	Malo	0	0,0		12,4
<b>Total:</b>	<b>11.047 Metros</b>				

**Saneamiento y Depuración**

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

Bueno	Regular	Malo	Carece	Emisarios	Longitud	3.142 m	estado (%)	85,6	0,0	14,4	0,0
7	2	0	2	Colectores	Longitud	4.045 m	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
				Depuradoras	Número	8	Capacidad (m3/año)		0		

**Ramales**



	Longitud	% mun	% prov
Bueno	3.427	48,7	88,0
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	3.611	51,3	6,7
Malo	0	0,0	5,3

total: **7.038 metros**

**Déficits**

Nº de Viviendas Deficitarias:	7
Longitud del Déficit (m):	1.300
Población Residente:	7
Población Estacional:	15

**Autónomas**

Nº de Viviendas Autónomas:	7
Nº de Viv. Autónomas Deficitarias:	0

**Depuración**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en Depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	NO,NO,NO,NO,NO									
Destino Final Lodos (%)	Agricultura con Compostaje: <b>0,0</b>					Agricultura sin Compostaje: <b>0,0</b>				
	Incinerar: <b>0,0</b>		Vertederos: <b>0,0</b>			Otros: <b>0,0</b>				

**PROBLEMAS EN DEPUR:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

EI: Explotación incorrecta  
AB: Abandonada o sin uso  
VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

MU: Municipal  
NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**Recogida de Basuras**

	Tm/Año	Nº Contenedores
No Seleccionada	215,80	19
Papel	5,50	4
Vidrio	7,20	3
Plástico	5,50	2
Pilas	0,10	3
Otros	0,00	0

**Instalaciones de Eliminación y Tratamiento de Residuos**

	vertederos			Almacenamiento		plantas tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En Núcleo	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso

**Equipamientos**

Superficie Total Dedicada: **39.048 m2**

Nº Instalaciones	Tipo	M2 sup. Cubierta	Estado			
			B	E	R	M
8	IDEP	1.177	5	0	2	1
15	CCES	7.456	9	0	5	1
4	PJNA	16.219	3	0	1	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
13	CEME	4.186	10	0	0	3
0	TANA	0	0	0	0	0
5	CSAN	191	5	0	0	0
1	CASI	1.380	1	0	0	0
1	CENS	436	1	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
21	AYUN	5.235	9	0	8	4
25	EPSU	2.768	5	0	8	12

**Total Instalaciones Municipio: 93**