



## ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

<b>Diputación Provincial de SORIA</b>	Municipio: <b>EL ROYO</b>	Código INE: <b>160</b>	Plazas Hoteleras: <b>0</b>	Superficie término municipal (Hectareas): <b>12675.00</b>	
	Número de Núcleos: <b>5</b>	Núcleos Abandonados: <b>0</b>			

Población		Nº de Viviendas	Plan Urbanístico
Residente	Estacional		
262	2.000	428	N.M (AD)

### Red de Carreteras




	ES	CA	PR	MU	OT	%mun	% prov
Bueno	0,0	19,6	0,8	0,0	0,0	90,7	59,4
Ejecución	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regular	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	9,3	21,8
Malo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8
<b>Total</b>	<b>0,0</b>	<b>19,6</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Titularidad:  
 ES: Estado  
 CA: Comunidad Autónoma  
 PR: Provincial/Insular  
 MU: Municipal  
 OT: Otras

(Unidades en Kilómetros)

### Infraestructura Viaria

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



	CA	TR	OT	% mun	% prov
Bueno	42.337	3.578	0	53,9	66,0
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	8.672	4.100	0	15,0	13,6
Malo	2.871	0	0	3,4	2,9
No Pavimentado	21.849	1.737	0	27,7	17,4
<b>Total</b>	<b>75.728</b>	<b>9.415</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Número de Viviendas Deficitarias: **21** (Unidades en m2)

### Alumbrado

Nº de Puntos:	172
Potencia Instalada (kw):	29,0
Nº de Viviendas Deficitarias:	39
Longitud Deficitaria (m):	1.120

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

Bueno	Regular	Malo	Carece	Ejec.
4	1	0	0	0


### Abastecimiento de Agua

Calidad del servicio (número de núcleos):

bueno	regular	malo	carece
4	1	0	0

	Número	estado (%)	Bueno	Ejecución	Regular	Malo
<b>Captaciones</b>	4	estado (%)	75,0	0,0	0,0	25,0
<b>Conducciones</b>	Longitud 14.713 m	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
<b>Depósitos</b>	Capacidad 665 m3	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
<b>Potabilizadoras</b>	Número 2	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0

### Red de Distribución



	longitud	% mun	% prov
Bueno	5.962	57,6	75,7
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	2.145	20,7	11,9
Malo	2.247	21,7	12,4
<b>Total:</b>	<b>10.354 Metros</b>		

Viviendas Conectadas: **428**  
 Viviendas no Conectadas: **0**

**Déficits**  
 Nº de Viviendas Deficitarias: **0**  
 Longitud del Déficit (m): **0**  
 Población Residente: **0**  
 Población Estacional: **0**

**Autónomas**  
 Nº de Viviendas Autónomas: **0**  
 Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: **0**

**Diputación Provincial  
de  
SORIA**

Municipio: **EL ROYO**

Código INE: **160**

**Saneamiento y Depuración**


Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

				Bueno	Ejecución Regular	Malo	
Bueno	Regular	Malo	Carece				
5	0	0	0				

Emisarios	Longitud	1.524 m	estado (%)	75,0	0,0	25,0	0,0
Colectores	Longitud	4.640 m	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Depuradoras	Número	6	Capacidad (m3/año)	16.500			

**Ramales**



	Longitud	% mun	% prov
Bueno	5.692	89,1	88,0
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	590	9,2	6,7
Malo	107	1,7	5,3

**total: 6.389 metros**

**Déficits**

Nº de Viviendas Deficitarias:	6
Longitud del Déficit (m):	386
Población Residente:	0
Población Estacional:	80

**Autónomas**

Nº de Viviendas Autónomas:	6
Nº de Viv. Autónomas Deficitarias:	0

**Depuración**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en Depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	NO,NO,NO,NO,NO									
Destino Final Lodos (%)	Agricultura con Compostaje: 0,0					Agricultura sin Compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0			Vertederos: 0,0			Otros: 0,0			

**PROBLEMAS EN DEPUR:**

SP: Sin problemas  
 FM: Falta de mantenimiento  
 IF: Infradimensionamiento  
 FE: Falta de elementos básicos

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
 EM: Empresa municipal  
 EP: Empresa pública no municipal  
 MA: Mancomunidad

EI: Explotación incorrecta  
 AB: Abandonada o sin uso  
 VI: Vertidos industriales  
 IN: Sistema inadecuado  
 OT: Otros

MU: Municipal  
 NO: No hay tratamiento  
 OT: Otros  
 PV: Privada  
 VE: Vecinal

**Recogida de Basuras**

	Tm/Año	Nº Contenedores
No Seleccionada	215,00	17
Papel	4,90	3
Vidrio	9,00	5
Plástico	4,90	2
Pilas	0,10	3
Otros	0,00	0

**Equipamientos**

Superficie Total Dedicada: 20.560 m2

Nº Instalaciones	Tipo	M2 sup. Cubierta	Estado			
			B	E	R	M
4	IDEP	199	1	0	1	2
5	CCES	1.213	5	0	0	0
1	PJNA	797	1	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
5	CEME	2.081	3	0	0	2
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	106	1	0	0	0
1	CASI	6.962	1	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
9	AYUN	1.529	7	0	2	0
9	EPSU	7.673	7	0	0	2

**Total Instalaciones Municipio: 35**

**Instalaciones de Eliminación y Tratamiento de Residuos**

	vertederos			Almacenamiento		plantas tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En Núcleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

VIN: Vertedero incontrolado  
 VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
 VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
 PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
 PCE: Planta de clasificación de envases  
 ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
 ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
 PTC: Planta de compostaje  
 PTI: Planta de tratamiento integrado  
 EST: Estación de transferencia  
 OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
 CCES: Centros culturales  
 PJNA: Parques y jardines  
 LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
 MATA: Mataderos  
 CEME: Cementerios  
 TANA: Tanatorios  
 CSAN: Centros sanitarios  
 CASI: Centros asistenciales  
 CENS: Centros de enseñanza  
 EXTI: Extinción de incendios  
 AYUN: Edificios administrativos  
 EPSU: Edificios públicos sin uso