

**ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES**

<b>Diputación Provincial de SORIA</b>	Municipio: <b>EL ROYO</b>	Código INE: <b>160</b>	Plazas Hoteleras: <b>0</b>	Superficie término municipal (Hectareas): <b>12675.00</b>	
	Número de Núcleos: <b>5</b>	Núcleos Abandonados: <b>0</b>			

Población		Nº de Viviendas	Plan Urbanístico
Residente	Estacional		
265	2.000	428	N.M (AD)

**Red de Carreteras**

	ES	CA	PR	MU	OT	%mun	% prov
Buena	0,0	19,6	0,8	0,0	0,0	90,7	59,5
Ejecución	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regular	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	9,3	21,8
Mala	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7
<b>Total</b>	<b>0,0</b>	<b>19,6</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Titularidad:  
 ES: Estado  
 CA: Comunidad Autónoma  
 PR: Provincial/Insular  
 MU: Municipal  
 OT: Otras

(Unidades en Metros)

**Infraestructura Viaria**

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios

	CA	TR	OT	% mun	% prov
Buena	43.261	3.578	0	54,5	66,4
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	8.672	4.100	0	14,8	13,4
Mala	2.871	0	0	3,3	3,0
No Pavimentado	21.849	1.737	0	27,4	17,1
<b>Total</b>	<b>76.652</b>	<b>9.415</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Número de Viviendas Deficitarias: **21** (Unidades en m2)

**Alumbrado**

Nº de Puntos:	172
Potencia Instalada (kw):	29,0
Nº de Viviendas Deficitarias:	39
Longitud Deficitaria (m):	1.120

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

Buena	Regular	Mala	Carece	Ejec.
4	1	0	0	0

**Abastecimiento de Agua**

Calidad del servicio (número de núcleos):

	bueno	regular	malo	carece
	4	1	0	0

	Número	estado (%)	Buena	Ejecución	Regular	Mala
<b>Captaciones</b>	4	estado (%)	75,0	0,0	0,0	25,0
<b>Conducciones</b>	Longitud 14.713 m	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
<b>Depósitos</b>	Capacidad 665 m3	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
<b>Potabilizadoras</b>	Número 2	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0

**Red de Distribución**

	longitud	% mun	% prov
Buena	5.962	57,6	75,8
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	2.145	20,7	11,8
Mala	2.247	21,7	12,4
<b>Total:</b>	<b>10.354 Metros</b>		

Viviendas Conectadas: **428**  
 Viviendas no Conectadas: **0**

**Déficits**

Nº de Viviendas Deficitarias: **0**  
 Longitud del Déficit (m): **0**  
 Población Residente: **0**  
 Población Estacional: **0**

**Autónomas**


Nº de Viviendas Autónomas: **0**  
 Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: **0**

**Saneamiento y Depuración**

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

Bueno	Regular	Malo	Carece	Emisarios	Longitud	1.524 m	estado (%)	75,0	0,0	25,0	0,0
5	0	0	0	Colectores	Longitud	4.640 m	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
				Depuradoras	Número	6	Capacidad (m3/año)		56.016		

**Ramales**



	Longitud	% mun	% prov
Bueno	5.692	89,1	88,0
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	590	9,2	6,7
Malo	107	1,7	5,3

**total: 6.389 metros**

**Déficits**

Nº de Viviendas Deficitarias:	6
Longitud del Déficit (m):	386
Población Residente:	0
Población Estacional:	80

**Autónomas**

Nº de Viviendas Autónomas:	6
Nº de Viv. Autónomas Deficitarias:	0

**Depuración**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en Depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	NO,NO,NO,NO,NO									
Destino Final Lodos (%)	Agricultura con Compostaje: 0,0					Agricultura sin Compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

**PROBLEMAS EN DEPUR:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

EI: Explotación incorrecta  
AB: Abandonada o sin uso  
VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
MU: Municipal  
NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**Recogida de Basuras**

	Tm/Año	Nº Contenedores
No Seleccionada	169,00	17
Papel	5,50	3
Vidrio	9,50	5
Plástico	6,00	2
Pilas	0,10	3
Otros	0,00	0

**Equipamientos**

Superficie Total Dedicada: 20.560 m2

Nº Instalaciones	Tipo	M2 sup. Cubierta	Estado			
			B	E	R	M
4	IDEP	199	1	0	1	2
5	CCES	1.213	5	0	0	0
1	PJNA	797	1	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
5	CEME	2.081	3	0	0	2
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	106	1	0	0	0
1	CASI	6.962	1	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
9	AYUN	1.529	7	0	2	0
9	EPSU	7.673	7	0	0	2

**Total Instalaciones Municipio: 35**

**Instalaciones de Eliminación y Tratamiento de Residuos**

	vertederos			Almacenamiento		plantas tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En Núcleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso