

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA	Municipio: SERON DE NAGIMA	Código INE: 171	Plazas Hoteleras: 10 Superficie término municipal (Hectareas): 5998	
	Número de Núcleos: 1 Núcleos Abandonados: 0			

Población		Nº de Viviendas	Plan Urbanístico
Residente	Estacional		
138	500	230	N.P (AD)

Red de Carreteras

	ES	CA	PR	MU	OT	%mun	% prov
Buena	0,0	8,8	2,8	0,0	0,0	47,0	59,5
Ejecución	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regular	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8
Mala	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	53,0	18,7
Total	0,0	8,8	15,9	0,0	0,0	100%	100%

Titularidad:
 ES: Estado
 CA: Comunidad Autónoma
 PR: Provincial/Insular
 MU: Municipal
 OT: Otras

(Unidades en Metros)

Infraestructura Viaria

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios

	CA	TR	OT	% mun	% prov
Buena	11.178	4.190	464	45,7	66,4
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	7.631	4.849	0	35,9	13,4
Mala	3.865	0	0	11,1	3,0
No Pavimentado	1.916	0	629	7,3	17,1
Total	24.591	9.039	1.093	100%	100%

Número de Viviendas Deficitarias: **1** (Unidades en m2)

Alumbrado

Nº de Puntos:	102
Potencia Instalada (kw):	29,0
Nº de Viviendas Deficitarias:	0
Longitud Deficitaria (m):	0

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

Buena	Regular	Mala	Carece	Ejec.
0	1	0	0	0

Abastecimiento de Agua

Calidad del servicio (número de núcleos):

	bueno	regular	malo	carece
	1	0	0	0

	Número	estado (%)	Buena	Ejecución	Regular	Mala
Captaciones	4	estado (%)	75,0	0,0	25,0	0,0
Conducciones	Longitud 26.686 m	estado (%)	66,2	0,0	12,4	21,4
Depósitos	Capacidad 400 m3	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Potabilizadoras	Número 1	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0

Red de Distribución

	longitud	% mun	% prov
Buena	1.085	27,2	75,8
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	11,8
Mala	2.906	72,8	12,4
Total:	3.990 Metros		

Viviendas Conectadas: **230**
 Viviendas no Conectadas: **0**

Déficits
 Nº de Viviendas Deficitarias: **0**
 Longitud del Déficit (m): **0**
 Población Residente: **0**
 Población Estacional: **0**

Autónomas
 Nº de Viviendas Autónomas: **0**
 Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: **0**

Saneamiento y Depuración

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

Bueno	Regular	Malo	Carece	Emisarios	Longitud	120 m	estado (%)	Bueno	Ejecución Regular	Malo
1	0	0	0	Colectores	Longitud	580 m	estado (%)	100,0	0,0	0,0
				Depuradoras	Número	0	Capacidad (m3/año)	0		

Ramales



	Longitud	% mun	% prov
Bueno	2.884	100,0	88,0
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,7
Malo	0	0,0	5,3

total: **2.884 metros**

Déficits

Nº de Viviendas Deficitarias:	1
Longitud del Déficit (m):	200
Población Residente:	2
Población Estacional:	8

Autónomas

Nº de Viviendas Autónomas:	1
Nº de Viv. Autónomas Deficitarias:	0

Depuración

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en Depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino Final Lodos (%)	Agricultura con Compostaje: 0,0					Agricultura sin Compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

PROBLEMAS EN DEPUR:

- SP: Sin problemas
- FM: Falta de mantenimiento
- IF: Infradimensionamiento
- FE: Falta de elementos básicos
- EI: Explotación incorrecta
- AB: Abandonada o sin uso
- VI: Vertidos industriales
- IN: Sistema inadecuado
- OT: Otros

TRATAMIENTO DE LODOS:

- CO: Consorcio
- EM: Empresa municipal
- EP: Empresa pública no municipal
- MA: Mancomunidad
- MU: Municipal
- NO: No hay tratamiento
- OT: Otros
- PV: Privada
- VE: Vecinal

Recogida de Basuras

	Tm/Año	Nº Contenedores
No Seleccionada	55,20	6
Papel	2,80	4
Vidrio	3,50	2
Plástico	3,10	2
Pilas	0,10	1
Otros	0,00	0

Equipamientos

Superficie Total Dedicada: **13.578 m2**

Nº Instalaciones	Tipo	M2 sup. Cubierta	Estado			
			B	E	R	M
3	IDEP	539	2	0	1	0
4	CCES	797	4	0	0	0
3	PJNA	4.147	3	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	4.070	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	110	1	0	0	0
1	CASI	470	1	0	0	0
1	CENS	382	1	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
6	AYUN	2.799	6	0	0	0
2	EPSU	264	0	0	1	1

Total Instalaciones Municipio: 22

Instalaciones de Eliminación y Tratamiento de Residuos

	vertederos			Almacenamiento		plantas tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En Núcleo	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

- VIN: Vertedero incontrolado
- VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
- VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
- PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
- PCE: Planta de clasificación de envases
- ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
- ICA: Incineradoras con aprovechamiento
- PTC: Planta de compostaje
- PTI: Planta de tratamiento integrado
- EST: Estación de transferencia
- OTR: Otros tipos

- IDEP: Instalaciones deportivas
- CCES: Centros culturales
- PJNA: Parques y jardines
- LMFE: Lonjas, mercados y ferias
- MATA: Mataderos
- CEME: Cementerios
- TANA: Tanatorios
- CSAN: Centros sanitarios
- CASI: Centros asistenciales
- CENS: Centros de enseñanza
- EXTI: Extinción de incendios
- AYUN: Edificios administrativos
- EPSU: Edificios públicos sin uso