




ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|---|
| Diputación Provincial de SORIA | Municipio: TORRUBIA DE SORIA | Código INE: 187 | Plazas Hoteleras: 0 | Superficie término municipal (Hectareas): 5250 |  |
| | Número de Núcleos: 3 | | | | |
| | Núcleos Abandonados: 0 | | | | |

| Población | | Nº de Viviendas | Plan Urbanístico |
|-----------|------------|-----------------|------------------|
| Residente | Estacional | | |
| 66 | 122 | 91 | N.P (AD) |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|---|
| <p>Red de Carreteras</p>  | | ES | CA | PR | MU | OT | %mun | % prov | Titularidad: ES: Estado Autónoma CA: Comunidad Provincial/Insular PR: Municipal MU: Otras OT: (Unidades en Metros) |
| | Buena | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 13,2 | 59,5 | |
| | Ejecución | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Regular | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 21,8 | |
| | Malo | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 7,0 | 0,0 | 64,8 | 18,7 | |
| | Total | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 7,0 | 0,0 | 100% | 100% | |

| | | | | | | |
|--|---|--------------|----------|-------------|-------------|--------|
| <p>Infraestructura Viaria</p>  | CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios | | | | | |
| | | CA | TR | OT | % mun | % prov |
| | Buena | 5.100 | 0 | 0 | 17,0 | 66,4 |
| | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,1 |
| | Regular | 6.231 | 1.537 | 0 | 25,8 | 13,4 |
| | Malo | 264 | 0 | 0 | 0,9 | 3,0 |
| No Pavimentado | 16.931 | 0 | 0 | 56,3 | 17,1 | |
| Total | 28.525 | 1.537 | 0 | 100% | 100% | |

Número de Viviendas Deficitarias: **3** (Unidades en m2)

Alumbrado

| | |
|-------------------------------|-----|
| Nº de Puntos: | 32 |
| Potencia Instalada (kw): | 3,0 |
| Nº de Viviendas Deficitarias: | 11 |
| Longitud Deficitaria (m): | 100 |

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

| | | | | |
|-------|---------|------|--------|-------|
| Buena | Regular | Malo | Carece | Ejec. |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |


Abastecimiento de Agua

Calidad del servicio (número de núcleos):

| | | | |
|-------|---------|------|--------|
| buena | regular | malo | carece |
| 3 | 0 | 0 | 0 |

| | | | Buena | Ejecución | Regular | Malo |
|------------------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------|
| Captaciones | Número | 2 | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Conducciones | Longitud | 4.910 m | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Depósitos | Capacidad | 70 m3 | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Potabilizadoras | Número | 1 | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 |

Red de Distribución



| | longitud | % mun | % prov |
|---------------|---------------------|-------|--------|
| Buena | 1.269 | 75,5 | 75,8 |
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0 | 0,0 | 11,8 |
| Malo | 413 | 24,5 | 12,4 |
| Total: | 1.682 Metros | | |

Viviendas Conectadas: **91**
 Viviendas no Conectadas: **0**

Déficits

Nº de Viviendas Deficitarias: **0**
 Longitud del Déficit (m): **0**
 Población Residente: **0**
 Población Estacional: **0**

Autónomas


Nº de Viviendas Autónomas: **0**
 Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: **0**

Saneamiento y Depuración

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

| Bueno | Regular | Malo | Carece | Emisarios | Longitud | 795 m | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------|---------|------|--------|-------------|----------|-------|--------------------|-------|--------|-----|-----|
| 1 | 1 | 0 | 1 | Colectores | Longitud | 340 m | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | Depuradoras | Número | 2 | Capacidad (m3/año) | | 12.000 | | |

Ramales



| | Longitud | % mun | % prov |
|-----------|----------|-------|--------|
| Bueno | 945 | 100,0 | 88,0 |
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0 | 0,0 | 6,7 |
| Malo | 0 | 0,0 | 5,3 |

total: **945 metros**

Déficits

| | |
|-------------------------------|----|
| Nº de Viviendas Deficitarias: | 11 |
| Longitud del Déficit (m): | 50 |
| Población Residente: | 2 |
| Población Estacional: | 8 |

Autónomas

| | |
|------------------------------------|----|
| Nº de Viviendas Autónomas: | 11 |
| Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: | 0 |

Depuración

| | SP | FM | IF | FE | EI | AB | VI | IN | OT | CE |
|-------------------------|--|----|------------------------|----|----|--|----|----|----|----|
| Problemas en Depuradora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tratamiento Lodos | MU,NO | | | | | | | | | |
| Destino Final Lodos (%) | Agricultura con Compostaje: 0,0 | | | | | Agricultura sin Compostaje: 0,0 | | | | |
| | Incinerar: 0,0 | | Vertederos: 0,0 | | | Otros: 0,0 | | | | |

PROBLEMAS EN DEPUR:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos
EI: Explotación incorrecta
AB: Abandonada o sin uso
VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad
MU: Municipal
NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

Recogida de Basuras

| | Tm/Año | Nº Contenedores |
|-----------------|--------|-----------------|
| No Seleccionada | 18,50 | 3 |
| Papel | - | 0 |
| Vidrio | 0,00 | 0 |
| Plástico | 0,00 | 0 |
| Pilas | 0,00 | 0 |
| Otros | 0,00 | 0 |

Instalaciones de Eliminación y Tratamiento de Residuos

| | vertederos | | | Almacenamiento | | plantas tratamiento | | | | EST | OTR |
|-----------|------------|-----|-----|----------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | VIN | VCS | VCC | PLV | PCE | ISA | ICA | PTC | PTI | | |
| En Núcleo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

Equipamientos

Superficie Total Dedicada: **2.957 m2**

| Nº Instalaciones | Tipo | M2 sup. Cubierta | Estado | | | |
|------------------|------|------------------|--------|---|---|---|
| | | | B | E | R | M |
| 3 | IDEP | 375 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | CCES | 342 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PJNA | 207 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | LMFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CEME | 960 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | TANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CSAN | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | EXTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AYUN | 714 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EPSU | 256 | 0 | 0 | 1 | 2 |

Total Instalaciones Municipio: 16