




ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Diputación Provincial de SORIA | Municipio: VALDELAGUA DEL CERRO | Código INE: 193 | Plazas Hoteleras: 0 | Superficie término municipal (Hectareas): 481 |  |
| | Número de Núcleos: 1 | Núcleos Abandonados: 0 | | | |

| Población | | Nº de Viviendas | Plan Urbanístico |
|-----------|------------|-----------------|------------------|
| Residente | Estacional | | |
| 20 | 200 | 46 | N.P (AD) |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|--|
| <p>Red de Carreteras</p>  | | ES | CA | PR | MU | OT | %mun | % prov | Titularidad: ES: Estado Autónoma CA: Comunidad PR: Provincial/Insular MU: Municipal OT: Otras (Unidades en Metros) |
| | Bueno | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,5 | |
| | Ejecución | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Regular | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,7 | 21,8 | |
| | Malo | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 53,3 | 18,7 | |
| | Total | 0,0 | 0,7 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 100% | 100% | |

| | | | | | | |
|--|---|----------|----------|-------------|-------------|--------|
| <p>Infraestructura Viaria</p>  | CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios | | | | | |
| | | CA | TR | OT | % mun | % prov |
| | Bueno | 4.237 | 0 | 0 | 74,8 | 66,4 |
| | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,1 |
| | Regular | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 13,4 |
| | Malo | 108 | 0 | 0 | 1,9 | 3,0 |
| | No Pavimentado | 1.320 | 0 | 0 | 23,3 | 17,1 |
| Total | 5.665 | 0 | 0 | 100% | 100% | |

Número de Viviendas Deficitarias: **0** (Unidades en m2)


| | |
|-------------------------------|-----|
| Alumbrado | |
| Nº de Puntos: | 14 |
| Potencia Instalada (kw): | 4,0 |
| Nº de Viviendas Deficitarias: | 0 |
| Longitud Deficitaria (m): | 0 |

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

| | | | | |
|-------|---------|------|--------|-------|
| Bueno | Regular | Malo | Carece | Ejec. |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---------|------|--------|-------|-----------|---------|------|
| Abastecimiento de Agua | | | | Bueno | Ejecución | Regular | Malo |
| Calidad del servicio (número de núcleos): | | | | | | | |
| bueno | regular | malo | carece | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--------|------------|-------|-----|-----|------|
| Captaciones | Número | 1 | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Conducciones | Longitud | 821 m | estado (%) | 74,5 | 0,0 | 0,0 | 25,5 |
| Depósitos | Capacidad | 180 m3 | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Potabilizadoras | Número | 1 | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | |
|---|-----------|-------|--------|--|------|
| <p>Red de Distribución</p>  | longitud | % mun | % prov | Viviendas Conectadas: 46 Viviendas no Conectadas: 0 Déficits Nº de Viviendas Deficitarias: 0 Longitud del Déficit (m): 0 Población Residente: 0 Población Estacional: 0 Autónomas Nº de Viviendas Autónomas: 0 Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: 0 | |
| | Bueno | 673 | 100,0 | | 75,8 |
| | Ejecución | 0 | 0,0 | | 0,0 |
| | Regular | 0 | 0,0 | | 11,8 |
| | Malo | 0 | 0,0 | | 12,4 |


Total: 673 Metros

Saneamiento y Depuración

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

| Bueno | Regular | Malo | Carece | Emisarios | Longitud | 319 m | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------|---------|------|--------|-------------|----------|-------|--------------------|-------|-----|-----|-----|
| 1 | 0 | 0 | 0 | Colectores | Longitud | 437 m | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | Depuradoras | Número | 0 | Capacidad (m3/año) | | 0 | | |

Ramales



| | Longitud | % mun | % prov |
|-----------|----------|-------|--------|
| Bueno | 184 | 100,0 | 88,0 |
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0 | 0,0 | 6,7 |
| Malo | 0 | 0,0 | 5,3 |

total: 184 metros

Déficits

| | |
|-------------------------------|-----|
| Nº de Viviendas Deficitarias: | 1 |
| Longitud del Déficit (m): | 100 |
| Población Residente: | 0 |
| Población Estacional: | 10 |

Autónomas

| | |
|------------------------------------|---|
| Nº de Viviendas Autónomas: | 1 |
| Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: | 0 |

Depuración

| | SP | FM | IF | FE | EI | AB | VI | IN | OT | CE |
|-------------------------|---------------------------------|----|-----------------|----|----|---------------------------------|----|----|----|----|
| Problemas en Depuradora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tratamiento Lodos | | | | | | | | | | |
| Destino Final Lodos (%) | Agricultura con Compostaje: 0,0 | | | | | Agricultura sin Compostaje: 0,0 | | | | |
| | Incinerar: 0,0 | | Vertederos: 0,0 | | | Otros: 0,0 | | | | |

PROBLEMAS EN DEPUR:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

EI: Explotación incorrecta
AB: Abandonada o sin uso
VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal
NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

Recogida de Basuras

| | Tm/Año | Nº Contenedores |
|-----------------|--------|-----------------|
| No Seleccionada | 15,70 | 1 |
| Papel | - | 0 |
| Vidrio | 1,00 | 1 |
| Plástico | 0,00 | 0 |
| Pilas | 0,00 | 0 |
| Otros | 0,00 | 0 |

Equipamientos

Superficie Total Dedicada: 1.271 m2

| Nº Instalaciones | Tipo | M2 sup. Cubierta | Estado | | | |
|------------------|------|------------------|--------|---|---|---|
| | | | B | E | R | M |
| 1 | IDEP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CCES | 138 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | PJNA | 352 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | LMFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CEME | 289 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CSAN | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | EXTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AYUN | 462 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | EPSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Total Instalaciones Municipio: 7

Instalaciones de Eliminación y Tratamiento de Residuos

| | vertederos | | | Almacenamiento | | plantas tratamiento | | | | EST | OTR |
|-----------|------------|-----|-----|----------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | VIN | VCS | VCC | PLV | PCE | ISA | ICA | PTC | PTI | | |
| En Núcleo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso