



ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|---|
| Diputación Provincial de SORIA | Municipio: VIANA DE DUERO | Código INE: 204 | Plazas Hoteleras: 0 | Superficie término municipal (Hectareas): 5582.31 |  |
| | Número de Núcleos: 4 | | | | |
| | Núcleos Abandonados: 1 | | | | |

| Población | | Nº de Viviendas | Plan Urbanístico |
|-----------|------------|-----------------|------------------|
| Residente | Estacional | | |
| 53 | 290 | 98 | N.P (AD) |

Red de Carreteras




| | ES | CA | PR | MU | OT | %mun | % prov |
|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Bueno | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 59,4 |
| Ejecución | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 30,8 | 21,8 |
| Malo | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 39,2 | 18,8 |
| Total | 0,0 | 6,8 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 100% | 100% |

Titularidad:
 ES: Estado
 CA: Comunidad Autónoma
 PR: Provincial/Insular
 MU: Municipal
 OT: Otras

(Unidades en Kilómetros)

Infraestructura Viaria

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



| | CA | TR | OT | % mun | % prov |
|----------------|---------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Bueno | 14.660 | 565 | 0 | 47,8 | 66,0 |
| Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,1 |
| Regular | 10.839 | 0 | 0 | 34,0 | 13,6 |
| Malo | 2.502 | 0 | 0 | 7,8 | 2,9 |
| No Pavimentado | 3.317 | 0 | 0 | 10,4 | 17,4 |
| Total | 31.319 | 565 | 0 | 100% | 100% |

Número de Viviendas Deficitarias: **0** (Unidades en m2)

Alumbrado

| | |
|-------------------------------|------|
| Nº de Puntos: | 92 |
| Potencia Instalada (kw): | 29,0 |
| Nº de Viviendas Deficitarias: | 2 |
| Longitud Deficitaria (m): | 25 |

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

| Bueno | Regular | Malo | Carece | Ejec. |
|-------|---------|------|--------|-------|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |


Abastecimiento de Agua

Calidad del servicio (número de núcleos):

| bueno | regular | malo | carece |
|-------|---------|------|--------|
| 2 | 0 | 1 | 1 |

| | Número | estado (%) | Bueno | Ejecución | Regular | Malo |
|------------------------|------------------|------------|-------|-----------|---------|------|
| Captaciones | 4 | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Conducciones | Longitud 1.047 m | estado (%) | 86,7 | 0,0 | 13,3 | 0,0 |
| Depósitos | Capacidad 137 m3 | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Potabilizadoras | Número 3 | estado (%) | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 33,3 |

Red de Distribución



| | longitud | % mun | % prov |
|---------------|---------------------|-------|--------|
| Bueno | 1.726 | 92,8 | 75,7 |
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0 | 0,0 | 11,9 |
| Malo | 134 | 7,2 | 12,4 |
| Total: | 1.861 Metros | | |

Viviendas Conectadas: **94**
 Viviendas no Conectadas: **0**

Déficits
 Nº de Viviendas Deficitarias: **0**
 Longitud del Déficit (m): **0**
 Población Residente: **0**
 Población Estacional: **0**

Autónomas
 Nº de Viviendas Autónomas: **4**
 Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: **4**


Saneamiento y Depuración

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

| Bueno | Regular | Malo | Carece |
|-------|---------|------|--------|
| 4 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | Bueno | Ejecución Regular | Malo |
|--------------------|----------|---------|--------------------|-------|-------------------|------|
| Emisarios | Longitud | 1.372 m | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Colectores | Longitud | 1.251 m | estado (%) | 85,7 | 0,0 | 0,0 |
| Depuradoras | Número | 0 | Capacidad (m3/año) | 0 | | |

Ramales



| | Longitud | % mun | % prov |
|-----------|----------|-------|--------|
| Bueno | 1.473 | 100,0 | 88,0 |
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0 | 0,0 | 6,7 |
| Malo | 0 | 0,0 | 5,3 |

total: 1.473 metros

Déficits

| | |
|-------------------------------|----|
| Nº de Viviendas Deficitarias: | 2 |
| Longitud del Déficit (m): | 50 |
| Población Residente: | 0 |
| Población Estacional: | 5 |

Autónomas

| | |
|------------------------------------|---|
| Nº de Viviendas Autónomas: | 2 |
| Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: | 0 |

Depuración

| | SP | FM | IF | FE | EI | AB | VI | IN | OT | CE |
|-------------------------|---------------------------------|----|-----------------|----|----|---------------------------------|----|----|----|----|
| Problemas en Depuradora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tratamiento Lodos | | | | | | | | | | |
| Destino Final Lodos (%) | Agricultura con Compostaje: 0,0 | | | | | Agricultura sin Compostaje: 0,0 | | | | |
| | Incinerar: 0,0 | | Vertederos: 0,0 | | | Otros: 0,0 | | | | |

PROBLEMAS EN DEPUR:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

EI: Explotación incorrecta
AB: Abandonada o sin uso
VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal
NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

Recogida de Basuras

| | Tm/Año | Nº Contenedores |
|-----------------|--------|-----------------|
| No Seleccionada | 23,00 | 1 |
| Papel | 0,80 | 1 |
| Vidrio | 1,10 | 1 |
| Plástico | 0,00 | 0 |
| Pilas | 0,00 | 0 |
| Otros | 0,00 | 0 |

Equipamientos

Superficie Total Dedicada: 3.627 m2

| Nº Instalaciones | Tipo | M2 sup. Cubierta | Estado | | | |
|------------------|------|------------------|--------|---|---|---|
| | | | B | E | R | M |
| 2 | IDEP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | CCES | 406 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | PJNA | 1.680 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | LMFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CEME | 706 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | TANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CSAN | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | EXTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | AYUN | 805 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | EPSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Total Instalaciones Municipio: 21

Instalaciones de Eliminación y Tratamiento de Residuos

| | vertederos | | | Almacenamiento | | plantas tratamiento | | | | EST | OTR |
|--|------------|-----|-----|----------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | VIN | VCS | VCC | PLV | PCE | ISA | ICA | PTC | PTI | | |
| | En Núcleo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso