

## ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

<b>Diputación Provincial de SORIA</b>	Municipio: <b>VILLAR DEL CAMPO</b>	Código INE: <b>208</b>	Plazas Hoteleras: <b>0</b>  Superficie término municipal (Hectareas): <b>2517</b>	
	Número de Núcleos: <b>1</b>			
	Núcleos Abandonados: <b>0</b>			

Población		Nº de Viviendas	Plan Urbanístico
Residente	Estacional		
22	150	45	N.P (AD)

<b>Red de Carreteras</b>  		ES	CA	PR	MU	OT	%mun	% prov	Titularidad: ES: Estado CA: Comunidad Autónoma PR: Provincial/Insular MU: Municipal OT: Otras  (Unidades en Kilometros)
	Bueno	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	43,8	59,4	
	Ejecución	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Regular	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	8,8	21,8	
	Malo	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	47,4	18,8	
	<b>Total</b>	<b>5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

<b>Infraestructura Viaria</b>  	CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios					
		CA	TR	OT	% mun	% prov
	Bueno	6.883	534	0	62,7	66,0
	Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
	Regular	3.778	0	0	31,9	13,6
	Malo	0	0	0	0,0	2,9
No Pavimentado	634	0	0	5,4	17,4	
<b>Total</b>	<b>11.294</b>	<b>534</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

Número de Viviendas Deficitarias: **0** (Unidades en m2)

<b>Alumbrado</b>	
Nº de Puntos:	28
Potencia Instalada (kw):	4,0
Nº de Viviendas Deficitarias:	0
Longitud Deficitaria (m):	0
Calidad del Servicio (Número de Núcleos):	
	Bueno Regular Malo Carece Ejec.
	1 0 0 0 0

<b>Abastecimiento de Agua</b>				Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Calidad del servicio (número de núcleos):							
bueno	regular	malo	carece				
0	1	0	0				

<b>Captaciones</b>	Número	1	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
<b>Conducciones</b>	Longitud	989 m	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
<b>Depósitos</b>	Capacidad	35 m3	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
<b>Potabilizadoras</b>	Número	1	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0


<b>Red de Distribución</b>  	longitud			% mun	% prov	Viviendas Conectadas: <b>45</b> Viviendas no Conectadas: <b>0</b>  <b>Déficits</b> Nº de Viviendas Deficitarias: <b>0</b> Longitud del Déficit (m): <b>0</b> Población Residente: <b>0</b> Población Estacional: <b>0</b>  <b>Autónomas</b> Nº de Viviendas Autónomas: <b>0</b> Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: <b>0</b>
	Bueno	0	0,0	75,7		
	Ejecución	0	0,0	0,0		
	Regular	1.051	100,0	11,9		
	Malo	0	0,0	12,4		
	<b>Total:</b>	<b>1.051 Metros</b>				

**Saneamiento y Depuración**

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

Bueno	Regular	Malo	Carece	<b>Emisarios</b>	Longitud	393 m	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
1	0	0	0	<b>Colectores</b>	Longitud	348 m	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
				<b>Depuradoras</b>	Número	1	Capacidad (m3/año)	35.000			

**Ramales**



	Longitud	% mun	% prov
Bueno	626	100,0	88,0
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,7
Malo	0	0,0	5,3

**total: 626 metros**

**Déficits**

Nº de Viviendas Deficitarias:	0
Longitud del Déficit (m):	0
Población Residente:	0
Población Estacional:	0

**Autónomas**

Nº de Viviendas Autónomas:	0
Nº de Viv. Autónomas Deficitarias:	0

**Depuración**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en Depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	NO									
Destino Final Lodos (%)	Agricultura con Compostaje: 0,0					Agricultura sin Compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

**PROBLEMAS EN DEPUR:**

SP: Sin problemas	EI: Explotación incorrecta
FM: Falta de mantenimiento	AB: Abandonada o sin uso
IF: Infradimensionamiento	VI: Vertidos industriales
FE: Falta de elementos básicos	IN: Sistema inadecuado
	OT: Otros

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio	MU: Municipal
EM: Empresa municipal	NO: No hay tratamiento
EP: Empresa pública no municipal	OT: Otros
MA: Mancomunidad	PV: Privada
	VE: Vecinal

**Recogida de Basuras**

	Tm/Año	Nº Contenedores
No Seleccionada	14,10	2
Papel	0,60	1
Vidrio	0,00	0
Plástico	0,00	0
Pilas	0,00	0
Otros	0,00	0

**Equipamientos**

Superficie Total Dedicada: 1.785 m2

Nº Instalaciones	Tipo	M2 sup. Cubierta	Estado			
			B	E	R	M
1	IDEP	0	1	0	0	0
2	CCES	196	2	0	0	0
1	PJNA	406	0	0	1	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	497	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
0	CSAN	0	0	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
3	AYUN	505	1	0	2	0
3	EPSU	181	2	0	1	0

**Total Instalaciones Municipio: 11**

**Instalaciones de Eliminación y Tratamiento de Residuos**

	vertederos			Almacenamiento		plantas tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En Núcleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

- VIN: Vertedero incontrolado
- VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
- VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
- PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
- PCE: Planta de clasificación de envases
- ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
- ICA: Incineradoras con aprovechamiento
- PTC: Planta de compostaje
- PTI: Planta de tratamiento integrado
- EST: Estación de transferencia
- OTR: Otros tipos

- IDEP: Instalaciones deportivas
- CCES: Centros culturales
- PJNA: Parques y jardines
- LMFE: Lonjas, mercados y ferias
- MATA: Mataderos
- CEME: Cementerios
- TANA: Tanatorios
- CSAN: Centros sanitarios
- CASI: Centros asistenciales
- CENS: Centros de enseñanza
- EXTI: Extinción de incendios
- AYUN: Edificios administrativos
- EPSU: Edificios públicos sin uso