

## ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

<b>Diputación Provincial de SORIA</b>	Municipio: <b>ALDEALICES</b>	Código INE: <b>010</b>	Plazas Hoteleras: <b>0</b>	Superficie término municipal (Hectareas): <b>630</b>	
	Número de Núcleos: <b>1</b>	Núcleos Abandonados: <b>0</b>			

Población		Nº de Viviendas	Plan Urbanístico
Residente	Estacional		
29	100	23	N.P (AD)

<p><b>Red de Carreteras</b></p>		ES	CA	PR	MU	OT	%mun	% prov	Titularidad: ES: Estado CA: Comunidad Autónoma PR: Provincial/Insular MU: Municipal OT: Otras  (Unidades en Metros)
	Bueno	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	100,0	55,1	
	Ejecución	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Regular	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2	
	Malo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7	
	<b>Total</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

<p><b>Infraestructura Viaria</b></p>	CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios					
		CA	TR	OT	% mun	% prov
	Bueno	5.184	0	0	74,7	65,2
	Ejecución	0	0	0	0,0	0,0
	Regular	93	0	0	1,3	13,7
	Malo	0	1.498	0	21,6	3,0
No Pavimentado	164	0	0	2,4	18,1	
<b>Total</b>	<b>5.441</b>	<b>1.498</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

Número de Viviendas Deficitarias: **0** (Unidades en m2)

<b>Alumbrado</b>			
Nº de Puntos:	17		
Potencia Instalada (kw):	2,0		
Nº de Viviendas Deficitarias:	0		
Longitud Deficitaria (m):	0		
Calidad del Servicio (Número de Núcleos):			
Bueno	Regular	Malo	Carece
1	0	0	0

<b>Abastecimiento de Agua</b>				Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Calidad del servicio (número de núcleos):							
bueno	regular	malo	carece				
1	0	0	0				

<b>Captaciones</b>	Número	2	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
<b>Conducciones</b>	Longitud	2.272 m	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
<b>Depósitos</b>	Capacidad	20 m3	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
<b>Potabilizadoras</b>	Número	1	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0


<p><b>Red de Distribución</b></p>	longitud			% mun	% prov	Viviendas Conectadas: <b>23</b> Viviendas no Conectadas: <b>0</b>  <b>Déficits</b> Nº de Viviendas Deficitarias: <b>0</b> Longitud del Déficit (m): <b>0</b> Población Residente: <b>0</b> Población Estacional: <b>0</b>  <b>Autónomas</b> Nº de Viviendas Autónomas: <b>0</b> Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: <b>0</b>
	Bueno	951	100,0	74,7		
	Ejecución	0	0,0	0,0		
	Regular	0	0,0	12,3		
	Malo	0	0,0	13,0		
<b>Total:</b>	<b>951 Metros</b>					

**Saneamiento y Depuración**

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

Bueno	Regular	Malo	Carece	Ejecución Regular				Malo			
1	0	0	0	<b>Emisarios</b>	Longitud	173 m	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
				<b>Colectores</b>	Longitud	215 m	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
				<b>Depuradoras</b>	Número	1	Capacidad (m3/año)	20.000			

**Ramales**



	Longitud	% mun	% prov
Bueno	609	100,0	76,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	7,5
Malo	0	0,0	16,3

**total: 609 metros**

**Déficits**

Nº de Viviendas Deficitarias:	0
Longitud del Déficit (m):	0
Población Residente:	0
Población Estacional:	0

**Autónomas**

Nº de Viviendas Autónomas:	0
Nº de Viv. Autónomas Deficitarias:	0

**Depuración**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en Sepuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	NO									
Destino Final Lodos (%)	Agricultura con Compostaje: 0,0					Agricultura sin Compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

**PROBLEMAS EN DEPUR:**

- SP: Sin problemas
- FM: Falta de mantenimiento
- IF: Infradimensionamiento
- FE: Falta de elementos básicos
- EI: Explotación incorrecta
- AB: Abandonada o sin uso
- VI: Vertidos industriales
- IN: Sistema inadecuado
- OT: Otros

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

- CO: Consorcio
- EM: Empresa municipal
- EP: Empresa pública no municipal
- MA: Mancomunidad
- MU: Municipal
- NO: No hay tratamiento
- OT: Otros
- PV: Privada
- VE: Vecinal

**Recogida de Basuras**

	Tm/Año	Nº Contenedores
No Seleccionada	13,1	1
Papel	0,0	0
Vidrio	0,0	0
Plástico	0,0	0
Pilas	0,0	0
Otros	0,0	0

**Equipamientos**

Superficie Total Dedicada: 618 m2

Nº Instalaciones	Tipo	M2 sup. Cubierta	Estado			
			B	E	R	M
1	IDEP	0	1	0	0	0
2	CCES	139	1	0	1	0
0	PJNA	0	0	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	172	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	10	1	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
2	AYUN	219	1	0	1	0
2	EPSU	78	2	0	0	0

**Total Instalaciones Municipio: 9**

**Instalaciones de Eliminación y Tratamiento de Residuos**

	vertederos			Almacena- miento		plantas tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
	En Núcleo	0	0	0	0	0	0	0	0		

- VIN: Vertedero incontrolado
- VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
- VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
- PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
- PCE: Planta de clasificación de envases
- ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
- ICA: Incineradoras con aprovechamiento
- PTC: Planta de compostaje
- PTI: Planta de tratamiento integrado
- EST: Estación de transferencia
- OTR: Otros tipos

- IDEP: Instalaciones deportivas
- CCES: Centros culturales
- PJNA: Parques y jardines
- LMFE: Lonjas, mercados y ferias
- MATA: Mataderos
- CEME: Cementerios
- TANA: Tanatorios
- CSAN: Centros sanitarios
- CASI: Centros asistenciales
- CENS: Centros de enseñanza
- EXTI: Extinción de incendios
- AYUN: Edificios administrativos
- EPSU: Edificios públicos sin uso