

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---|
| Diputación Provincial de SORIA | Municipio: CANDILICHERA | Código INE: 049 | Plazas Hoteleras: 0 | Superficie término municipal (Hectareas): 4511 |  |
| | Número de Núcleos: 5 | Núcleos Abandonados: 0 | | | |

| Población | | Nº de Viviendas | Plan Urbanístico |
|-----------|------------|-----------------|------------------|
| Residente | Estacional | | |
| 122 | 430 | 143 | N.P (AD) |

Red de Carreteras




| | ES | CA | PR | MU | OT | %mun | % prov |
|--------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Buena | 7,7 | 0,0 | 9,2 | 2,3 | 0,0 | 70,1 | 55,1 |
| Ejecución | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 25,2 |
| Malo | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 18,7 | 19,7 |
| Total | 10,4 | 0,0 | 13,7 | 2,3 | 0,0 | 100% | 100% |

Titularidad:
 ES: Estado
 CA: Comunidad Autónoma
 PR: Provincial/Insular
 MU: Municipal
 OT: Otras

(Unidades en Metros)

Infraestructura Viaria

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



| | CA | TR | OT | % mun | % prov |
|----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Buena | 21.441 | 4.315 | 807 | 63,2 | 65,2 |
| Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 7.324 | 1.315 | 560 | 21,9 | 13,7 |
| Malo | 417 | 0 | 418 | 2,0 | 3,0 |
| No Pavimentado | 5.027 | 0 | 384 | 12,9 | 18,1 |
| Total | 34.208 | 5.630 | 2.169 | 100% | 100% |

Número de Viviendas Deficitarias: **1** (Unidades en m2)

Alumbrado

| | |
|-------------------------------|-----|
| Nº de Puntos: | 102 |
| Potencia Instalada (kw): | 8,0 |
| Nº de Viviendas Deficitarias: | 6 |
| Longitud Deficitaria (m): | 110 |

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

| Buena | Regular | Malo | Carece |
|-------|---------|------|--------|
| 4 | 0 | 1 | 0 |


Abastecimiento de Agua

Calidad del servicio (número de núcleos):

| bueno | regular | malo | carece |
|-------|---------|------|--------|
| 4 | 1 | 0 | 0 |

| | Número | estado (%) | Buena | Ejecución | Regular | Malo |
|------------------------|------------------|------------|-------|-----------|---------|------|
| Captaciones | 6 | estado (%) | 83,3 | 0,0 | 0,0 | 16,7 |
| Conducciones | Longitud 7.005 m | estado (%) | 92,6 | 0,0 | 0,9 | 6,5 |
| Depósitos | Capacidad 146 m3 | estado (%) | 99,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
| Potabilizadoras | Número 5 | estado (%) | 40,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |

Red de Distribución



| | longitud | % mun | % prov |
|---------------|---------------------|-------|--------|
| Buena | 3.368 | 73,5 | 74,7 |
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0 | 0,0 | 12,3 |
| Malo | 1.216 | 26,5 | 13,0 |
| Total: | 4.584 Metros | | |

Viviendas Conectadas: **142**
 Viviendas no Conectadas: **1**

Déficits
 Nº de Viviendas Deficitarias: **0**
 Longitud del Déficit (m): **0**
 Población Residente: **0**
 Población Estacional: **0**


Autónomas
 Nº de Viviendas Autónomas: **0**
 Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: **0**

Saneamiento y Depuración

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

| Bueno | Regular | Malo | Carece | Ejecución Regular | | | | Malo | | | |
|-------|---------|------|--------|--------------------|----------|---------|--------------------|-------|-----|------|------|
| 5 | 0 | 0 | 0 | Emisarios | Longitud | 436 m | estado (%) | 39,5 | 0,0 | 29,5 | 30,9 |
| | | | | Colectores | Longitud | 2.131 m | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | Depuradoras | Número | 0 | Capacidad (m3/año) | | 0 | | |

Ramales



| | Longitud | % mun | % prov |
|-----------|----------|-------|--------|
| Bueno | 1.986 | 85,9 | 76,2 |
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0 | 0,0 | 7,5 |
| Malo | 325 | 14,1 | 16,3 |

total: 2.310 metros

Déficits

| | |
|-------------------------------|---|
| Nº de Viviendas Deficitarias: | 0 |
| Longitud del Déficit (m): | 0 |
| Población Residente: | 0 |
| Población Estacional: | 0 |

Autónomas

| | |
|------------------------------------|---|
| Nº de Viviendas Autónomas: | 0 |
| Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: | 0 |

Depuración

| | SP | FM | IF | FE | EI | AB | VI | IN | OT | CE |
|-------------------------|--|----|----|------------------------|----|--|-------------------|----|----|----|
| Problemas en Sepuradora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tratamiento Lodos | | | | | | | | | | |
| Destino Final Lodos (%) | Agricultura con Compostaje: 0,0 | | | | | Agricultura sin Compostaje: 0,0 | | | | |
| | Incinerar: 0,0 | | | Vertederos: 0,0 | | | Otros: 0,0 | | | |

PROBLEMAS EN DEPUR:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos
EI: Explotación incorrecta
AB: Abandonada o sin uso
VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad
MU: Municipal
NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

Recogida de Basuras

| | Tm/Año | Nº Contenedores |
|-----------------|--------|-----------------|
| No Seleccionada | 55,8 | 13 |
| Papel | 0,0 | 0 |
| Vidrio | 0,0 | 1 |
| Plástico | 0,0 | 0 |
| Pilas | 0,0 | 0 |
| Otros | 0,0 | 0 |

Instalaciones de Eliminación y Tratamiento de Residuos

| | vertederos | | | Almacena- miento | | plantas tratamiento | | | | EST | OTR |
|-----------|------------|-----|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | VIN | VCS | VCC | PLV | PCE | ISA | ICA | PTC | PTI | | |
| En Núcleo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

Equipamientos

Superficie Total Dedicada: **5.352 m2**

| Nº Instalaciones | Tipo | M2 sup. Cubierta | Estado | | | |
|------------------|------|---------------------|--------|---|---|---|
| | | | B | E | R | M |
| 4 | IDEP | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | CCES | 466 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PJNA | 331 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | LMFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CEME | 863 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CSAN | 322 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | CASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | EXTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | AYUN | 1.643 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | EPSU | 1.727 | 1 | 0 | 4 | 8 |

Total Instalaciones Municipio: 42