



ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

| | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------|--|---|
| Diputación Provincial de SORIA | Municipio: DURUELO DE LA SIERRA | Código INE: 078 | Plazas Hoteleras: 50 Superficie término municipal (Hectareas): 4471 |  |
| | Número de Núcleos: 1 Núcleos Abandonados: 0 | | | |

| Población | | Nº de Viviendas | Plan Urbanístico |
|-----------|------------|-----------------|------------------|
| Residente | Estacional | | |
| 1.146 | 3.000 | 633 | N.M (AD) |

Red de Carreteras




| | ES | CA | PR | MU | OT | %mun | % prov |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Bueno | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 55,1 |
| Ejecución | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,2 |
| Malo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,7 |
| Total | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% | 100% |

Titularidad:
ES: Estado
CA: Comunidad Autónoma
PR: Provincial/Insular
MU: Municipal
OT: Otras

(Unidades en Metros)

Infraestructura Viaria

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



| | CA | TR | OT | % mun | % prov |
|----------------|---------------|----------|----------|-------------|-------------|
| Bueno | 62.988 | 0 | 0 | 66,2 | 65,2 |
| Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 15.438 | 0 | 0 | 16,2 | 13,7 |
| Malo | 6.496 | 0 | 0 | 6,8 | 3,0 |
| No Pavimentado | 10.303 | 0 | 0 | 10,8 | 18,1 |
| Total | 95.226 | 0 | 0 | 100% | 100% |

Número de Viviendas Deficitarias: **8** (Unidades en m2)

Alumbrado

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Nº de Puntos: | 381 |
| Potencia Instalada (kw): | 34,0 |
| Nº de Viviendas Deficitarias: | 0 |
| Longitud Deficitaria (m): | 0 |

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

| Bueno | Regular | Malo | Carece |
|-------|---------|------|--------|
| 1 | 0 | 0 | 0 |


Abastecimiento de Agua

Calidad del servicio (número de núcleos):

| bueno | regular | malo | carece |
|-------|---------|------|--------|
| 0 | 1 | 0 | 0 |

| | | | Bueno | Ejecución | Regular | Malo | |
|------------------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------|-----|
| Captaciones | Número | 3 | estado (%) | 33,3 | 0,0 | 66,7 | 0,0 |
| Conducciones | Longitud | 4.235 m | estado (%) | 72,6 | 0,0 | 27,4 | 0,0 |
| Depósitos | Capacidad | 312 m3 | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Potabilizadoras | Número | 1 | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Red de Distribución



| | longitud | % mun | % prov |
|---------------|----------------------|-------|--------|
| Bueno | 6.407 | 57,9 | 74,7 |
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0 | 0,0 | 12,3 |
| Malo | 4.666 | 42,1 | 13,0 |
| Total: | 11.073 Metros | | |

Viviendas Conectadas: **633**
Niviendas no Conectadas: **0**

Déficits
Nº de Viviendas Deficitarias: **0**
Longitud del Déficit (m): **0**
Población Residente: **0**
Población Estacional: **0**


Autónomas
Nº de Viviendas Autónomas: **0**
Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: **0**

Saneamiento y Depuración

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

| Calidad del Servicio (Número de Núcleos): | | | | Ejecución Regular | | | | Bueno | | | | Malo | | | | | | | |
|---|---------|------|--------|-------------------|----------|---------|--------------------|-------|-----|------|-----|------------|----------|---------|------------|-----|-----|-------|-----|
| Bueno | Regular | Malo | Carece | Emisarios | Longitud | 1.073 m | estado (%) | 78,2 | 0,0 | 21,8 | 0,0 | Colectores | Longitud | 2.177 m | estado (%) | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | Depuradoras | Número | 1 | Capacidad (m3/año) | | | | | 0 | | | | | | | |

Ramales



| | Longitud | % mun | % prov |
|-----------|----------|-------|--------|
| Bueno | 209 | 3,3 | 76,2 |
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 5.826 | 91,7 | 7,5 |
| Malo | 320 | 5,0 | 16,3 |

total: **6.355 metros**

Déficits

| | |
|-------------------------------|---|
| Nº de Viviendas Deficitarias: | 0 |
| Longitud del Déficit (m): | 0 |
| Población Residente: | 0 |
| Población Estacional: | 0 |

Autónomas

| | |
|------------------------------------|---|
| Nº de Viviendas Autónomas: | 0 |
| Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: | 0 |

Depuración

| | SP | FM | IF | FE | EI | AB | VI | IN | OT | CE |
|-------------------------|--|----|----|------------------------|----|--|-------------------|----|----|----|
| Problemas en Sepuradora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tratamiento Lodos | NO | | | | | | | | | |
| Destino Final Lodos (%) | Agricultura con Compostaje: 0,0 | | | | | Agricultura sin Compostaje: 0,0 | | | | |
| | Incinerar: 0,0 | | | Vertederos: 0,0 | | | Otros: 0,0 | | | |

PROBLEMAS EN DEPUR :

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| SP: Sin problemas | EI: Explotación incorrecta |
| FM: Falta de mantenimiento | AB: Abandonada o sin uso |
| IF: Infradimensionamiento | VI: Vertidos industriales |
| FE: Falta de elementos básicos | IN: Sistema inadecuado |
| | OT: Otros |

TRATAMIENTO DE LODOS:

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| CO: Consorcio | MU: Municipal |
| EM: Empresa municipal | NO: No hay tratamiento |
| EP: Empresa pública no municipal | OT: Otros |
| MA: Mancomunidad | PV: Privada |
| | VE: Vecinal |

Recogida de Basuras

| | Tm/Año | Nº Contenedores |
|-----------------|--------|-----------------|
| No Seleccionada | 450,2 | 17 |
| Papel | 16,0 | 6 |
| Vidrio | 4,0 | 6 |
| Plástico | 15,0 | 9 |
| Pilas | 0,0 | 8 |
| Otros | 0,0 | 0 |

Instalaciones de Eliminación y Tratamiento de Residuos

| | vertederos | | | Almacena- miento | | plantas tratamiento | | | | EST | OTR |
|-----------|------------|-----|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | VIN | VCS | VCC | PLV | PCE | ISA | ICA | PTC | PTI | | |
| En Núcleo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIN: Vertedero incontrolado
 VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
 VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
 PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
 PCE: Planta de clasificación de envases
 ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
 ICA: Incineradoras con aprovechamiento
 PTC: Planta de compostaje
 PTI: Planta de tratamiento integrado
 EST: Estación de transferencia
 OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
 CCES: Centros culturales
 PJNA: Parques y jardines
 LMFE: Lonjas, mercados y ferias
 MATA: Mataderos
 CEME: Cementerios
 TANA: Tanatorios
 CSAN: Centros sanitarios
 CASI: Centros asistenciales
 CENS: Centros de enseñanza
 EXTI: Extinción de incendios
 AYUN: Edificios administrativos
 EPSU: Edificios públicos sin uso

Equipamientos

Superficie Total Dedicada: **49.149 m2**

| Nº Instalaciones | Tipo | M2 sup. Cubierta | Estado | | | |
|------------------|------|---------------------|--------|---|---|---|
| | | | B | E | R | M |
| 6 | IDEP | 2.841 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CCES | 655 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PJNA | 33.450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | LMFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CEME | 4.146 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CSAN | 279 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CASI | 1.525 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CENS | 2.118 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | EXTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | AYUN | 3.724 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | EPSU | 411 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Total Instalaciones Municipio: 25