

**ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES**

**Diputación Provincial de SORIA**

Municipio: **FUENTELMONGE**  
 Número de Núcleos: 1  
 Núcleos Abandonados: 0

Código INE: **088**

Plazas Hoteleras:

0

Superficie término municipal (Hectareas):

4182



| Población |            | Nº de Viviendas | Plan Urbanístico |
|-----------|------------|-----------------|------------------|
| Residente | Estacional |                 |                  |
| 72        | 400        | 152             | N.P (AD)         |

**Red de Carreteras**



|              | ES         | CA         | PR         | MU         | OT         | %mun        | % prov      |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Buena        | 0,0        | 7,9        | 0,0        | 2,9        | 0,0        | 83,2        | 55,1        |
| Ejecución    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0         | 0,0         |
| Regular      | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0         | 25,2        |
| Malo         | 0,0        | 0,0        | 1,6        | 0,0        | 0,0        | 16,8        | 19,7        |
| <b>Total</b> | <b>0,0</b> | <b>7,9</b> | <b>1,6</b> | <b>2,9</b> | <b>0,0</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

Titularidad:

ES: Estado  
 CA: Comunidad Autónoma  
 PR: Provincial/Insular  
 MU: Municipal  
 OT: Otras

(Unidades en Metros)

**Infraestructura Viaria**

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



|                | CA            | TR           | OT       | % mun       | % prov      |
|----------------|---------------|--------------|----------|-------------|-------------|
| Buena          | 10.514        | 4.249        | 0        | 70,1        | 65,2        |
| Ejecución      | 0             | 0            | 0        | 0,0         | 0,0         |
| Regular        | 1.200         | 0            | 0        | 5,7         | 13,7        |
| Malo           | 0             | 0            | 0        | 0,0         | 3,0         |
| No Pavimentado | 5.095         | 0            | 0        | 24,2        | 18,1        |
| <b>Total</b>   | <b>16.809</b> | <b>4.249</b> | <b>0</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

Número de Viviendas Deficitarias:

14

(Unidades en m2)

**Alumbrado**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Nº de Puntos:                 | 56  |
| Potencia Instalada (kw):      | 2,0 |
| Nº de Viviendas Deficitarias: | 0   |
| Longitud Deficitaria (m):     | 0   |

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

| Buena | Regular | Malo | Carece |
|-------|---------|------|--------|
| 1     | 0       | 0    | 0      |


**Abastecimiento de Agua**

Calidad del servicio (número de núcleos):

| bueno | regular | malo | carece |
|-------|---------|------|--------|
| 0     | 0       | 1    | 0      |

|                        |           |         |            | Buena | Ejecución | Regular | Malo |
|------------------------|-----------|---------|------------|-------|-----------|---------|------|
| <b>Captaciones</b>     | Número    | 1       | estado (%) | 100,0 | 0,0       | 0,0     | 0,0  |
| <b>Conducciones</b>    | Longitud  | 6.373 m | estado (%) | 100,0 | 0,0       | 0,0     | 0,0  |
| <b>Depósitos</b>       | Capacidad | 100 m3  | estado (%) | 100,0 | 0,0       | 0,0     | 0,0  |
| <b>Potabilizadoras</b> | Número    | 1       | estado (%) | 100,0 | 0,0       | 0,0     | 0,0  |

**Red de Distribución**



|           | longitud | % mun | % prov |
|-----------|----------|-------|--------|
| Buena     | 2.464    | 100,0 | 74,7   |
| Ejecución | 0        | 0,0   | 0,0    |
| Regular   | 0        | 0,0   | 12,3   |
| Malo      | 0        | 0,0   | 13,0   |

**Total: 2.464 Metros**

Viviendas Conectadas: 152  
 Viviendas no Conectadas: 0

**Déficits**

Nº de Viviendas Deficitarias: 0  
 Longitud del Déficit (m): 0  
 Población Residente: 0  
 Población Estacional: 0

**Autónomas**


Nº de Viviendas Autónomas: 0  
 Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: 0

**Saneamiento y Depuración**

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

| Bueno | Regular | Malo | Carece | Emisarios   | Longitud | 702 m | estado (%)         | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------|---------|------|--------|-------------|----------|-------|--------------------|-------|-----|-----|-----|
| 0     | 1       | 0    | 0      | Colectores  | Longitud | 392 m | estado (%)         | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|       |         |      |        | Depuradoras | Número   | 1     | Capacidad (m3/año) |       | 82  |     |     |

**Ramales**



|           | Longitud | % mun | % prov |
|-----------|----------|-------|--------|
| Bueno     | 1.694    | 100,0 | 76,2   |
| Ejecución | 0        | 0,0   | 0,0    |
| Regular   | 0        | 0,0   | 7,5    |
| Malo      | 0        | 0,0   | 16,3   |

**total: 1.694 metros**

**Déficits**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nº de Viviendas Deficitarias: | 0 |
| Longitud del Déficit (m):     | 0 |
| Población Residente:          | 0 |
| Población Estacional:         | 0 |

**Autónomas**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Nº de Viviendas Autónomas:         | 0 |
| Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: | 0 |

**Depuración**

|                         | SP                              | FM | IF              | FE | EI | AB                              | VI | IN | OT | CE |
|-------------------------|---------------------------------|----|-----------------|----|----|---------------------------------|----|----|----|----|
| Problemas en Sepuradora | 1                               | 0  | 0               | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Tratamiento Lodos       | NO                              |    |                 |    |    |                                 |    |    |    |    |
| Destino Final Lodos (%) | Agricultura con Compostaje: 0,0 |    |                 |    |    | Agricultura sin Compostaje: 0,0 |    |    |    |    |
|                         | Incinerar: 0,0                  |    | Vertederos: 0,0 |    |    | Otros: 0,0                      |    |    |    |    |

**PROBLEMAS EN DEPUR:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos  
EI: Explotación incorrecta  
AB: Abandonada o sin uso  
VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad  
MU: Municipal  
NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**Recogida de Basuras**

|                 | Tm/Año | Nº Contenedores |
|-----------------|--------|-----------------|
| No Seleccionada | 43,2   | 3               |
| Papel           | 2,0    | 1               |
| Vidrio          | 0,0    | 1               |
| Plástico        | 2,0    | 1               |
| Pilas           | 0,0    | 0               |
| Otros           | 0,0    | 0               |

**Equipamientos**

Superficie Total Dedicada: 5.017 m2

| Nº Instalaciones | Tipo | M2 sup. Cubierta | Estado |   |   |   |
|------------------|------|------------------|--------|---|---|---|
|                  |      |                  | B      | E | R | M |
| 1                | IDEP | 0                | 0      | 0 | 1 | 0 |
| 3                | CCES | 791              | 2      | 0 | 1 | 0 |
| 1                | PJNA | 730              | 1      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | LMFE | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | MATA | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 2                | CEME | 1.750            | 2      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | TANA | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 1                | CSAN | 150              | 1      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | CASI | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | CENS | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | EXTI | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 2                | AYUN | 1.098            | 2      | 0 | 0 | 0 |
| 3                | EPSU | 498              | 1      | 0 | 1 | 1 |

**Total Instalaciones Municipio: 13**

**Instalaciones de Eliminación y Tratamiento de Residuos**

|  | vertederos |     |     | Almacena-<br>miento |     | plantas tratamiento |     |     |     | EST | OTR |
|--|------------|-----|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | VIN        | VCS | VCC | PLV                 | PCE | ISA                 | ICA | PTC | PTI |     |     |
|  | En Núcleo  | 1   | 0   | 0                   | 0   | 0                   | 0   | 0   | 0   |     |     |

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso