



## ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

<b>Diputación Provincial de SORIA</b>	Municipio: <b>LANGA DE DUERO</b>	Código INE: <b>103</b>	Plazas Hoteleras: <b>36</b>	Superficie término municipal (Hectareas): <b>18934.68</b>	
	Número de Núcleos: <b>6</b>	Núcleos Abandonados: <b>0</b>			

Población		Nº de Viviendas	Plan Urbanístico
Residente	Estacional		
733	3.090	993	N.M (AD)

### Red de Carreteras




	ES	CA	PR	MU	OT	%mun	% prov
Buena	10,3	0,0	12,8	5,9	0,0	43,8	55,1
Ejecución	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regular	0,0	0,0	18,7	0,0	0,0	35,4	25,2
Mala	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	20,8	19,7
<b>Total</b>	<b>10,3</b>	<b>0,0</b>	<b>42,5</b>	<b>5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Titularidad:  
 ES: Estado  
 CA: Comunidad Autónoma  
 PR: Provincial/Insular  
 MU: Municipal  
 OT: Otras

(Unidades en Metros)

### Infraestructura Viaria

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



	CA	TR	OT	% mun	% prov
Buena	51.918	29.036	2.285	50,6	65,2
Ejecución	0	0	0	0,0	0,0
Regular	34.459	6.260	0	24,7	13,7
Mala	5.859	0	0	3,6	3,0
No Pavimentado	29.444	23	5.325	21,1	18,1
<b>Total</b>	<b>121.680</b>	<b>35.318</b>	<b>7.611</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Número de Viviendas Deficitarias: **34** (Unidades en m2)

### Alumbrado

Nº de Puntos:	564
Potencia Instalada (kw):	61,0
Nº de Viviendas Deficitarias:	3
Longitud Deficitaria (m):	60

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

Buena	Regular	Mala	Carece
1	5	0	0


### Abastecimiento de Agua

Calidad del servicio (número de núcleos):

bueno	regular	malo	carece
5	0	1	0

	Número	estado (%)	Buena	Ejecución	Regular	Mala
<b>Captaciones</b>	8	estado (%)	62,5	0,0	12,5	25,0
<b>Conducciones</b>	Longitud 6.577 m	estado (%)	94,6	0,0	0,0	5,4
<b>Depósitos</b>	Capacidad 615 m3	estado (%)	95,1	0,0	4,9	0,0
<b>Potabilizadoras</b>	Número 6	estado (%)	83,3	0,0	16,7	0,0

### Red de Distribución



	longitud	% mun	% prov
Buena	15.111	90,1	74,7
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	236	1,4	12,3
Mala	1.423	8,5	13,0
<b>Total:</b>	<b>16.770 Metros</b>		

Viviendas Conectadas: **993**  
 Viviendas no Conectadas: **0**

**Déficits**  
 Nº de Viviendas Deficitarias: **0**  
 Longitud del Déficit (m): **0**  
 Población Residente: **0**  
 Población Estacional: **0**


**Autónomas**  
 Nº de Viviendas Autónomas: **0**  
 Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: **0**

**Saneamiento y Depuración**

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

Bueno	Regular	Malo	Carece	Emisarios	Longitud	1.184 m	estado (%)	Bueno	Ejecución Regular	Malo	
5	0	1	0	Colectores	Longitud	3.527 m	estado (%)	91,7	0,0	0,0	8,3
				Depuradoras	Número	3	Capacidad (m3/año)		0		

**Ramales**



	Longitud	% mun	% prov
Bueno	10.355	87,2	76,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	457	3,8	7,5
Malo	1.073	9,0	16,3

**total: 11.884 metros**

**Déficits**

Nº de Viviendas Deficitarias:	1
Longitud del Déficit (m):	100
Población Residente:	3
Población Estacional:	3

**Autónomas**

Nº de Viviendas Autónomas:	1
Nº de Viv. Autónomas Deficitarias:	0

**Depuración**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en Sepuradora	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	NO,NO,NO									
Destino Final Lodos (%)	Agricultura con Compostaje: 0,0					Agricultura sin Compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

**PROBLEMAS EN DEPUR :**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

EI: Explotación incorrecta  
AB: Abandonada o sin uso  
VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
MU: Municipal  
NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**Recogida de Basuras**

	Tm/Año	Nº Contenedores
No Seleccionada	370,5	76
Papel	9,0	4
Vidrio	2,0	6
Plástico	8,0	2
Pilas	0,0	6
Otros	0,0	0

**Equipamientos**

Superficie Total Dedicada: 18.123 m2

Nº Instalaciones	Tipo	M2 sup. Cubierta	Estado			
			B	E	R	M
9	I DEP	1.932	6	0	2	1
12	CCES	1.672	9	0	2	1
2	PJNA	1.707	2	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
6	CEME	5.439	4	0	0	2
1	TANA	80	1	0	0	0
5	CSAN	515	5	0	0	0
2	CASI	500	2	0	0	0
1	CENS	1.003	1	0	0	0
1	EXTI	84	1	0	0	0
16	AYUN	4.670	14	0	2	0
3	EPSU	521	0	0	0	3

**Total Instalaciones Municipio: 58**

**Instalaciones de Eliminación y Tratamiento de Residuos**

	vertederos			Almacena- miento		plantas tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
	En Núcleo	6	0	0	1	0	0	0	0		

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

I DEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso