



ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|---|
| Diputación Provincial de SORIA | Municipio: MONTEJO DE TIERMES | Código INE: 120 | Plazas Hoteleras: 22 | Superficie término municipal (Hectareas): 16601.06 |  |
| | Número de Núcleos: 11 | Núcleos Abandonados: 0 | | | |

| Población | | Nº de Viviendas | Plan Urbanístico |
|-----------|------------|-----------------|------------------|
| Residente | Estacional | | |
| 172 | 1.650 | 565 | N.P (AD) |

Red de Carreteras




| | ES | CA | PR | MU | OT | %mun | % prov |
|--------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Buena | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 4,6 | 0,0 | 17,0 | 55,1 |
| Ejecución | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0,0 | 31,6 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 66,5 | 25,2 |
| Malo | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 19,7 |
| Total | 0,0 | 31,6 | 36,1 | 4,6 | 0,0 | 100% | 100% |

Titularidad:
 ES: Estado
 CA: Comunidad Autónoma
 PR: Provincial/Insular
 MU: Municipal
 OT: Otras

(Unidades en Metros)

Infraestructura Viaria

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



| | CA | TR | OT | % mun | % prov |
|----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Buena | 37.691 | 2.259 | 135 | 67,7 | 65,2 |
| Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 5.752 | 1.293 | 54 | 12,0 | 13,7 |
| Malo | 248 | 0 | 0 | 0,4 | 3,0 |
| No Pavimentado | 10.391 | 0 | 1.427 | 19,9 | 18,1 |
| Total | 54.082 | 3.551 | 1.616 | 100% | 100% |

Número de Viviendas Deficitarias: **5** (Unidades en m2)

Alumbrado

| | |
|-------------------------------|------|
| Nº de Puntos: | 251 |
| Potencia Instalada (kw): | 32,0 |
| Nº de Viviendas Deficitarias: | 0 |
| Longitud Deficitaria (m): | 0 |

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

| Buena | Regular | Malo | Carece |
|-------|---------|------|--------|
| 11 | 0 | 0 | 0 |


Abastecimiento de Agua

Calidad del servicio (número de núcleos):

| | bueno | regular | malo | carece |
|--|-------|---------|------|--------|
| | 7 | 0 | 4 | 0 |

| | Número | estado (%) | Buena | Ejecución | Regular | Malo |
|------------------------|-------------------|------------|-------|-----------|---------|------|
| Captaciones | 13 | estado (%) | 92,3 | 0,0 | 0,0 | 7,7 |
| Conducciones | Longitud 22.019 m | estado (%) | 88,9 | 0,0 | 11,1 | 0,0 |
| Depósitos | Capacidad 615 m3 | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Potabilizadoras | Número 10 | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Red de Distribución



| | longitud | % mun | % prov |
|---------------|---------------------|-------|--------|
| Buena | 5.719 | 92,7 | 74,7 |
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 452 | 7,3 | 12,3 |
| Malo | 0 | 0,0 | 13,0 |
| Total: | 6.171 Metros | | |

Viviendas Conectadas: **565**
 Viviendas no Conectadas: **0**

Déficits
 Nº de Viviendas Deficitarias: **0**
 Longitud del Déficit (m): **0**
 Población Residente: **0**
 Población Estacional: **0**

Autónomas
 Nº de Viviendas Autónomas: **0**
 Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: **0**


Saneamiento y Depuración

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

| Bueno | Regular | Malo | Carece |
|-------|---------|------|--------|
| 11 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | Bueno | Ejecución Regular | Malo |
|--------------------|----------|---------|--------------------|-------|-------------------|------|
| Emisarios | Longitud | 1.852 m | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Colectores | Longitud | 2.799 m | estado (%) | 92,9 | 0,0 | 7,1 |
| Depuradoras | Número | 12 | Capacidad (m3/año) | 14 | | |

Ramales



| | Longitud | % mun | % prov |
|-----------|----------|-------|--------|
| Bueno | 4.646 | 100,0 | 76,2 |
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0 | 0,0 | 7,5 |
| Malo | 0 | 0,0 | 16,3 |

total: 4.646 metros

Déficits

| | |
|-------------------------------|---|
| Nº de Viviendas Deficitarias: | 0 |
| Longitud del Déficit (m): | 0 |
| Población Residente: | 0 |
| Población Estacional: | 0 |

Autónomas

| | |
|------------------------------------|---|
| Nº de Viviendas Autónomas: | 0 |
| Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: | 0 |

Depuración

| | SP | FM | IF | FE | EI | AB | VI | IN | OT | CE |
|-------------------------|---------------------------------|----|-----------------|----|----|---------------------------------|----|----|----|----|
| Problemas en Sepuradora | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tratamiento Lodos | NO,NO,NO,NO,NO | | | | | | | | | |
| Destino Final Lodos (%) | Agricultura con Compostaje: 0,0 | | | | | Agricultura sin Compostaje: 0,0 | | | | |
| | Incinerar: 0,0 | | Vertederos: 0,0 | | | Otros: 0,0 | | | | |

PROBLEMAS EN DEPUR:

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| SP: Sin problemas | EI: Explotación incorrecta |
| FM: Falta de mantenimiento | AB: Abandonada o sin uso |
| IF: Infradimensionamiento | VI: Vertidos industriales |
| FE: Falta de elementos básicos | IN: Sistema inadecuado |
| | OT: Otros |

TRATAMIENTO DE LODOS:

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| CO: Consorcio | MU: Municipal |
| EM: Empresa municipal | NO: No hay tratamiento |
| EP: Empresa pública no municipal | OT: Otros |
| MA: Mancomunidad | PV: Privada |
| | VE: Vecinal |

Recogida de Basuras

| | Tm/Año | Nº Contenedores |
|-----------------|--------|-----------------|
| No Seleccionada | 152,1 | 37 |
| Papel | 1,0 | 1 |
| Vidrio | 0,0 | 3 |
| Plástico | 0,0 | 0 |
| Pilas | 0,0 | 0 |
| Otros | 0,0 | 0 |

Equipamientos

Superficie Total Dedicada: 6.214 m2

| Nº Instalaciones | Tipo | M2 sup. Cubierta | Estado | | | |
|------------------|------|------------------|--------|---|---|---|
| | | | B | E | R | M |
| 4 | IDEP | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | CCES | 386 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | PJNA | 358 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | LMFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CEME | 1.978 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| 0 | TANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CSAN | 477 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | CASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | EXTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | AYUN | 2.147 | 10 | 0 | 3 | 2 |
| 12 | EPSU | 868 | 3 | 0 | 3 | 6 |

Total Instalaciones Municipio: 58

Instalaciones de Eliminación y Tratamiento de Residuos

| | vertederos | | | Almacena- miento | | plantas tratamiento | | | | EST | OTR |
|-----------|------------|-----|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | VIN | VCS | VCC | PLV | PCE | ISA | ICA | PTC | PTI | | |
| En Núcleo | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIN: Vertedero incontrolado
 VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
 VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
 PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
 PCE: Planta de clasificación de envases
 ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
 ICA: Incineradoras con aprovechamiento
 PTC: Planta de compostaje
 PTI: Planta de tratamiento integrado
 EST: Estación de transferencia
 OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
 CCES: Centros culturales
 PJNA: Parques y jardines
 LMFE: Lonjas, mercados y ferias
 MATA: Mataderos
 CEME: Cementerios
 TANA: Tanatorios
 CSAN: Centros sanitarios
 CASI: Centros asistenciales
 CENS: Centros de enseñanza
 EXTI: Extinción de incendios
 AYUN: Edificios administrativos
 EPSU: Edificios públicos sin uso