



## ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

|                                       |                                      |                               |                               |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|
| <b>Diputación Provincial de SORIA</b> | Municipio: <b>LA POVEDA DE SORIA</b> | Código INE: <b>141</b>        | Plazas Hoteleras:<br><b>0</b> | Superficie término municipal (Hectareas):<br><b>6425.25</b> |  |
|                                       | Número de Núcleos: <b>3</b>          | Núcleos Abandonados: <b>0</b> |                               |   |   |

| Población |            | Nº de Viviendas | Plan Urbanístico |
|-----------|------------|-----------------|------------------|
| Residente | Estacional |                 |                  |
| 114       | 775        | 175             | N.P (AD)         |

### Red de Carreteras




|              | ES         | CA         | PR         | MU         | OT         | %mun        | % prov      |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Buena        | 0,0        | 0,0        | 2,0        | 0,0        | 0,0        | 17,1        | 55,1        |
| Ejecución    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0         | 0,0         |
| Regular      | 9,7        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 82,9        | 25,2        |
| Malo         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0         | 19,7        |
| <b>Total</b> | <b>9,7</b> | <b>0,0</b> | <b>2,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

**Titularidad:**  
 ES: Estado  
 CA: Comunidad Autónoma  
 PR: Provincial/Insular  
 MU: Municipal  
 OT: Otras

(Unidades en Metros)

### Infraestructura Viaria

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



|                | CA            | TR           | OT       | % mun       | % prov      |
|----------------|---------------|--------------|----------|-------------|-------------|
| Buena          | 15.974        | 2.709        | 0        | 72,4        | 65,2        |
| Ejecución      | 0             | 0            | 0        | 0,0         | 0,0         |
| Regular        | 2.879         | 0            | 0        | 11,2        | 13,7        |
| Malo           | 1.569         | 0            | 0        | 6,1         | 3,0         |
| No Pavimentado | 2.346         | 306          | 0        | 10,3        | 18,1        |
| <b>Total</b>   | <b>22.769</b> | <b>3.015</b> | <b>0</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

Número de Viviendas Deficitarias: **0** (Unidades en m2)

### Alumbrado

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Nº de Puntos:                 | 88  |
| Potencia Instalada (kw):      | 9,0 |
| Nº de Viviendas Deficitarias: | 5   |
| Longitud Deficitaria (m):     | 75  |

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

| Buena | Regular | Malo | Carece |
|-------|---------|------|--------|
| 3     | 0       | 0    | 0      |


### Abastecimiento de Agua

Calidad del servicio (número de núcleos):

|  | bueno | regular | malo | carece |
|--|-------|---------|------|--------|
|  | 0     | 3       | 0    | 0      |

|  | Captaciones | Número | 4 | estado (%) | Buena | Ejecución | Regular | Malo |
|--|-------------|--------|---|------------|-------|-----------|---------|------|
|  |             |        |   |            | 100,0 | 0,0       | 0,0     | 0,0  |
|  |             |        |   |            | 35,8  | 0,0       | 22,2    | 42,0 |
|  |             |        |   |            | 100,0 | 0,0       | 0,0     | 0,0  |
|  |             |        |   |            | 100,0 | 0,0       | 0,0     | 0,0  |

### Red de Distribución



|               | longitud            | % mun | % prov |
|---------------|---------------------|-------|--------|
| Buena         | 1.421               | 57,5  | 74,7   |
| Ejecución     | 0                   | 0,0   | 0,0    |
| Regular       | 404                 | 16,4  | 12,3   |
| Malo          | 643                 | 26,1  | 13,0   |
| <b>Total:</b> | <b>2.468 Metros</b> |       |        |

Viviendas Conectadas: **166**  
 Viviendas no Conectadas: **9**

**Déficits**  
 Nº de Viviendas Deficitarias: **0**  
 Longitud del Déficit (m): **0**  
 Población Residente: **0**  
 Población Estacional: **0**

**Autónomas**  
 Nº de Viviendas Autónomas: **0**  
 Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: **0**


**Saneamiento y Depuración**

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

| Bueno | Regular | Malo | Carece |
|-------|---------|------|--------|
| 1     | 2       | 0    | 0      |

|                    |          |         |                    | Bueno | Ejecución Regular | Malo |
|--------------------|----------|---------|--------------------|-------|-------------------|------|
| <b>Emisarios</b>   | Longitud | 352 m   | estado (%)         | 50,1  | 0,0               | 49,9 |
| <b>Colectores</b>  | Longitud | 1.297 m | estado (%)         | 62,5  | 0,0               | 37,5 |
| <b>Depuradoras</b> | Número   | 5       | Capacidad (m3/año) | 0     |                   |      |

**Ramales**



|           | Longitud | % mun | % prov |
|-----------|----------|-------|--------|
| Bueno     | 660      | 66,7  | 76,2   |
| Ejecución | 0        | 0,0   | 0,0    |
| Regular   | 329      | 33,3  | 7,5    |
| Malo      | 0        | 0,0   | 16,3   |

total: 989 metros

**Déficits**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Nº de Viviendas Deficitarias: | 1  |
| Longitud del Déficit (m):     | 25 |
| Población Residente:          | 0  |
| Población Estacional:         | 3  |

**Autónomas**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Nº de Viviendas Autónomas:         | 1 |
| Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: | 0 |

**Depuración**

|                         | SP                              | FM | IF                | FE | EI | AB                              | VI | IN | OT | CE |
|-------------------------|---------------------------------|----|-------------------|----|----|---------------------------------|----|----|----|----|
| Problemas en Sepuradora | 5                               | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Tratamiento Lodos       | MA,MA,MA,MA,MA                  |    |                   |    |    |                                 |    |    |    |    |
| Destino Final Lodos (%) | Agricultura con Compostaje: 0,0 |    |                   |    |    | Agricultura sin Compostaje: 0,0 |    |    |    |    |
|                         | Incinerar: 0,0                  |    | Vertederos: 100,0 |    |    | Otros: 0,0                      |    |    |    |    |

**PROBLEMAS EN DEPUR:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

EI: Explotación incorrecta  
AB: Abandonada o sin uso  
VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

MU: Municipal  
NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**Recogida de Basuras**

|                 | Tm/Año | Nº Contenedores |
|-----------------|--------|-----------------|
| No Seleccionada | 78,3   | 10              |
| Papel           | 1,0    | 1               |
| Vidrio          | 0,0    | 1               |
| Plástico        | 0,0    | 0               |
| Pilas           | 0,0    | 0               |
| Otros           | 0,0    | 0               |

**Instalaciones de Eliminación y Tratamiento de Residuos**

|           | vertederos |     |     | Almacena-<br>miento |     | plantas tratamiento |     |     |     | EST | OTR |
|-----------|------------|-----|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|           | VIN        | VCS | VCC | PLV                 | PCE | ISA                 | ICA | PTC | PTI |     |     |
| En Núcleo | 3          | 0   | 0   | 0                   | 0   | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso

**Equipamientos**

Superficie Total Dedicada: 3.075 m2

| Nº Instalaciones | Tipo | M2 sup.<br>Cubierta | Estado |   |   |   |
|------------------|------|---------------------|--------|---|---|---|
|                  |      |                     | B      | E | R | M |
| 2                | IDEP | 0                   | 2      | 0 | 0 | 0 |
| 5                | CCES | 576                 | 2      | 0 | 2 | 1 |
| 0                | PJNA | 0                   | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | LMFE | 0                   | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | MATA | 0                   | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 3                | CEME | 679                 | 1      | 0 | 1 | 1 |
| 0                | TANA | 0                   | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 3                | CSAN | 80                  | 3      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | CASI | 0                   | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | CENS | 0                   | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | EXTI | 0                   | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 10               | AYUN | 1.642               | 4      | 0 | 6 | 0 |
| 1                | EPSU | 98                  | 1      | 0 | 0 | 0 |

Total Instalaciones Municipio: 24