




ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Diputación Provincial de SORIA | Municipio: LA RIBA DE ESCALOTE | Código INE: 157 | Plazas Hoteleras: 0 | Superficie término municipal (Hectareas): 2305.62 |  |
| | Número de Núcleos: 1 | Núcleos Abandonados: 0 | | | |

| Población | | Nº de Viviendas | Plan Urbanístico |
|-----------|------------|-----------------|------------------|
| Residente | Estacional | | |
| 15 | 250 | 65 | N.P (AD) |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|--|
| <p>Red de Carreteras</p>  | | ES | CA | PR | MU | OT | %mun | % prov | Titularidad: ES: Estado CA: Comunidad Autónoma PR: Provincial/Insular MU: Municipal OT: Otras (Unidades en Metros) |
| | Bueno | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,4 | 55,1 | |
| | Ejecución | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Regular | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,2 | |
| | Malo | 0,0 | 7,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 62,6 | 19,7 | |
| | Total | 0,0 | 11,9 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 100% | 100% | |


| | | | | | | |
|---|---|----------|----------|-------------|-------------|--------|
| <p>Infraestructura Viaria</p>  | CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios | | | | | |
| | | CA | TR | OT | % mun | % prov |
| | Bueno | 6.108 | 0 | 0 | 51,7 | 65,2 |
| | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | Regular | 2.448 | 0 | 0 | 20,7 | 13,7 |
| | Malo | 409 | 0 | 0 | 3,5 | 3,0 |
| No Pavimentado | 2.847 | 0 | 0 | 24,1 | 18,1 | |
| Total | 11.811 | 0 | 0 | 100% | 100% | |

Número de Viviendas Deficitarias: **3** (Unidades en m2)

| | | | |
|---|---------|------|--------|
| Alumbrado | | | |
| Nº de Puntos: | 24 | | |
| Potencia Instalada (kw): | 4,0 | | |
| Nº de Viviendas Deficitarias: | 0 | | |
| Longitud Deficitaria (m): | 0 | | |
| Calidad del Servicio (Número de Núcleos): | | | |
| Bueno | Regular | Malo | Carece |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---------|------|--------|-------|-----------|---------|------|
| Abastecimiento de Agua | | | | Bueno | Ejecución | Regular | Malo |
| Calidad del servicio (número de núcleos): | | | | | | | |
| bueno | regular | malo | carece | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---------|------------|-------|-----|-----|-----|
| Captaciones | Número | 2 | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Conducciones | Longitud | 2.914 m | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Depósitos | Capacidad | 50 m3 | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Potabilizadoras | Número | 1 | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------------|------|-------|--------|--|
| <p>Red de Distribución</p>  | longitud | | | % mun | % prov | Viviendas Conectadas: 65 Viviendas no Conectadas: 0 Déficits Nº de Viviendas Deficitarias: 0 Longitud del Déficit (m): 0 Población Residente: 0 Población Estacional: 0 Autónomas Nº de Viviendas Autónomas: 0 Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: 0 |
| | Bueno | 67 | 5,8 | 74,7 | | |
| | Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | Regular | 1.077 | 94,2 | 12,3 | | |
| | Malo | 0 | 0,0 | 13,0 | | |
| | Total: | 1.143 Metros | | | | |


Saneamiento y Depuración

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

| | | | |
|-------|---------|------|--------|
| Bueno | Regular | Malo | Carece |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------|--------------------|-------|-----|-----|-----|
| Emisarios | Longitud | 613 m | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Colectores | Longitud | 452 m | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Depuradoras | Número | 0 | Capacidad (m3/año) | | 0 | | |

Ramales



| | | | |
|-----------|----------|-------|--------|
| | Longitud | % mun | % prov |
| Bueno | 455 | 100,0 | 76,2 |
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0 | 0,0 | 7,5 |
| Malo | 0 | 0,0 | 16,3 |

total: **455 metros**

Déficits

| | |
|-------------------------------|-----|
| Nº de Viviendas Deficitarias: | 2 |
| Longitud del Déficit (m): | 500 |
| Población Residente: | 0 |
| Población Estacional: | 6 |

Autónomas

| | |
|------------------------------------|---|
| Nº de Viviendas Autónomas: | 2 |
| Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: | 0 |

Depuración

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----|----|------------------------|----|--|-------------------|----|----|----|
| | SP | FM | IF | FE | EI | AB | VI | IN | OT | CE |
| Problemas en Sepuradora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tratamiento Lodos | | | | | | | | | | |
| Destino Final Lodos (%) | Agricultura con Compostaje: 0,0 | | | | | Agricultura sin Compostaje: 0,0 | | | | |
| | Incinerar: 0,0 | | | Vertederos: 0,0 | | | Otros: 0,0 | | | |

PROBLEMAS EN DEPUR:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

EI: Explotación incorrecta
AB: Abandonada o sin uso
VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
MU: Municipal
NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

Recogida de Basuras

| | | |
|-----------------|--------|-----------------|
| | Tm/Año | Nº Contenedores |
| No Seleccionada | 20,7 | 2 |
| Papel | 0,0 | 0 |
| Vidrio | 0,0 | 0 |
| Plástico | 0,0 | 0 |
| Pilas | 0,0 | 0 |
| Otros | 0,0 | 0 |

Instalaciones de Eliminación y Tratamiento de Residuos

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | vertederos | | | Almacena- miento | | plantas tratamiento | | | | EST | OTR |
| | VIN | VCS | VCC | PLV | PCE | ISA | ICA | PTC | PTI | | |
| En Núcleo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

Equipamientos

Superficie Total Dedicada: **2.764 m2**

| Nº Instalaciones | Tipo | M2 sup. Cubierta | Estado | | | |
|------------------|------|------------------|--------|---|---|---|
| | | | B | E | R | M |
| 1 | IDEP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CCES | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | PJNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | LMFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CEME | 1.500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CSAN | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | CASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | EXTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AYUN | 850 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EPSU | 266 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Total Instalaciones Municipio: 10