



ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA	Municipio: ROLLAMIENTA	Código INE: 159	Plazas Hoteleras: 0	Superficie término municipal (Hectareas): 1868	
	Número de Núcleos: 1	Núcleos Abandonados: 0			

Población		Nº de Viviendas	Plan Urbanístico
Residente	Estacional		
39	100	61	N.P (AD)

Red de Carreteras




	ES	CA	PR	MU	OT	%mun	% prov
Buena	0,0	2,9	1,4	0,0	0,0	100,0	55,1
Ejecución	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regular	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2
Malo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7
Total	0,0	2,9	1,4	0,0	0,0	100%	100%

Titularidad:
ES: Estado
CA: Comunidad Autónoma
PR: Provincial/Insular
MU: Municipal
OT: Otras

(Unidades en Metros)

Infraestructura Viaria

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



	CA	TR	OT	% mun	% prov
Buena	2.278	2.926	0	40,4	65,2
Ejecución	0	0	0	0,0	0,0
Regular	2.453	0	0	19,1	13,7
Malo	1.562	0	0	12,2	3,0
No Pavimentado	3.633	0	0	28,3	18,1
Total	9.926	2.926	0	100%	100%

Número de Viviendas Deficitarias: **7** (Unidades en m2)

Alumbrado

Nº de Puntos:	32
Potencia Instalada (kw):	1,0
Nº de Viviendas Deficitarias:	3
Longitud Deficitaria (m):	300

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

Buena	Regular	Malo	Carece
1	0	0	0


Abastecimiento de Agua

Calidad del servicio (número de núcleos):

	bueno	regular	malo	carece
	1	0	0	0

	Captaciones	Número	3	estado (%)	Buena	Ejecución	Regular	Malo
	Conducciones	Longitud	3.792 m	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
	Depósitos	Capacidad	75 m3	estado (%)	0,0	0,0	100,0	0,0
	Potabilizadoras	Número	1	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0

Red de Distribución



	longitud	% mun	% prov
Buena	869	52,2	74,7
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	12,3
Malo	797	47,8	13,0
Total:	1.667 Metros		

Viviendas Conectadas: **61**

Ni Viviendas no Conectadas: **0**

Déficits

Nº de Viviendas Deficitarias: **0**

Longitud del Déficit (m): **0**

Población Residente: **0**

Población Estacional: **0**

Autónomas

Nº de Viviendas Autónomas: **0**


Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: **0**

Saneamiento y Depuración

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

Bueno	Regular	Malo	Carece	Ejecución Regular				Malo			
1	0	0	0	Emisarios	Longitud	371 m	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
				Colectores	Longitud	763 m	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
				Depuradoras	Número	1	Capacidad (m3/año)	0			

Ramales



	Longitud	% mun	% prov
Bueno	1.286	100,0	76,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	7,5
Malo	0	0,0	16,3

total: 1.286 metros

Déficits

Nº de Viviendas Deficitarias:	0
Longitud del Déficit (m):	0
Población Residente:	0
Población Estacional:	0

Autónomas

Nº de Viviendas Autónomas:	0
Nº de Viv. Autónomas Deficitarias:	0

Depuración

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en Sepuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	NO									
Destino Final Lodos (%)	Agricultura con Compostaje: 0,0					Agricultura sin Compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

PROBLEMAS EN DEPUR:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos
EI: Explotación incorrecta
AB: Abandonada o sin uso
VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad
MU: Municipal
NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

Recogida de Basuras

	Tm/Año	Nº Contenedores
No Seleccionada	15,2	4
Papel	0,0	1
Vidrio	0,0	1
Plástico	0,0	0
Pilas	0,0	0
Otros	0,0	0

Equipamientos

Superficie Total Dedicada: 1.097 m2

Nº Instalaciones	Tipo	M2 sup. Cubierta	Estado			
			B	E	R	M
1	IDEP	0	0	0	0	1
2	CCES	252	0	0	2	0
0	PJNA	0	0	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	239	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	15	0	0	1	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
3	AYUN	591	2	0	1	0
0	EPSU	0	0	0	0	0

Total Instalaciones Municipio: 8

Instalaciones de Eliminación y Tratamiento de Residuos

	vertederos			Almacena- miento		plantas tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
	En Núcleo	0	1	0	0	0	0	0	0		

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso