

**ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES**

Diputación  
Provincial  
de  
**SORIA**

Municipio: **VALDENEBRO**  
Número de Núcleos: 2  
Núcleos Abandonados: 0

Código INE: **195**

Población		Nº de Viviendas	Plan Urbanístico
Residente	Estacional		
116	590	168	N.P (AD)

Plazas Hoteleras:


0

Superficie término municipal (Hectareas):

5115.62



**Red de Carreteras**



	ES	CA	PR	MU	OT	%mun	% prov
Bueno	0,0	8,6	4,7	1,3	0,0	68,6	55,1
Ejecución	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regular	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	31,4	25,2
Malo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7
<b>Total</b>	<b>0,0</b>	<b>8,6</b>	<b>10,8</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>


Titularidad:

ES: Estado  
CA: Comunidad Autónoma  
PR: Provincial/Insular  
MU: Municipal  
OT: Otras

(Unidades en Metros)

**Infraestructura Viaria**

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



	CA	TR	OT	% mun	% prov
Bueno	15.685	0	0	57,4	65,2
Ejecución	0	0	0	0,0	0,0
Regular	7.612	0	0	27,9	13,7
Malo	1.418	0	0	5,2	3,0
No Pavimentado	2.593	0	0	9,5	18,1
<b>Total</b>	<b>27.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Número de Viviendas Deficitarias: 0

(Unidades en m2)

**Alumbrado**

Nº de Puntos:	134
Potencia Instalada (kw):	14,0
Nº de Viviendas Deficitarias:	20
Longitud Deficitaria (m):	250

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

Bueno	Regular	Malo	Carece
1	1	0	0


**Abastecimiento de Agua**

Calidad del servicio (número de núcleos):

bueno	regular	malo	carece
2	0	0	0

				Bueno	Ejecución	Regular	Malo
<b>Captaciones</b>	Número	8	estado (%)	75,0	0,0	0,0	25,0
<b>Conducciones</b>	Longitud	6.897 m	estado (%)	68,8	0,0	1,0	30,2
<b>Depósitos</b>	Capacidad	120 m3	estado (%)	50,0	0,0	0,0	50,0
<b>Potabilizadoras</b>	Número	2	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0

**Red de Distribución**



	longitud	% mun	% prov
Bueno	1.490	51,2	74,7
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	1.420	48,8	12,3
Malo	0	0,0	13,0

**Total: 2.909 Metros**

Viviendas Conectadas: 166

NiViendas no Conectadas: 2

**Déficits**

Nº de Viviendas Deficitarias: 0

Longitud del Déficit (m): 0

Población Residente: 0

Población Estacional: 0

**Autónomas**

Nº de Viviendas Autónomas: 0


Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: 0

**Saneamiento y Depuración**

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

Bueno	Regular	Malo	Carece	Ejecución Regular				Malo			
2	0	0	0	<b>Emisarios</b>	Longitud	618 m	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
				<b>Colectores</b>	Longitud	736 m	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
				<b>Depuradoras</b>	Número	2	Capacidad (m3/año)	0			

**Ramales**



	Longitud	% mun	% prov
Bueno	2.118	100,0	76,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	7,5
Malo	0	0,0	16,3

**total: 2.118 metros**

**Déficits**

Nº de Viviendas Deficitarias:	0
Longitud del Déficit (m):	0
Población Residente:	0
Población Estacional:	0

**Autónomas**

Nº de Viviendas Autónomas:	0
Nº de Viv. Autónomas Deficitarias:	0

**Depuración**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en Sepuradora	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	NO,NO									
Destino Final Lodos (%)	Agricultura con Compostaje: 0,0					Agricultura sin Compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

**PROBLEMAS EN DEPUR:**

SP: Sin problemas	EI: Explotación incorrecta
FM: Falta de mantenimiento	AB: Abandonada o sin uso
IF: Infradimensionamiento	VI: Vertidos industriales
FE: Falta de elementos básicos	IN: Sistema inadecuado
	OT: Otros

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio	MU: Municipal
EM: Empresa municipal	NO: No hay tratamiento
EP: Empresa pública no municipal	OT: Otros
MA: Mancomunidad	PV: Privada
	VE: Vecinal

**Recogida de Basuras**

	Tm/Año	Nº Contenedores
No Seleccionada	65,8	5
Papel	2,0	1
Vidrio	1,0	2
Plástico	0,0	0
Pilas	0,0	0
Otros	0,0	0

**Instalaciones de Eliminación y Tratamiento de Residuos**

	vertederos			Almacena- miento		plantas tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En Núcleo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado  
 VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
 VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
 PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
 PCE: Planta de clasificación de envases  
 ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
 ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
 PTC: Planta de compostaje  
 PTI: Planta de tratamiento integrado  
 EST: Estación de transferencia  
 OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
 CCES: Centros culturales  
 PJNA: Parques y jardines  
 LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
 MATA: Mataderos  
 CEME: Cementerios  
 TANA: Tanatorios  
 CSAN: Centros sanitarios  
 CASI: Centros asistenciales  
 CENS: Centros de enseñanza  
 EXTI: Extinción de incendios  
 AYUN: Edificios administrativos  
 EPSU: Edificios públicos sin uso

**Equipamientos**

Superficie Total Dedicada: 9.159 m2

Nº Instalaciones	Tipo	M2 sup. Cubierta	Estado			
			B	E	R	M
3	IDEP	0	2	0	0	1
3	CCES	458	3	0	0	0
1	PJNA	4.419	1	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
2	CEME	1.286	2	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
2	CSAN	212	2	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
11	AYUN	2.127	11	0	0	0
6	EPSU	657	4	0	0	2

**Total Instalaciones Municipio: 28**