

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA	Municipio: VILLASAYAS	Código INE: 212	Plazas Hoteleras: 0 Superficie término municipal (Hectareas): 6145	
	Número de Núcleos: 2 Núcleos Abandonados: 0			

Población		Nº de Viviendas	Plan Urbanístico
Residente	Estacional		
75	220	88	N.P (AD)

Red de Carreteras

	ES	CA	PR	MU	OT	%mun	% prov
Buena	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	46,5	55,1
Ejecución	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regular	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2
Malo	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	53,5	19,7
Total	0,0	8,6	9,9	0,0	0,0	100%	100%

Titularidad:
 ES: Estado
 CA: Comunidad Autónoma
 PR: Provincial/Insular
 MU: Municipal
 OT: Otras

(Unidades en Metros)

Infraestructura Viaria

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios

	CA	TR	OT	% mun	% prov
Buena	13.070	7.203	0	81,2	65,2
Ejecución	0	0	0	0,0	0,0
Regular	1.109	2.074	0	12,7	13,7
Malo	165	0	0	0,7	3,0
No Pavimentado	1.343	0	0	5,4	18,1
Total	15.687	9.276	0	100%	100%

Número de Viviendas Deficitarias: **0** (Unidades en m2)

Alumbrado

Nº de Puntos:	124
Potencia Instalada (kw):	15,0
Nº de Viviendas Deficitarias:	0
Longitud Deficitaria (m):	0

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

Buena	Regular	Malo	Carece
2	0	0	0

Abastecimiento de Agua

Calidad del servicio (número de núcleos):

bueno	regular	malo	carece
2	0	0	0

			Buena	Ejecución	Regular	Malo	
Captaciones	Número	6	estado (%)	83,3	0,0	0,0	16,7
Conducciones	Longitud	3.141 m	estado (%)	36,7	0,0	0,0	63,3
Depósitos	Capacidad	57 m3	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Potabilizadoras	Número	2	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0

Red de Distribución

	longitud	% mun	% prov
Buena	2.052	81,4	74,7
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	12,3
Malo	470	18,6	13,0
Total:	2.522 Metros		

Viviendas Conectadas: **88**
 Viviendas no Conectadas: **0**

Déficits
 Nº de Viviendas Deficitarias: **0**
 Longitud del Déficit (m): **0**
 Población Residente: **0**
 Población Estacional: **0**


Autónomas
 Nº de Viviendas Autónomas: **0**
 Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: **0**

Saneamiento y Depuración

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

Bueno	Regular	Malo	Carece	Ejecución Regular				Malo			
2	0	0	0	Emisarios	Longitud	432 m	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
				Colectores	Longitud	610 m	estado (%)	80,0	0,0	0,0	0,0
				Depuradoras	Número	0	Capacidad (m3/año)	0			

Ramales



	Longitud	% mun	% prov
Bueno	1.486	100,0	76,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	7,5
Malo	0	0,0	16,3

total: 1.486 metros

Déficits

Nº de Viviendas Deficitarias:	0
Longitud del Déficit (m):	0
Población Residente:	0
Población Estacional:	0

Autónomas

Nº de Viviendas Autónomas:	0
Nº de Viv. Autónomas Deficitarias:	0

Depuración

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en Sepuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino Final Lodos (%)	Agricultura con Compostaje: 0,0					Agricultura sin Compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

PROBLEMAS EN DEPUR:

SP: Sin problemas	EI: Explotación incorrecta
FM: Falta de mantenimiento	AB: Abandonada o sin uso
IF: Infradimensionamiento	VI: Vertidos industriales
FE: Falta de elementos básicos	IN: Sistema inadecuado
	OT: Otros

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio	MU: Municipal
EM: Empresa municipal	NO: No hay tratamiento
EP: Empresa pública no municipal	OT: Otros
MA: Mancomunidad	PV: Privada
	VE: Vecinal

Recogida de Basuras

	Tm/Año	Nº Contenedores
No Seleccionada	31,1	3
Papel	1,0	1
Vidrio	0,0	1
Plástico	0,0	0
Pilas	0,0	0
Otros	0,0	0

Instalaciones de Eliminación y Tratamiento de Residuos

	vertederos			Almacena- miento		plantas tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En Núcleo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
 VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
 VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
 PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
 PCE: Planta de clasificación de envases
 ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
 ICA: Incineradoras con aprovechamiento
 PTC: Planta de compostaje
 PTI: Planta de tratamiento integrado
 EST: Estación de transferencia
 OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
 CCES: Centros culturales
 PJNA: Parques y jardines
 LMFE: Lonjas, mercados y ferias
 MATA: Mataderos
 CEME: Cementerios
 TANA: Tanatorios
 CSAN: Centros sanitarios
 CASI: Centros asistenciales
 CENS: Centros de enseñanza
 EXTI: Extinción de incendios
 AYUN: Edificios administrativos
 EPSU: Edificios públicos sin uso

Equipamientos

Superficie Total Dedicada: 5.681 m2

Nº Instalaciones	Tipo	M2 sup. Cubierta	Estado			
			B	E	R	M
3	IDEP	1.153	1	0	1	1
3	CCES	403	2	0	1	0
1	PJNA	575	1	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
2	CEME	2.416	1	0	0	1
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	90	1	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
4	AYUN	760	3	0	1	0
4	EPSU	284	0	0	1	3

Total Instalaciones Municipio: 18