



ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA	Municipio: CASTILRUIZ	Código INE: 057	Altitud (m.): 1000 Km2 en el término municipal: 13	
	Núcleo: AÑAVIEJA	Código INE: 057000101		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
69	150	79	0

INFRAESTRUCTURA VIARIA	CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios	ALUMBRADO
-------------------------------	---	------------------



Número de viviendas deficitarias: 0

	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	7.727	1.592	0	60,7	66,4
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	1.429	0	274	11,1	13,4
Malo	317	0	0	2,1	3,0
No pavimentado	4.014	0	0	26,1	17,1
TOTAL	13.488	1.592	274	100%	100%


(unidades en m2)

Nº de puntos	51
Potencia instalada (Kw):	6,0
Nº de viviendas deficitarias	0
Longitud deficitaria	0

Calidad del servicio: **Bueno**

ABASTECIMIENTO DE AGUA		Bueno Ejecución Regular Malo
-------------------------------	--	------------------------------

Calidad del servicio	R	Nº de captaciones	2	Estado (%)	50,0	0,0	50,0	0,0
Año de instalación	1980	Longitud conducción	2.134 m	Estado (%)	53,9	0,0	0,0	46,1
Restricciones de agua	NO	Capacidad depósitos	445 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Utilización de cisterna	NO	Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0



TOTAL: 2.016 metros

	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	1.940	96,2	75,8
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	11,8
Malo	76	3,8	12,4

Viviendas conectadas: 79

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

Consumo de invierno (m3/día)	15
Consumo de verano (m3/día)	37
Pérdidas de red	5 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	8

**Diputación
Provincial de
SORIA**

Municipio: **CASTILRUIZ**

Código INE: **057**


Núcleo: **AÑAVIEJA**

Código INE: **057000101**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

		Ejecución						
		Buena	Regular	Mala				
Calidad del servicio	Malo	Longitud emisarios	430 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	6151	Longitud colectores	851 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	6151	Nº de depuradoras	2	Capacidad (m3/año):				12.302

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Buena	1.424	100,0	88,0
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,7
Mala	0	0,0	5,3

TOTAL: 1.424 metros

Viviendas conectadas: 79

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	NO, NO									
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	21,50	4	Adecuado	Otros
Papel	1,10	2	Adecuado	Otros
Vidrio	1,40	1	Adecuado	Otros
Plástico	1,20	1	Adecuado	Otros
Pilas	0,00	0		
Otros	0,00	0		

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 1.344 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
3	IDEP	0	2	0	0	1
2	CCES	173	2	0	0	0
1	PJNA	55	1	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	600	0	0	0	1
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	53	1	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
2	AYUN	287	1	0	1	0
3	EPSU	176	0	0	3	0

Total instalaciones núcleo: 13

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso