



**ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES**

<b>Diputación Provincial de SORIA</b>	Municipio: <b>AGREDA</b>	Código INE: <b>004</b>	Altitud (m.): 929  Km2 en el término municipal: 107.00	
	Núcleo: <b>AGREDA</b>	Código INE: <b>004000101</b>		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
2962	5000	1956	115

<b>INFRAESTRUCTURA VIARIA</b>	CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios	<b>ALUMBRADO</b>
-------------------------------	---	------------------



Número de viviendas deficitarias: 0

	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	101.589	27.945	0	74,5	65,2
Ejecución	0	0	0	0,0	0,0
Regular	20.354	0	0	11,7	13,7
Malo	17.143	0	0	9,9	3,0
No pavimentado	6.718	0	0	3,9	18,1
<b>TOTAL</b>	<b>145.804</b>	<b>27.945</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>


(unidades en m2)

Nº de puntos	858
Potencia instalada (Kw):	86,0
Nº de viviendas deficitarias	12
Longitud deficitaria	200

Calidad del servicio: **Bueno**

<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>	Bueno Ejecución Regular Malo
-------------------------------	------------------------------

Calidad del servicio	B	Nº de captaciones	7	Estado (%)	28,6	0,0	0,0	71,4
Año de instalación	1947	Longitud conducción	12.405 m	Estado (%)	77,1	0,0	0,0	22,9
Restricciones de agua	NO	Capacidad depósitos	100.500 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Utilización de cisterna	NO	Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	14.972	65,9	74,7
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	12,3
Malo	7.754	34,1	13,0
<b>TOTAL:</b>	<b>22.726 metros</b>		

Viviendas conectadas:	1956
Viviendas no conectadas:	0
<b>DÉFICITS</b>	
Nº de viviendas deficitarias:	0
Longitud del déficit (m):	0
Población residente:	0
Población estacional:	0
<b>AUTÓNOMAS</b>	
Nº de viviendas autónomas:	0
Población residente:	0
Población estacional:	0

Consumo de invierno (m3/día)	666
Consumo de verano (m3/día)	1250
Pérdidas de red	15 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

**Diputación  
Provincial de  
SORIA**

Municipio: **AGREDA**

Código INE: **004**


Núcleo: **AGREDA**

Código INE: **004000101**

**SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN**

		Bueno Ejecución Regular Malo						
Calidad del servicio	Bueno	Longitud emisarios	818 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	237454	Longitud colectores	3.754 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	237454	Nº de depuradoras	0	Capacidad (m3/año):	0			

**RAMALES**



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	19.032	97,3	76,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	7,5
Malo	521	2,7	16,3

**TOTAL: 19.553 metros**

Viviendas conectadas: 1954

Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas: 2

Población residente: 6

Población estacional: 6

Sistema utilizado: Pozo negro

**DEPURACIÓN**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje:					Agricultura sin compostaje:				
	Incinerar:					Vertederos:			Otros:	

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

MU: Municipal  
NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**RECOGIDA DE BASURAS**

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	969.9	165	Adecuado	Municipal contratada
Papel	35,0	16	Adecuado	Otros
Vidrio	9,0	21	Adecuado	Otros
Plástico	33,0	16	Adecuado	Otros
Pilas	0,0	10	Adecuado	Otros
Otros	0,0	0		

**EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada 82.908 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
3	IDEP	2.464	2	0	1	0
6	CCES	6.160	6	0	0	0
2	PJNA	44.173	2	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	8.292	1	0	0	0
2	TANA	592	2	0	0	0
1	CSAN	936	1	0	0	0
2	CASI	5.251	2	0	0	0
3	CENS	5.243	3	0	0	0
1	EXTI	798	1	0	0	0
6	AYUN	3.148	5	0	1	0
3	EPSU	5.851	3	0	0	0

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y  
TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso

**Total instalaciones núcleo: 30**