



ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA	Municipio: ALCONABA	Código INE: 006	Altitud (m.): 1009 Km2 en el término municipal: 13.72	
	Núcleo: ALCONABA	Código INE: 006000101		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
87	250	79	0

INFRAESTRUCTURA VIARIA	CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios	ALUMBRADO
-------------------------------	---	------------------



Número de viviendas deficitarias: 2

	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	20.640	3.186	0	63,9	69,9
Ejecución	6.019	0	0	16,1	0,1
Regular	6.062	0	0	16,3	12,4
Malo	0	0	0	0,0	2,9
No pavimentado	1.380	0	0	3,7	14,7
TOTAL	34.101	3.186	0	100%	100%


(unidades en m2)

Nº de puntos	129
Potencia instalada (Kw):	7,0
Nº de viviendas deficitarias	1
Longitud deficitaria	86

Calidad del servicio: **Bueno**

ABASTECIMIENTO DE AGUA	Bueno Ejecución Regular Malo
-------------------------------	------------------------------

Calidad del servicio	R	Nº de captaciones	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Año de instalación	1970	Longitud conducción	1.817 m	Estado (%)	37,1	0,0	0,0	62,9
Restricciones de agua	NO	Capacidad depósitos	207 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Utilización de cisterna	NO	Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	2.609	69,1	77,4
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	1.165	30,9	11,0
Malo	0	0,0	11,6
TOTAL:	3.773 metros		

Viviendas conectadas: 79

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

Consumo de invierno (m3/día)	19
Consumo de verano (m3/día)	62
Pérdidas de red	0 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	56

Diputación
Provincial de
SORIA

Municipio: **ALCONABA**

Código INE: **006**

Núcleo: **ALCONABA**

Código INE: **006000101**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

		Buena	Ejecución	Regular	Malo			
Calidad del servicio	Buena	Longitud emisarios	382 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	8875	Longitud colectores	498 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	8875	Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):	30			

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Buena	3.144	100,0	88,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,6
Malo	0	0,0	5,2

TOTAL: **3.144 metros**

Viviendas conectadas: 79

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	NO									
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	31,20	4	Adecuado	Otros
Papel	1,60	1	Adecuado	Otros
Vidrio	2,00	1	Adecuado	Otros
Plástico	1,70	1	Adecuado	Otros
Pilas	0,00	0		
Otros	0,00	0		

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 1.923 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
3	IDEP	0	3	0	0	0
2	CCES	619	2	0	0	0
2	PJNA	538	2	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	140	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	32	1	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
2	AYUN	264	2	0	0	0
4	EPSU	330	2	0	2	0

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

Total instalaciones núcleo:

15