



**ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES**

<b>Diputación Provincial de SORIA</b>	Municipio: <b>ALDEALSEÑOR</b>	Código INE: <b>012</b>	Altitud (m.): 1090  Km2 en el término municipal: 10.32	
	Núcleo: <b>ALDEASEÑOR</b>	Código INE: <b>012000101</b>		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
31	200	78	0

<b>INFRAESTRUCTURA VIARIA</b>	CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios	<b>ALUMBRADO</b>
-------------------------------	---	------------------



Número de viviendas deficitarias: 3

	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	3.640	0	0	37,4	66,8
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	2.725	0	0	28,0	13,5
Malo	1.316	0	0	13,5	2,9
No pavimentado	2.050	0	0	21,1	16,7
<b>TOTAL</b>	<b>9.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>


(unidades en m2)

Nº de puntos	25
Potencia instalada (Kw):	2,0
Nº de viviendas deficitarias	3
Longitud deficitaria	90

Calidad del servicio: **Bueno**

<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		Bueno Ejecución Regular Malo
-------------------------------	--	------------------------------

Calidad del servicio	B	Nº de captaciones	2	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Año de instalación	1973	Longitud conducción	4.123 m	Estado (%)	68,9	0,0	31,1	0,0
Restricciones de agua	NO	Capacidad depósitos	90 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Utilización de cisterna	NO	Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0



**TOTAL: 1.449 metros**

	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	1.449	100,0	76,3
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	11,6
Malo	0	0,0	12,1

Viviendas conectadas: 75

Viviendas no conectadas: 3

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

Consumo de invierno (m3/día)	6
Consumo de verano (m3/día)	50
Pérdidas de red	10 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

**Diputación  
Provincial de  
SORIA**

Municipio: **ALDEALSEÑOR**

Código INE: **012**

Núcleo: **ALDEASEÑOR**


Código INE: **012000101**

**SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN**

		Buena	Ejecución	Regular	Malo			
Calidad del servicio	Buena	Longitud emisarios	178 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	5203	Longitud colectores	729 m	Estado (%)	33,3	0,0	0,0	66,7
Caudal desaguado (m3/año)	5203	Nº de depuradoras	2	Capacidad (m3/año):	5.214			

**RAMALES**

	Longitud	% nuc	% prov
Buena	185	19,8	88,0
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,7
Malo	751	80,2	5,3
<b>TOTAL:</b>	<b>936 metros</b>		



Viviendas conectadas: 75

Viviendas no conectadas: 3

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

**DEPURACIÓN**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**

SP: Sin problemas

FM: Falta de mantenimiento

IF: Infradimensionamiento

FE: Falta de elementos básicos

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio

EM: Empresa municipal

EP: Empresa pública no municipal

MA: Mancomunidad

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales

IN: Sistema inadecuado

OT: Otros

CE: Costes elevados

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento

OT: Otros

PV: Privada

VE: Vecinal

**RECOGIDA DE BASURAS**

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	18,60	3	Adecuado	Otros
Papel	0,00	0		
Vidrio	1,20	1	Adecuado	Otros
Plástico	0,00	0		
Pilas	0,00	0		
Otros	0,00	0		

**EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada 2.520 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
2	IDEP	0	2	0	0	0
1	CCES	179	1	0	0	0
1	PJNA	817	1	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	602	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	23	1	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
4	AYUN	753	2	0	0	2
2	EPSU	146	1	0	0	1

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado  
 VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
 VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
 PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
 PCE: Planta de clasificación de envases  
 ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
 ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
 PTC: Planta de compostaje  
 PTI: Planta de tratamiento integrado  
 EST: Estación de transferencia  
 OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
 CCES: Centros culturales  
 PJNA: Parques y jardines  
 LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
 MATA: Mataderos  
 CEME: Cementerios  
 TANA: Tanatorios  
 CSAN: Centros sanitarios  
 CASI: Centros asistenciales  
 CENS: Centros de enseñanza  
 EXTI: Extinción de incendios  
 AYUN: Edificios administrativos  
 EPSU: Edificios públicos sin uso

**Total instalaciones núcleo: 12**