ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **ALDEALSEÑOR** Código INE: **012**

Núcleo: **ALDEASEÑOR** Código INE: **012000101**

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
31	200	78	0

Altitud (m.): 1090

Km2 en el término municipal: 10.32

INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas **TR**: Travesías **OT**: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	4.175	0	0	40,3	69,9
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	2.659	0	0	25,7	12,4
Malo	1.316	0	0	12,7	2,9
No pavimentado	2.211	0	0	21,3	14,7
TOTAL	10.362	0	0	100%	100%

(unidades en m2)

Número de viviendas deficitarias: 3

ALUMBRADO

Nº de puntos	25
Potencia instalada (Kw):	2,0
Nº de viviendas deficitarias	3
Longitud deficitaria	90

Calidad del servicio: Bueno

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	B
Año de instalación	1973
Restricciones de agua	NO
Utilización de cisterna	NO

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Nº de captaciones	2	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Longitud conducción	4.123 m	Estado (%)	68,9	0,0	31,1	0,0
Capacidad depósitos	90 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0

RED DE DISTRIBUCIÓN



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	1.449	100,0	77,4
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	11,0
Malo	0	0,0	11,6

TOTAL: **1.449** **metros**

Consumo de invierno (m3/día)	6
Consumo de verano (m3/día)	50
Pérdidas de red	10 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Viviendas conectadas: 75

Viviendas no conectadas: 3

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

INFORME DE NÚCLEO

Fecha del informe: 9 de junio de 2023

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **ALDEALSEÑOR** Código INE: **012**

Núcleo: **ALDEASEÑOR** Código INE: **012000101**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

Calidad del servicio	Bueno
Caudal tratado (m3/año)	5203
Caudal desaguado (m3/año)	5203

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Longitud emisarios	178 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Longitud colectores	729 m	Estado (%)	33,3	0,0	0,0	66,7
Nº de depuradoras	2	Capacidad (m3/año):			5.214	

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	247	24,7	88,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,6
Malo	751	75,3	5,2

TOTAL: **998** **metros**

Viviendas conectadas:	75
Viviendas no conectadas:	3
DÉFICITS	
Nº de viviendas deficitarias:	0
Longitud del déficit (m):	0
Población residente:	0
Población estacional:	0
AUTÓNOMAS	
Nº de viviendas autónomas:	
Población residente:	
Población estacional:	
Sistema utilizado:	

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: **0,0** Agricultura sin compostaje: **0,0** Incinerar: **0,0** Vertederos: **0,0** Otros: **0,0**									

PROBLEMAS EN DEPUR.:
SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos
AB: Abandonada o sin uso
VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:
CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad
MU: Municipal
NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	17,50	3	Adecuado	Otros
Papel	0,00	0		
Vidrio	1,10	1	Adecuado	Otros
Plástico	0,00	0		
Pilas	0,00	0		
Otros	0,00	0		

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento					
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI	EST	OTR
En núcleo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 2.520 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
2	IDEP	0	2	0	0	0
1	CCES	179	1	0	0	0
1	PJNA	817	1	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	602	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	23	1	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
4	AYUN	753	2	0	1	1
2	EPSU	146	1	0	0	1

Total instalaciones núcleo: **12**

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso