


## ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

<b>Diputación Provincial de SORIA</b>	Municipio: <b>SOTILLO DEL RINCON</b>	Código INE: <b>174</b>	Altitud (m.): 1107  Km2 en el término municipal: 49,00	
	Núcleo: <b>ALDEHUELA DEL RINCON</b>	Código INE: <b>174000101</b>		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
27	170	41	0

### INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	3.153	349	0	34,6	70,6
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	2.563	0	0	25,3	12,3
Malo	1.311	0	0	12,9	2,8
No pavimentado	2.755	0	0	27,2	14,2
<b>TOTAL</b>	<b>9.781</b>	<b>349</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Número de viviendas deficitarias: 1 (unidades en m2)

### ALUMBRADO


Nº de puntos	18
Potencia instalada (Kw):	0,0
Nº de viviendas deficitarias	2
Longitud deficitaria	48

Calidad del servicio: **Malo**

### ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	M								
Año de instalación	1973	Nº de captaciones	1	Estado (%)	0,0	0,0	100,0	0,0	
Restricciones de agua	NO	Longitud conducción	5.352 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0	
Utilización de cisterna	NO	Capacidad depósitos	275 m3	Estado (%)	90,9	0,0	9,1	0,0	
		Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0	

#### RED DE DISTRIBUCIÓN



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	1.019	100,0	78,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	10,4
Malo	0	0,0	11,4
<b>TOTAL:</b>	<b>1.019 metros</b>		

Viviendas conectadas:	41
Viviendas no conectadas:	0

#### DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias:	0
Longitud del déficit (m):	0
Población residente:	0
Población estacional:	0

#### AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:	0
Población residente:	0
Población estacional:	0

Consumo de invierno (m3/día)	6
Consumo de verano (m3/día)	44
Pérdidas de red	2 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

**Diputación  
Provincial de  
SORIA**


Municipio: **SOTILLO DEL RINCON**  
Núcleo: **ALDEHUELA DEL RINCON**

Código INE: **174**  
Código INE: **174000101**

**SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN**

		Ejecución						
		Buena	Regular	Mala				
Calidad del servicio	Buena	Longitud emisarios	321 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	4455	Longitud colectores	811 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	4455	Nº de depuradoras	2	Capacidad (m3/año):	25			

**RAMALES**



	Longitud	% nuc	% prov
Buena	569	100,0	88,3
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,5
Mala	0	0,0	5,2

**TOTAL: 569 metros**

Viviendas conectadas: 41  
Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0  
Longitud del déficit (m): 0  
Población residente: 0  
Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas:  
Población residente:  
Población estacional:  
Sistema utilizado:

**DEPURACIÓN**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**RECOGIDA DE BASURAS**

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	15,00	2	Adecuado	Municipal contratada
Papel	0,00	0		
Vidrio	0,00	0		
Plástico	0,00	0		
Pilas	0,00	0		
Otros	0,00	0		

**EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada 4.070 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
0	IDEP	0	0	0	0	0
1	CCES	120	1	0	0	0
1	PJNA	3.683	0	0	0	1
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	120	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	49	1	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
1	AYUN	98	1	0	0	0
0	EPSU	0	0	0	0	0

**Total instalaciones núcleo:**

**5**

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso