



ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES


Diputación Provincial de SORIA	Municipio: AGREDA	Código INE: 004	Altitud (m.): 1061 Km2 en el término municipal: 107.00	
	Núcleo: ALDEHUELA DE AGREDA	Código INE: 004000201		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
2	150	47	0

<p>INFRAESTRUCTURA VIARIA</p> <p style="text-align: center;">CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios</p>  <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>CA</th> <th>TR</th> <th>OT</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: center;">1.959</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">50,8</td> <td style="text-align: center;">69,9</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,1</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: center;">124</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">3,2</td> <td style="text-align: center;">12,4</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: center;">95</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">2,5</td> <td style="text-align: center;">2,9</td> </tr> <tr> <td>No pavimentado</td> <td style="text-align: center;">1.677</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">43,5</td> <td style="text-align: center;">14,7</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: center;">3.855</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Número de viviendas deficitarias: 5 (unidades en m2)</p>		CA	TR	OT	% nuc	% prov	Bueno	1.959	0	0	50,8	69,9	Ejecución	0	0	0	0,0	0,1	Regular	124	0	0	3,2	12,4	Malo	95	0	0	2,5	2,9	No pavimentado	1.677	0	0	43,5	14,7	TOTAL	3.855	0	0	100%	100%	<p>ALUMBRADO</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Nº de puntos</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td>Potencia instalada (Kw):</td> <td style="text-align: center;">1,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas deficitarias</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Longitud deficitaria</td> <td style="text-align: center;">55</td> </tr> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">Calidad del servicio: Bueno</p>	Nº de puntos	20	Potencia instalada (Kw):	1,0	Nº de viviendas deficitarias	5	Longitud deficitaria	55
	CA	TR	OT	% nuc	% prov																																														
Bueno	1.959	0	0	50,8	69,9																																														
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1																																														
Regular	124	0	0	3,2	12,4																																														
Malo	95	0	0	2,5	2,9																																														
No pavimentado	1.677	0	0	43,5	14,7																																														
TOTAL	3.855	0	0	100%	100%																																														
Nº de puntos	20																																																		
Potencia instalada (Kw):	1,0																																																		
Nº de viviendas deficitarias	5																																																		
Longitud deficitaria	55																																																		

ABASTECIMIENTO DE AGUA		Bueno Ejecución Regular Malo
Calidad del servicio	B	
Año de instalación	1977	
Restricciones de agua	RF	
Utilización de cisterna	NO	

		Estado (%)	Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Nº de captaciones	0		0,0	0,0	0,0	0,0
Longitud conducción	10.265 m		100,0	0,0	0,0	0,0
Capacidad depósitos	100.700 m3		100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	1		0,0	0,0	0,0	0,0

<p>RED DE DISTRIBUCIÓN</p>  <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Longitud</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: center;">251</td> <td style="text-align: center;">55,0</td> <td style="text-align: center;">77,4</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">11,0</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: center;">205</td> <td style="text-align: center;">45,0</td> <td style="text-align: center;">11,6</td> </tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">456 metros</td> </tr> </tbody> </table>		Longitud	% nuc	% prov	Bueno	251	55,0	77,4	Ejecución	0	0,0	0,0	Regular	0	0,0	11,0	Malo	205	45,0	11,6	TOTAL:	456 metros			<p>Viviendas conectadas: 47</p> <p>Viviendas no conectadas: 0</p> <p style="text-align: center;">DÉFICITS</p> <p>Nº de viviendas deficitarias: 0</p> <p>Longitud del déficit (m): 0</p> <p>Población residente: 0</p> <p>Población estacional: 0</p> <p style="text-align: center;">AUTÓNOMAS</p> <p>Nº de viviendas autónomas: 0</p> <p>Población residente: 0</p> <p>Población estacional: 0</p>
	Longitud	% nuc	% prov																						
Bueno	251	55,0	77,4																						
Ejecución	0	0,0	0,0																						
Regular	0	0,0	11,0																						
Malo	205	45,0	11,6																						
TOTAL:	456 metros																								

Consumo de invierno (m3/día)	1
Consumo de verano (m3/día)	37
Pérdidas de red	5 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Diputación
Provincial de
SORIA

Municipio: **AGREDA**

Código INE: **004**


Núcleo: **ALDEHUELA DE AGREDA**

Código INE: **004000201**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

		Buena	Ejecución	Regular	Malo			
Calidad del servicio	Malo	Longitud emisarios	73 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	0	Longitud colectores	404 m	Estado (%)	50,0	0,0	0,0	50,0
Caudal desaguado (m3/año)	2858	Nº de depuradoras	0	Capacidad (m3/año):	0			

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Buena	150	43,9	88,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,6
Malo	191	56,1	5,2

TOTAL: **341 metros**

Viviendas conectadas: 47

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje:					Agricultura sin compostaje:				
	Incinerar:					Vertederos:				
						Otros:				

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	9,50	1	Adecuado	Municipal contratada
Papel	0,00	0		
Vidrio	0,00	0		
Plástico	0,00	0		
Pilas	0,00	0		
Otros	0,00	0		

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 608 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
0	IDEP	0	0	0	0	0
1	CCES	74	1	0	0	0
0	PJNA	0	0	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	300	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
0	CSAN	0	0	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
0	AYUN	0	0	0	0	0
2	EPSU	234	1	0	0	1

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

Total instalaciones núcleo:

4