ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación **Provincial** de

SORIA

Municipio: ALMARZA Núcleo: **ALMARZA** Código INE: 019

Código INE: 019000101

| Pobla | ación | Nº de viviendas | Plazas hoteleras |
|-----------|------------|-----------------|------------------|
| Residente | Estacional | | |
| 183 | 800 | 218 | 0 |

Altitud (m.): 1153

Fecha del Informe:


Km2 en el término municipal:

78.00



INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



| | CA | TR | OT | % nuc | % prov |
|----------------|--------|-------|----|-------|--------|
| Bueno | 16.378 | 3.170 | 0 | 48,4 | 69,9 |
| Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,1 |
| Regular | 15.034 | 0 | 0 | 37,3 | 12,4 |
| Malo | 262 | 0 | 0 | 0,7 | 2,9 |
| No pavimentado | 5.440 | 0 | 43 | 13,6 | 14,7 |
| TOTAL | 37.114 | 3.170 | 43 | 100% | 100% |

0

Número de viviendas deficitarias:

(unidades en m2)

ALUMBRADO

| Nº de puntos | 122 |
|------------------------------|------|
| Potencia instalada (Kw): | 11,0 |
| Nº de viviendas deficitarias | 11 |
| Longitud deficitaria | 300 |


Calidad del servicio: Regular

ABASTECIMIENTO DE AGUA

| Calidad del servicio | R |
|-------------------------|------|
| Año de instalación | 1951 |
| Restricciones de agua | NO |
| Utilización de cisterna | NO |

| | | | | Bueno | Ejecucion | Regular | Maio |
|-----------------------|-------|----|------------|-------|-----------|---------|------|
| Nº de captaciones | 3 | | Estado (%) | 33,3 | 0,0 | 66,7 | 0,0 |
| Longitud conducción | 7.031 | m | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Capacidad depósitos | 540 | m3 | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nº de potabilizadoras | 2 | | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

RED DE DISTRIBUCIÓN



| | Longitud | % nuc | % prov |
|-----------|----------|-------|--------|
| Bueno | 4.241 | 90,7 | 77,4 |
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0 | 0,0 | 11,0 |
| Malo | 434 | 9,3 | 11,6 |

TOTAL: 4.675 metros

| Consumo de invierno (m3/día) | 41 |
|--|-----|
| Consumo de verano (m3/día) | 200 |
| Pérdidas de red | 5 % |
| Nº de viviendas con exceso de presión | 0 |
| Nº de viviendas con déficit de presión | 6 |

| Viviendas conectadas: | 217 |
|-------------------------------|-----|
| Viviendas no conectadas: | 1 |
| DÉFICITS | |
| Nº de viviendas deficitarias: | 0 |
| Longitud del déficit (m): | 0 |
| Población residente: | 0 |
| Población estacional: | 0 |
| AUTÓNOMAS | |
| Nº de viviendas autónomas: | 0 |

Población residente: Población estacional: 0

0

INFORME DE NÚCLEO

Diputación

Municipio: **ALMARZA** Código INE:

Fecha del informe:

9 de junio de 2023

212

1

Provincial de **SORIA**

Núcleo: **ALMARZA** Código INE:

019000101 Página 2 de 2


SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

| Calidad del servicio | Bueno |
|---------------------------|-------|
| Caudal tratado (m3/año) | 23713 |
| Caudal desaguado (m3/año) | 23713 |

| | | | Bueno | Ejecución | Regular | Malo |
|---------------------|---------|------------|-----------|-----------|---------|------|
| Longitud emisarios | 84 m | Estado (%) | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Longitud colectores | 1.613 m | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nº de depuradoras | 3 | Са | pacidad (| m3/año): | C |) |

RAMALES

DEPURACIÓN



| | Longitud | % nuc | % prov |
|-----------|----------|-------|--------|
| Bueno | 2.414 | 100,0 | 88,2 |
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0 | 0,0 | 6,6 |
| Malo | 0 | 0,0 | 5,2 |

2.414 metros

AB

0

VI

0

100,0

Agricultura sin compostaie:

IN

0

Otros:

OT

0

CE

0

0.0

Viviendas conectadas: Viviendas no conectadas:

019

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0 Longitud del déficit (m): 0 Población residente: 0 0 Población estacional:

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 5 0 Población residente: 20 Población estacional:

Sistema utilizado: Fosa séptica

PROBLEMAS EN DEPUR.: SP: Sin problemas FM: Falta de mantenimiento

IN: Sistema inadecuado OT: Otros

IF: Infradimensionamiento FE: Falta de elementos básicos CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS: CO: Consorcio

MU: Municipal NO: No hay tratamiento OT: Otros

Estado

PV: Privada

VE: Vecinal

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales

EM: Empresa municipal EP: Empresa pública no municipal MA: Mancomunidad

m2 sup.

Destino final Lodos (%)

Problemas en depuradora

Tratamiento Lodos

| RECOGIDA DE BASURAS | | | | | |
|---------------------|----------|-------------------|------------|----------------------|--|
| | Tm/año d | N° contenedore | es Calidad | Gestión | |
| No seleccionada | 81,10 | 10 | Adecuado | Municipal contratada | |
| Papel | 4,10 | 2 | Adecuado | Otros | |
| Vidrio | 5,20 | 3 | Adecuado | Otros | |
| Plástico | 4,50 | 2 | Adecuado | Otros | |
| Pilas | 0,10 | 1 | Adecuado | Otros | |
| Otros | 0,00 | 0 | | | |
| | | | | | |

TOTAL:

FM

0

Agricultura con compostaie:

0,0

IF

0

FE

0

ΕI

0

0,0

Vertederos:

SP

Incinerar:

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 8.686 m2

Tipo

| I | Про | mz sup. | Estado | | | | | |
|---------------|------|----------|--------|---|---|---|--|--|
| instalaciones | | cubierta | В | Е | R | M | | |
| 3 | IDEP | 114 | 1 | 0 | 2 | 0 | | |
| 2 | CCES | 529 | 2 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | PJNA | 2.556 | 2 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0 | LMFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0 | MATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 | CEME | 1.607 | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0 | TANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 | CSAN | 176 | 0 | 0 | 1 | 0 | | |
| 1 | CASI | 1.980 | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 | CENS | 495 | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0 | EXTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | AYUN | 920 | 2 | 0 | 1 | 0 | | |
| 1 | EPSU | 309 | 0 | 0 | 1 | 0 | | |

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

| | Vertederos | | Almacena- miento | | Plantas Tratamiento | | | | | | |
|-----------|------------|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | VIN | VCS | VCC | PLV | PCE | ISA | ICA | PTC | PTI | EST | OTR |
| En núcleo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIN: Vertedero incontrolado

VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento

VCC: Vertedero controlado con explotación de

PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque PCE: Planta de clasificación de envases ISA: Incineradoras sin aprovechamiento ICA: Incineradoras con aprovechamiento

PTC: Planta de compostaje PTI: Planta de tratamiento integrado

EST: Estación de transferencia

OTR: Otros tipos

CCES: Centros culturales PJNA: Parques y jardines LMFE: Lonjas, mercados y ferias MATA: Mataderos CEME: Cementerios TANA: Tanatorios CSAN: Centros sanitarios CASI: Centros asistenciales CENS: Centros de enseñanza EXTI: Extinción de incendios AYUN: Edificios administrativos EPSU: Edificios públicos sin uso

IDEP: Instalaciones deportivas

Total instalaciones núcleo:

15