

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA	Municipio: BAYUBAS DE ABAJO	Código INE: 032	Altitud (m.): 921	Km2 en el término municipal: 15.18	
	Núcleo: BAYUBAS DE ABAJO	Código INE: 032000201			

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
126	500	182	0

INFRAESTRUCTURA VIARIA	CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios	ALUMBRADO
-------------------------------	---	------------------

Número de viviendas deficitarias: 0

	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	18.694	938	0	97,8	69,9
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	0	0	0	0,0	12,4
Malo	0	0	0	0,0	2,9
No pavimentado	434	0	0	2,2	14,7
TOTAL	19.128	938	0	100%	100%

(unidades en m2)

Nº de puntos	118
Potencia instalada (Kw):	5,0
Nº de viviendas deficitarias	0
Longitud deficitaria	0

Calidad del servicio: **Bueno**

ABASTECIMIENTO DE AGUA	Bueno Ejecución Regular Malo
-------------------------------	------------------------------

Calidad del servicio	B	Nº de captaciones	0	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Año de instalación	1951	Longitud conducción	7.603 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Restricciones de agua	NO	Capacidad depósitos	100 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Utilización de cisterna	NO	Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0

	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	1.251	41,6	77,4
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	1.755	58,4	11,0
Malo	0	0,0	11,6
TOTAL:	3.006 metros		

Viviendas conectadas: 181

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 1

Población residente: 0

Población estacional: 3

Consumo de invierno (m3/día)	28
Consumo de verano (m3/día)	125
Pérdidas de red	30 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	1

**Diputación
Provincial de
SORIA**

Municipio: **BAYUBAS DE ABAJO**

Código INE: **032**


Núcleo: **BAYUBAS DE ABAJO**

Código INE: **032000201**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

		Bueno		Ejecución		Regular		Malo	
Calidad del servicio	Regular	Longitud emisarios	579 m	Estado (%)	80,0	0,0	20,0	0,0	
Caudal tratado (m3/año)	0	Longitud colectores	986 m	Estado (%)	20,0	0,0	60,0	20,0	
Caudal desaguado (m3/año)	15392	Nº de depuradoras	0	Capacidad (m3/año):		0			

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	554	35,3	88,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	834	53,3	6,6
Malo	178	11,4	5,2

TOTAL: 1.566 metros

Viviendas conectadas: 181

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 1

Población residente: 0

Población estacional: 3

Sistema utilizado: Pozo negro

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje:					Agricultura sin compostaje:				
	Incinerar:					Vertederos:			Otros:	

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	53,90	7	Adecuado	Otros
Papel	2,70	1	Adecuado	Otros
Vidrio	3,50	1	Adecuado	Otros
Plástico	0,00	0		
Pilas	0,10	1	Adecuado	Otros
Otros	0,00	0		

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 12.791 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
3	IDEP	465	3	0	0	0
2	CCES	516	2	0	0	0
1	PJNA	8.655	1	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	90	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	142	1	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
1	CENS	461	1	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
9	AYUN	2.036	6	0	2	1
3	EPSU	426	1	0	0	2

Total instalaciones núcleo:

21