

## ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

|                                       |                                      |                              |                       |                                    |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| <b>Diputación Provincial de SORIA</b> | Municipio: <b>CABREJAS DEL PINAR</b> | Código INE: <b>045</b>       | Altitud (m.):<br>1147 | Km2 en el término municipal:<br>16 |  |
|                                       | Núcleo: <b>CABREJAS DEL PINAR</b>    | Código INE: <b>045000101</b> |                       |                                    |  |

| Población |            | Nº de viviendas | Plazas hoteleras |
|-----------|------------|-----------------|------------------|
| Residente | Estacional |                 |                  |
| 362       | 1200       | 372             | 0                |

|                               |   |                  |
|-------------------------------|---|------------------|
| <b>INFRAESTRUCTURA VIARIA</b> | CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios | <b>ALUMBRADO</b> |
|-------------------------------|---|------------------|

Número de viviendas deficitarias: 3 (unidades en m2)

|                | CA            | TR           | OT         | % nuc       | % prov      |
|----------------|---------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| Bueno          | 40.189        | 7.421        | 348        | 76,2        | 65,2        |
| Ejecución      | 0             | 0            | 0          | 0,0         | 0,0         |
| Regular        | 2.612         | 0            | 0          | 4,1         | 13,7        |
| Malo           | 3.371         | 0            | 0          | 5,4         | 3,0         |
| No pavimentado | 8.370         | 0            | 644        | 14,3        | 18,1        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>54.542</b> | <b>7.421</b> | <b>991</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Nº de puntos                 | 271  |
| Potencia instalada (Kw):     | 27,0 |
| Nº de viviendas deficitarias | 0    |
| Longitud deficitaria         | 0    |

Calidad del servicio: **Bueno**

|                               |  |                              |
|-------------------------------|--|------------------------------|
| <b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b> |  | Bueno Ejecución Regular Malo |
|-------------------------------|--|------------------------------|

|                         |      |                       |          |            |       |     |      |      |
|-------------------------|------|-----------------------|----------|------------|-------|-----|------|------|
| Calidad del servicio    | B    | Nº de captaciones     | 8        | Estado (%) | 75,0  | 0,0 | 0,0  | 25,0 |
| Año de instalación      | 1950 | Longitud conducción   | 17.093 m | Estado (%) | 84,5  | 0,0 | 0,0  | 15,5 |
| Restricciones de agua   | NO   | Capacidad depósitos   | 550 m3   | Estado (%) | 72,7  | 0,0 | 27,3 | 0,0  |
| Utilización de cisterna | NO   | Nº de potabilizadoras | 1        | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0  |

|               | Longitud            | % nuc | % prov |
|---------------|---------------------|-------|--------|
| Bueno         | 5.976               | 100,0 | 74,7   |
| Ejecución     | 0                   | 0,0   | 0,0    |
| Regular       | 0                   | 0,0   | 12,3   |
| Malo          | 0                   | 0,0   | 13,0   |
| <b>TOTAL:</b> | <b>5.976 metros</b> |       |        |

Viviendas conectadas: 372

Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**Diputación  
Provincial de  
SORIA**

Municipio: **CABREJAS DEL PINAR**

Código INE: **045**


Núcleo: **CABREJAS DEL PINAR**

Código INE: **045000101**

**SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN**

|                           |         | Ejecución           |           |                     |       |     |     |       |
|---------------------------|---------|---------------------|-----------|---------------------|-------|-----|-----|-------|
|                           |         | Bueno               | Ejecución | Regular             | Malo  |     |     |       |
| Calidad del servicio      | Regular | Longitud emisarios  | 83 m      | Estado (%)          | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Caudal tratado (m3/año)   | 0       | Longitud colectores | 1.311 m   | Estado (%)          | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| Caudal desaguado (m3/año) | 39770   | Nº de depuradoras   | 0         | Capacidad (m3/año): | 0     |     |     |       |

**RAMALES**



|           | Longitud | % nuc | % prov |
|-----------|----------|-------|--------|
| Bueno     | 4.860    | 100,0 | 76,2   |
| Ejecución | 0        | 0,0   | 0,0    |
| Regular   | 0        | 0,0   | 7,5    |
| Malo      | 0        | 0,0   | 16,3   |

**TOTAL: 4.860 metros**

Viviendas conectadas: 371

Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas: 1

Población residente: 0

Población estacional: 4

Sistema utilizado: Pozo negro

**DEPURACIÓN**

|                         | SP                          | FM | IF | FE | EI | AB                          | VI | IN | OT | CE |        |
|-------------------------|-----------------------------|----|----|----|----|-----------------------------|----|----|----|----|--------|
| Problemas en depuradora | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  |        |
| Tratamiento Lodos       |                             |    |    |    |    |                             |    |    |    |    |        |
| Destino final Lodos (%) | Agricultura con compostaje: |    |    |    |    | Agricultura sin compostaje: |    |    |    |    |        |
|                         | Incinerar:                  |    |    |    |    | Vertederos:                 |    |    |    |    | Otros: |

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

MU: Municipal  
NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**RECOGIDA DE BASURAS**

|                 | Tm/año | Nº contenedores | Calidad  | Gestión           |
|-----------------|--------|-----------------|----------|-------------------|
| No seleccionada | 160    | 9               | Adecuado | Municipal directa |
| Papel           | 6,0    | 3               | Adecuado | Otros             |
| Vidrio          | 2,0    | 3               | Adecuado | Otros             |
| Plástico        | 5,0    | 3               | Adecuado | Otros             |
| Pilas           | 0,0    | 1               | Adecuado | Otros             |
| Otros           | 0,0    | 0               |          |                   |

**EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada 6.888 m2

| Nº instalaciones | Tipo | m2 sup. cubierta | Estado |   |   |   |
|------------------|------|------------------|--------|---|---|---|
|                  |      |                  | B      | E | R | M |
| 2                | IDEP | 100              | 0      | 0 | 2 | 0 |
| 1                | CCES | 286              | 1      | 0 | 0 | 0 |
| 2                | PJNA | 1.557            | 2      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | LMFE | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | MATA | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 2                | CEME | 2.098            | 2      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | TANA | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 1                | CSAN | 57               | 1      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | CASI | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 1                | CENS | 636              | 1      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | EXTI | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 7                | AYUN | 1.412            | 7      | 0 | 0 | 0 |
| 6                | EPSU | 742              | 1      | 0 | 3 | 2 |

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

|           | Vertederos |     |     | Almacenamiento |     | Plantas Tratamiento |     |     |     | EST | OTR |
|-----------|------------|-----|-----|----------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|           | VIN        | VCS | VCC | PLV            | PCE | ISA                 | ICA | PTC | PTI |     |     |
|           |            |     |     |                |     |                     |     |     |     |     |     |
| En núcleo | 0          | 1   | 0   | 0              | 0   | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso

**Total instalaciones núcleo: 22**