



ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA	Municipio: GOLMAYO	Código INE: 095	Altitud (m.): 1079 Km2 en el término municipal: 93.21	
	Núcleo: CARBONERA DE FRENTE	Código INE: 095000201		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
53	80	56	0

INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	9.332	2.876	1.260	84,5	65,2
Ejecución	0	0	0	0,0	0,0
Regular	1.600	0	0	10,0	13,7
Malo	0	0	0	0,0	3,0
No pavimentado	874	0	0	5,5	18,1
TOTAL	11.806	2.876	1.260	100%	100%

Número de viviendas deficitarias: 0 (unidades en m2)

ALUMBRADO

Nº de puntos	35
Potencia instalada (Kw):	4,0
Nº de viviendas deficitarias	1
Longitud deficitaria	20


Calidad del servicio: **Bueno**

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	B			
Año de instalación	1985	Nº de captaciones	0	Estado (%)
Restricciones de agua	NO	Longitud conducción	65 m	Estado (%)
Utilización de cisterna	NO	Capacidad depósitos	0 m3	Estado (%)
		Nº de potabilizadoras	2	Estado (%)

	Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Nº de captaciones	0,0	0,0	0,0	0,0
Longitud conducción	100,0	0,0	0,0	0,0
Capacidad depósitos	0,0	0,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	100,0	0,0	0,0	0,0

RED DE DISTRIBUCIÓN



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	1.512	100,0	74,7
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	12,3
Malo	0	0,0	13,0
TOTAL:	1.512 metros		

Consumo de invierno (m3/día)	11
Consumo de verano (m3/día)	20
Pérdidas de red	0 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Viviendas conectadas:	55
Viviendas no conectadas:	0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias:	0
Longitud del déficit (m):	0
Población residente:	0
Población estacional:	0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:	1
Población residente:	2
Población estacional:	5

**Diputación
Provincial de
SORIA**

Municipio: **GOLMAYO**
Núcleo: **CARBONERA DE FRENTE**

Código INE: **095**
Código INE: **095000201**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

		Buena	Ejecución	Regular	Malo			
Calidad del servicio	Buena	Longitud emisarios	50 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	3874	Longitud colectores	345 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	3874	Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):	0			

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Buena	734	100,0	76,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	7,5
Malo	0	0,0	16,3

TOTAL: 734 metros

Viviendas conectadas: 55
Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 1
Longitud del déficit (m): 50
Población residente: 2
Población estacional: 5

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 1
Población residente: 2
Población estacional: 5
Sistema utilizado: Fosa séptica

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	NO									
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso
VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal
NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	16.7	3	Inadecuado	Otros
Papel	0,0	0		
Vidrio	0,0	1	Adecuado	Otros
Plástico	0,0	0		
Pilas	0,0	0		
Otros	0,0	0		

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 1.534 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
1	IDEP	0	1	0	0	0
3	CCES	465	3	0	0	0
1	PJNA	277	1	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	164	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	61	1	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
2	AYUN	567	1	0	0	1
0	EPSU	0	0	0	0	0

Total instalaciones núcleo: 9

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso