



ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA	Municipio: CASTILLEJO DE ROBLEDO	Código INE: 058	Altitud (m.): 983 Km2 en el término municipal: 13	
	Núcleo: CASTILLEJO DE ROBLEDO	Código INE: 058000101		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
116	1000	297	28

<h3>INFRAESTRUCTURA VIARIA</h3> <p style="text-align: center; font-size: small;">CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios</p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>CA</th> <th>TR</th> <th>OT</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: center;">25.864</td> <td style="text-align: center;">1.849</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">85,8</td> <td style="text-align: center;">65,2</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: center;">1.172</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">3,6</td> <td style="text-align: center;">13,7</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: center;">595</td> <td style="text-align: center;">351</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">2,9</td> <td style="text-align: center;">3,0</td> </tr> <tr> <td>No pavimentado</td> <td style="text-align: center;">900</td> <td style="text-align: center;">1.590</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">7,7</td> <td style="text-align: center;">18,1</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: center;">28.531</td> <td style="text-align: center;">3.791</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Número de viviendas deficitarias: 1 (unidades en m2)</p>		CA	TR	OT	% nuc	% prov	Bueno	25.864	1.849	0	85,8	65,2	Ejecución	0	0	0	0,0	0,0	Regular	1.172	0	0	3,6	13,7	Malo	595	351	0	2,9	3,0	No pavimentado	900	1.590	0	7,7	18,1	TOTAL	28.531	3.791	0	100%	100%	<h3>ALUMBRADO</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Nº de puntos</td> <td style="text-align: center;">144</td> </tr> <tr> <td>Potencia instalada (Kw):</td> <td style="text-align: center;">22,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas deficitarias</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Longitud deficitaria</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">Calidad del servicio: Bueno</p>	Nº de puntos	144	Potencia instalada (Kw):	22,0	Nº de viviendas deficitarias	0	Longitud deficitaria	0
	CA	TR	OT	% nuc	% prov																																														
Bueno	25.864	1.849	0	85,8	65,2																																														
Ejecución	0	0	0	0,0	0,0																																														
Regular	1.172	0	0	3,6	13,7																																														
Malo	595	351	0	2,9	3,0																																														
No pavimentado	900	1.590	0	7,7	18,1																																														
TOTAL	28.531	3.791	0	100%	100%																																														
Nº de puntos	144																																																		
Potencia instalada (Kw):	22,0																																																		
Nº de viviendas deficitarias	0																																																		
Longitud deficitaria	0																																																		

ABASTECIMIENTO DE AGUA		Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Calidad del servicio	B	Nº de captaciones	1	Estado (%)	100,0
Año de instalación	1975	Longitud conducción	706 m	Estado (%)	100,0
Restricciones de agua	NO	Capacidad depósitos	100 m ³	Estado (%)	100,0
Utilización de cisterna	NO	Nº de potabilizadoras	0	Estado (%)	0,0

	Longitud	% nuc	% prov	
	Bueno	1.223	33,4	74,7
	Ejecución	0	0,0	0,0
	Regular	0	0,0	12,3
	Malo	2.439	66,6	13,0
	TOTAL:	3.662 metros		

	Viviendas conectadas:	297
	Viviendas no conectadas:	0
DÉFICITS		
	Nº de viviendas deficitarias:	0
	Longitud del déficit (m):	0
	Población residente:	0
	Población estacional:	0
AUTÓNOMAS		
	Nº de viviendas autónomas:	0
	Población residente:	0
	Población estacional:	0

Consumo de invierno (m3/día)	26
Consumo de verano (m3/día)	250
Pérdidas de red	0 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

**Diputación
Provincial de
SORIA**

Municipio: **CASTILLEJO DE ROBLEDO**

Código INE: **058**

Núcleo: **CASTILLEJO DE ROBLEDO**

Código INE: **058000101**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

		Buena	Ejecución	Regular	Malo			
Calidad del servicio	Buena	Longitud emisarios	147 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	24078	Longitud colectores	546 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	24078	Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):	0			

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Buena	3.505	100,0	76,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	7,5
Malo	0	0,0	16,3

TOTAL: 3.505 metros

Viviendas conectadas: 297

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	NO									
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	94.5	19	Adecuado	Mancomunida d directa
Papel	3,0	1	Adecuado	Otros
Vidrio	1,0	3	Adecuado	Otros
Plástico	0,0	0		
Pilas	0,0	1	Adecuado	Otros
Otros	0,0	0		

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 4.793 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
3	IDEP	60	2	0	0	1
2	CCES	148	2	0	0	0
0	PJNA	0	0	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	1.700	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	82	0	0	1	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
6	AYUN	2.361	6	0	0	0
1	EPSU	442	0	0	1	0

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacena- miento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

Total instalaciones núcleo: 14