

**ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES**

<b>Diputación Provincial de SORIA</b>	Municipio: <b>CENTENERA DE ANDALUZ</b>	Código INE: <b>059</b>	Altitud (m.): 944	Km2 en el término municipal: 4	
	Núcleo: <b>CENTENERA DE ANDALUZ</b>	Código INE: <b>059000101</b>			

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
20	150	35	0

### INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios

	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	7.119	0	189	90,7	66,8
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	0	0	0	0,0	13,5
Malo	0	0	0	0,0	2,9
No pavimentado	485	0	268	9,3	16,7
<b>TOTAL</b>	<b>7.603</b>	<b>0</b>	<b>457</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

(unidades en m2)

Número de viviendas deficitarias: 0

### ALUMBRADO

Nº de puntos	35
Potencia instalada (Kw):	1,0
Nº de viviendas deficitarias	0
Longitud deficitaria	0

Calidad del servicio: **Bueno**

### ABASTECIMIENTO DE AGUA

		Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Calidad del servicio	R				
Año de instalación	1970				
Restricciones de agua	NO				
Utilización de cisterna	NO				

		Estado (%)	Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Nº de captaciones	1		100,0	0,0	0,0	0,0
Longitud conducción	1.053 m		100,0	0,0	0,0	0,0
Capacidad depósitos	130 m3		76,9	0,0	23,1	0,0
Nº de potabilizadoras	1		100,0	0,0	0,0	0,0

### RED DE DISTRIBUCIÓN

	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	644	57,1	76,3
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	11,6
Malo	484	42,9	12,1
<b>TOTAL:</b>	<b>1.128 metros</b>		

Viviendas conectadas: 35

Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

Consumo de invierno (m3/día)	4
Consumo de verano (m3/día)	37
Pérdidas de red	25 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	10

**Diputación  
Provincial de  
SORIA**

Municipio: **CENTENERA DE ANDALUZ**

Código INE: **059**


Núcleo: **CENTENERA DE ANDALUZ**

Código INE: **059000101**

**SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN**

		Buena	Ejecución	Regular	Malo			
Calidad del servicio	Buena	Longitud emisarios	158 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	3743	Longitud colectores	20 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	3743	Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):	0			

**RAMALES**



	Longitud	% nuc	% prov
Buena	1.241	100,0	88,0
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,7
Malo	0	0,0	5,3

**TOTAL: 1.241 metros**

Viviendas conectadas: 34

Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 1

Longitud del déficit (m): 30

Población residente: 0

Población estacional: 7

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas: 1

Población residente: 0

Población estacional: 7

Sistema utilizado: Fosa séptica

**DEPURACIÓN**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	NO									
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**RECOGIDA DE BASURAS**

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	13,30	2	Adecuado	Otros
Papel	0,00	0		
Vidrio	0,00	0		
Plástico	0,00	0		
Pilas	0,00	0		
Otros	0,00	0		

**EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada 1.011 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
1	IDEP	0	0	0	1	0
1	CCES	75	1	0	0	0
1	PJNA	136	1	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	400	0	0	1	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	37	1	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
2	AYUN	363	2	0	0	0
0	EPSU	0	0	0	0	0

**Total instalaciones núcleo:**

**7**

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso