



ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA	Municipio: GARRAY	Código INE: 094	Altitud (m.): 1031 Km2 en el término municipal: 46.00	
	Núcleo: CHAVALER	Código INE: 094000201		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
54	150	37	0

INFRAESTRUCTURA VIARIA	CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios	ALUMBRADO
-------------------------------	---	------------------



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	9.900	0	0	59,9	66,8
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	0	0	0	0,0	13,5
Malo	177	0	0	1,1	2,9
No pavimentado	6.431	0	0	39,0	16,7
TOTAL	16.508	0	0	100%	100%


Número de viviendas deficitarias: 26 (unidades en m2)

Nº de puntos	24
Potencia instalada (Kw):	2,0
Nº de viviendas deficitarias	5
Longitud deficitaria	200

Calidad del servicio: **Bueno**

ABASTECIMIENTO DE AGUA	Bueno Ejecución Regular Malo
-------------------------------	------------------------------

Calidad del servicio	M								
Año de instalación	1980	Nº de captaciones	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0	
Restricciones de agua	NO	Longitud conducción	8.900	m	Estado (%)	14,2	0,0	85,8	0,0
Utilización de cisterna	NO	Capacidad depósitos	1.484	m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
		Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0	



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	1.489	85,0	76,3
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	164	9,3	11,6
Malo	101	5,7	12,1
TOTAL:	1.754 metros		

Viviendas conectadas:	37
Viviendas no conectadas:	0
DÉFICITS	
Nº de viviendas deficitarias:	0
Longitud del déficit (m):	0
Población residente:	0
Población estacional:	0
AUTÓNOMAS	
Nº de viviendas autónomas:	0
Población residente:	0
Población estacional:	0

Consumo de invierno (m3/día)	12
Consumo de verano (m3/día)	37
Pérdidas de red	3 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

**Diputación
Provincial de
SORIA**


Municipio: **GARRAY**
Núcleo: **CHAVALER**

Código INE: **094**
Código INE: **094000201**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

		Ejecución						
		Bueno	Regular	Malo				
Calidad del servicio	Bueno	Longitud emisarios	163 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	5414	Longitud colectores	490 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	5414	Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):	20			

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	1.023	94,5	88,0
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,7
Malo	59	5,5	5,3

TOTAL: 1.082 metros

Viviendas conectadas: 36
Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 1
Longitud del déficit (m): 50
Población residente: 0
Población estacional: 2

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 1
Población residente: 0
Población estacional: 2
Sistema utilizado: Pozo negro

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	NO									
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal
NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	19,70	4	Adecuado	Municipal contratada
Papel	0,00	0		
Vidrio	1,20	1	Adecuado	Otros
Plástico	0,00	0		
Pilas	0,00	0		
Otros	0,00	0		

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 449 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
1	IDEP	0	0	0	1	0
3	CCES	273	3	0	0	0
0	PJNA	0	0	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	76	0	0	0	1
0	TANA	0	0	0	0	0
0	CSAN	0	0	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
1	AYUN	100	0	0	0	1
0	EPSU	0	0	0	0	0

Total instalaciones núcleo: 6

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
	En núcleo	0	0	0	0	0	0	0	0		

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso