ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de Municipio: ARANCON Núcleo: CORTOS Código INE: 024

Código INE: **024000201**

Altitud (m.): 1150 Km2 en el término

municipal:



SORIA

Pobla	ación	Nº de viviendas	Plazas hoteleras		
Residente	Estacional	iv de viviendas	Tiazas noteieras		
10	50	22	0		

INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	2.470	0	0	24,1	70,4
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	1.114	0	0	10,9	12,3
Malo	3.359	0	0	32,8	2,8
No pavimentado	3.303	0	0	32,2	14,4
TOTAL	10.246	0	0	100%	100%

6

Número de viviendas deficitarias:

(unidades en m2)

ALUMBRADO

Nº de puntos	15
Potencia instalada (Kw):	2,0
Nº de viviendas deficitarias	0
Longitud deficitaria	0


Calidad del servicio: Bueno

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	В
Año de instalación	1978
Restricciones de agua	NO
Utilización de cisterna	NO

			Bueno	Ejecucion	Regular	Maio
Nº de captaciones	0	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Longitud conducción	1.682 m	Estado (%)	96,6	0,0	3,4	0,0
Capacidad depósitos	130 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0

RED DE DISTRIBUCIÓN



	Longitud	/o nuc	/o prov
Bueno	428	100,0	77,9
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	10,8
Malo	0	0,0	11,3

TOTAL: 428 metros

Consumo de invierno (m3/día)	2
Consumo de verano (m3/día)	12
Pérdidas de red	2 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Viviendas conectadas: 22
Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas deficitarias:

 Nº de viviendas autónomas:
 0

 Población residente:
 0

 Población estacional:
 0

INFORME DE NÚCLEO

Diputación Municipio: **ARANCON**

Provincial de Código INE: Núcleo: **CORTOS** 024000201

Página 2 de 2 **SORIA**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

Calidad del servicio	Bueno
Caudal tratado (m3/año)	0
Caudal desaguado (m3/año)	1411


			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Longitud emisarios	43 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Longitud colectores	323 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de depuradoras	0	Ca	pacidad (m3/año):	()

Fecha del informe:

Código INE:

024

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov	
Bueno	315	100,0	88,4	
Ejecución	ecución 0		0,0	
Regular	0	0,0	6,5	
Malo	0	0,0	5,1	

315 metros

Viviendas conectadas: 22 Viviendas no conectadas: 0

3 de junio de 2024

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0 Longitud del déficit (m): 0 0 Población residente: 0 Población estacional:

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:

Población residente: Población estacional: Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	ОТ	CE
Problemas en depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agric	ultura co	n compo	staje:		Agric	ıltura sir	compos	taje:	
	Incine	rar:		V	ertederos	s:		Otros:		

TOTAL:

SP: Sin problemas FM: Falta de mantenimiento IF: Infradimensionamiento FE: Falta de elementos básicos

PROBLEMAS EN DEPUR.:

TRATAMIENTO DE LODOS: CO: Consorcio

EM: Empresa municipal EP: Empresa pública no municipal MA: Mancomunidad

AB: Abandonada o sin uso VI: Vertidos industriales IN: Sistema inadecuado

OT: Otros CE: Costes elevados

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento OT: Otros PV: Privada VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año o	contenedore	s Calidad	Gestión
No seleccionada	4,80	1	Adecuado	Municipal contratada
Papel	0,00	0		
Vidrio	0,00	0		
Plástico	0,00	0		
Pilas	0,00	0		
Otros	0,00	0		

Nº

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 697 m2

N° instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			В	Е	R	M
1	IDEP	0	0	0	0	1
1	CCES	138	1	0	0	0
0	PJNA	0	0	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	132	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	121	1	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
0	AYUN	0	0	0	0	0
3	EPSU	306	2	0	0	1

VIN: Vertedero incontrolado

En núcleo

VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento VCC: Vertedero controlado con explotación de

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y

VIN

Vertederos

0 0 0 0 0 0

VCS VCC

PLV PCE

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque PCE: Planta de clasificación de envases ISA: Incineradoras sin aprovechamiento ICA: Incineradoras con aprovechamiento PTC: Planta de compostaje

PTI: Planta de tratamiento integrado EST: Estación de transferencia

OTR: Otros tipos

CCES: Centros culturales PJNA: Parques y jardines LMFE: Lonjas, mercados y ferias MATA: Mataderos CEME: Cementerios TANA: Tanatorios CSAN: Centros sanitarios CASI: Centros asistenciales CENS: Centros de enseñanza EXTI: Extinción de incendios AYUN: Edificios administrativos EPSU: Edificios públicos sin uso

IDEP: Instalaciones deportivas

EST

0

OTR

0

Plantas Tratamiento

ICA PTC PTI

ISA

Total instalaciones núcleo:

7